




№ 50
2016

Подписьной индекс 7397



ISSN 1694-5123



05016

НАКР

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Журнал для руководителей, бухгалтеров и юристов

В НОМЕРЕ:

- Правила безопасности при взрывных работах

ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, БУХГАЛЬТЕРОВ И ЮРИСТОВ

12.12.16

№ 50
2016

www.academy.kg



НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Журнал издается с 1993 года

Выходит еженедельно № 50 (847)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Правил безопасности при взрывных работах

Постановление Правительства КР от 30 сентября 2016 года № 521.....

Правила безопасности при взрывных работах 2

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам, что продолжается подписка на периодические издания (газеты и журналы) на 1 полугодие 2017 года! Вы можете подписаться на газеты и журналы в любом почтовом отделении.

Предлагаем вам новинки из книжных серий от издательства "Академия":

"Кодексы Кыргызской Республики" (на кырг., русск.яз.) – УК, УПК, УИК, ГК (части 1 и 2), ГПК, КАО, Бюджетный, Налоговый, Бюджетный, Трудовой, Земельный, Лесной, Водный, Воздушный, Семейный, Жилищный, О детях.

"Законы Кыргызской Республики" – выпущено более 40 наименований.

"В помощь бухгалтеру" – план счетов, порядок проведения налоговых проверок, применение и учет счетов фактур по НДС, документооборот в бухучете, положение о ГНС, о пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам – эти и многие другие документы, необходимые в работе бухгалтера.

"Уголовное судопроизводство. Образцы документов" и "Гражданское судопроизводство. Образцы документов" – сборники процессуальных документов (заявления, ходатайства и др.), используемые адвокатом на различных стадиях уголовного и гражданского судопроизводства.

Правила дорожного движения КР (на кырг., русск.яз.), Новая таблица штрафов за нарушения ПДД

Главный редактор: Нурбек Алишеров

Ответственный секретарь: Замира Джунушалиева

Набор: Ольга Кошевая

Корректура: Юлия Колодежная

Верстка: Ашым Алишеров

Дизайн обложки: Санжар Жумашев

Подписка принимается во всех почтовых отделениях республики. Стоимость подписки на 1-ое п/г 2017 г. = 4 004 с. 36 т.

Учредитель: Издательство "Академия"
Издательство "Академия" зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Регистрационное свидетельство № 559

© Издательство «Академия», 2016

Адрес редакции: 720071,
г. Бишкек, пр. Чуй, 265А, к. 322а
Журнал зарегистрирован
в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики. Регистрационное
свидетельство № 559

Отдел подписки и оптовых продаж:
(312) 64-26-51
Отдел рекламы: (312) 64-63-14

Подписано к печати
09.12.2016 в 8 ч. 30 мин.

Печать офсетная.
Формат 60x84 1/8. Усл.печл. 7,0.

Отпечатано в ОсОО "Арип-Пресс",
г. Бишкек, Кыргызская Республика

© ИЦ «Токтом», 2016

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Правил безопасности при взрывных работах

В целях обеспечения безопасности и охраны окружающей среды при проведении взрывных работ, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О взрывчатых материалах промышленного назначения", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство

Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Правила безопасности при взрывных работах согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тoo" от 21 октября 2016 года № 90)

Премьер-министр Кыргызской Республики
С.ЖЭЭНБЕКОВ

г.Бишкек
от 30 сентября 2016 года № 521

Приложение к постановлению Правительства Кыргызской Республики

Утвержденны
постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 30 сентября 2016 года № 521

ПРАВИЛА безопасности при взрывных работах

Глава 1.

Общие положения

1. Настоящие Правила безопасности при взрывных работах устанавливают требования к субъектам оборота взрывчатых материалов, осуществляющим деятельность, связанную с оборотом взрывчатых материалов промышленного назначения, и применяются в случае, если иные требования не установлены Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" (ТР ТС 028/2012).

2. Настоящие Правила устанавливают требования к устройству и эксплуатации стационарных пунктов производства гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ промышленного назначения, промежуточных компонентов, смесей, эмульсий для производства указанных взрывчатых веществ (далее - пункты производства) и пунктов подготовки к применению (растаривание взрывчатых веществ заводского производства и их загрузка в зарядно-транспортные машины) взрывчатых веществ заводского производства.

3. Требования настоящих Правил распространяются на все пункты производства и подготовки гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ промышленного назначения (далее - взрывчатые вещества), размещаемые на поверхности и в подземных выработках рудников и шахт.

Требования настоящих Правил не распространяются на производство взрывчатых веществ в передвижных смесительно-зарядных машинах.

4. Все промышленные взрывчатые материалы (взрывчатые вещества, средства инициирования и пропреточно-взрывная аппаратура) относятся к 1 классу опасности и разделяются на группы совместимости при хранении и транспортировании (приложение 1 к настоящим Правилам), подклассы по чувствительности (приложение 2 к настоящим Правилам) и классифицируются по условиям применения (приложение 3 к настоящим Правилам).

5. Все взрывчатые материалы должны подвергаться испытаниям организациями-потребителями в целях определения пригодности для хранения и применения:

при поступлении на склад взрывчатых материалов (далее - склад ВМ) организации-потребителя (входной контроль);

при возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру или при неудовлетворительных результатах взрывных работ - неполные взрывы, отказы);

перед истечением гарантийного срока, если такая возможность продления гарантийного срока предусмотрена документацией на соответствующие взрывчатые материалы.

Допускается не проводить испытания при поступле-

Глава 2. Требования к испытаниям взрывчатых материалов

нии взрывчатых материалов с базисного на расходный склад ВМ, принадлежащих одной организации.

Испытания должны проводиться в лабораториях складов ВМ или на полигонах согласно требованиям стандартов, технических условий (инструкции, руководства по применению) на соответствующие взрывчатые материалы.

Результаты испытаний оформляются актом, с последующей записью в журнале учета испытаний взрывчатых материалов, в соответствии с приложениями 4 и 5 к настоящим Правилам.

Запрещается применять и хранить взрывчатые материалы с истекшим гарантийным сроком.

Глава 3.

Общие требования к сушке, измельчению, просеиванию, оттаиванию взрывчатых веществ

При сушке взрывчатых веществ столы и полки, на которых они раскладываются в помещении, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от греющих поверхностей (печей, труб, радиаторов).

9. Для сушки промышленных взрывчатых веществ разрешается использовать воздушные сушилки (шкафы, камеры) с температурой теплоносителей (воздуха) не выше 60 °C для взрывчатых веществ, сенсибилизованных тротилом, и для взрывчатых веществ, сенсибилизованных нитроэфирами, - с температурой не выше 30 °C. Калорифер с воздуходувкой должен размещаться в изолированном помещении или пристройке.

10. Запрещается измельчать взрывчатые вещества, содержащие гексоген и нитроэфиры.

11. Оттаивание взрывчатых веществ необходимо проводить в заводской упаковке, в поверхностных складах, в отапливаемых помещениях, при температуре воздуха не выше 30 °C или в подземных складах ВМ. Для контроля за оттаиванием необходимо вести запись времени поступления и выдачи каждой партии.

Глава 4.

Общие требования к уничтожению взрывчатых материалов

виями.

19. Запрещается сжигать взрывчатые материалы в их таре. Перед сжиганием взрывчатых веществ необходимо убедиться в отсутствии в них средств инициирования (взрывания).

20. Для поджигания костра с взрывчатыми материалами необходимо с подветренной стороны прокладывать огнепроводный шнур или дорожку из легковоспламеняющегося материала, длиной не менее 5 м. После поджигания взрывник должен немедленно удалиться в укрытие или за пределы опасной зоны.

Поджигание должно проводиться только после окончания всех подготовительных работ и вывода людей в безопасное место.

21. Запрещается подход к месту сжигания до полного прекращения горения костра с взрывчатыми материалами.

22. Растворением в воде разрешается уничтожать только неводоустойчивые взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры, не содержащие нитроэфира и гексогена.

Растворение допускается проводить в бочках и иных аналогичных сосудах, при этом не допускается загрязнение окружающей среды.

Нерастворимый осадок должен собираться и уничтожаться сжиганием.

23. По окончании уничтожения взрывчатых материалов персонал, выполнивший работы, обязан убедиться в полном уничтожении изделий с взрывчатыми веществами.

24. Освободившаяся тара должна быть тщательно очищена от остатков взрывчатых веществ.

Непригодная к использованию тара и тара со следами экссудата должны быть уничтожены сжиганием отдельно от взрывчатых материалов.

25. Запрещаются выдача взрывчатых материалов со склада при наличии экссудации на поверхности патронов и применение смерзшихся взрывчатых веществ, содержащих жидкие нитроэфиры свыше 15%, а также выполнение с ними каких-либо действий, не связанных с оттаиванием.

Глава 5.

Общие требования к погрузке, выгрузке и транспортированию взрывчатых материалов

26. Прием взрывчатых материалов, их погрузка и выгрузка в организациях, ведущих взрывные работы, выполняется в специально отведенном, охраняемом месте (на погрузочно-разгрузочной площадке) и под наблюдением назначенного лица, имеющего право руководства взрывными работами.

Погрузочно-разгрузочная площадка оборудуется в соответствии с проектом. На площадку не должны допускаться лица, не имеющие отношения к погрузке (выгрузке) взрывчатых материалов.

27. Организация обязана обеспечить контроль за количеством всех поступивших мест с взрывчатыми материалами при их приемке на погрузочно-разгрузочной площадке.

28. Погрузочно-разгрузочная площадка должна: ограждаться колючей проволокой на расстоянии не менее 15 м от места погрузки (выгрузки) транспортных средств. Высота ограды должна составлять не менее 2 м; освещаться в темное время суток стационарным электрическим освещением или рудничными аккумуляторными светильниками. Рубильники в нормальном исполнении разрешается располагать на расстоянии не ближе 50 м от места погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов;

обеспечиваться необходимыми противопожарными средствами;

иметь средства связи с организацией, железнодорожной станцией, уполномоченными органами в сфере внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. Средство связи должно устанавливаться в караульном помещении, расположенному не далее 50 м от места погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов;

охраняться на весь период проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Места (площадки) выгрузки, погрузки и отстоя железнодорожных вагонов с взрывчатыми материалами должны быть удалены от жилых и производственных строений, от главных стационарных железнодорожных путей на расстояние не менее 125 м.

29. Совместное транспортирование взрывчатых материалов в пределах опасного производственного объекта производится только при выполнении следующих требований:

1) взрывчатые материалы одной группы совместимости, но разных подклассов можно транспортировать совместно при условии применения к ним в целом мер безопасности как к взрывчатым материалам, имеющим подкласс 1.1;

2) взрывчатые материалы группы совместимости N могут транспортироваться с взрывчатыми материалами группы совместимости S;

3) совместное транспортирование в пределах опасного производственного объекта взрывчатых веществ, средств инициирования и прострелочно-взрывной аппаратуры допускается только по разрешению руководителя (технического руководителя) организации, ведущей взрывные работы, или назначенного им лица, при соблюдении следующих условий:

загрузка транспортного средства не более 2/3 его грузоподъемности;

размещение средств инициирования в передней части транспортного средства в специальных, плотно закрывающихся ящиках, с внутренними мягкими прокладками со всех сторон;

разделение упаковок с взрывчатыми веществами и ящиков со средствами инициирования способами, исключающими передачу детонации от последних;

закрепление ящиков и другой тары с взрывчатыми материалами способами, исключающими удары и трение их друг о друга.

30. Во всех остальных случаях транспортирование в пределах опасного производственного объекта взрывчатых материалов различных групп совместимости должно осуществляться раздельно.

31. Транспортирование взрывчатых материалов от склада ВМ на места работ (в пределах опасного производственного объекта) должно проводиться по маршрутам, установленным руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом.

32. Доставка к местам работ взрывников с выданными им взрывчатыми материалами допускается только в транспортных средствах, предназначенных для этой цели. Присутствие в транспортных средствах постороннего персонала при доставке взрывчатых материалов не допускается.

33. Доставка взрывчатых материалов в подземных условиях разрешается всеми видами и средствами шахтного транспорта, специально оборудованными для этих целей.

34. Запрещается доставка гранулированных взрывчатых веществ, содержащих тротил, гексоген и нитроэфирь, под собственным весом по трубам (обсаженным скважинам) на рабочие горизонты (подземные пункты) рудников, шахт.

35. Запрещается транспортирование взрывчатых материалов по стволу шахты во время спуска и подъема людей. При погрузке, разгрузке, перемещении взрывчатых материалов по стволу шахты в околосвольном дворе и надшахтном здании около ствола допускается присутствие только взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружающих взрывчатые материалы рабочих, рукотячи, стволового и лица, ответственного за доставку взрывчатых материалов.

36. Спуск-подъем взрывчатых материалов по стволу шахты должен проводиться только после извещения об этом руководителем взрывных работ, ответственным за подъем, доставку (спуск) взрывчатых материалов, диспетчера (дежурного по шахте).

Ящики и мешки с взрывчатыми материалами должны занимать не более 2/3 высоты этажа клети, но не выше дверей клети.

При спуске в вагонетках ящики и мешки с взрывчатыми материалами не должны выступать выше бортов вагонеток, а сами вагонетки необходимо прочно закреплять в клети.

Средства инициирования должны спускать (поднимать) отдельно от взрывчатых веществ.

Ящики и сумки с детонаторами должны размещаться по высоте в один ряд.

37. При спуске-подъеме взрывников с взрывчатыми материалами и подносчиками с взрывчатыми веществами по наклонным выработкам в людских вагонетках на каждом сиденье должно находиться не более одного взрывника или подносчика.

Допускается доставка взрывчатых веществ ленточными конвейерами и канатно-кресельными дорогами в соответствии с установленным на шахте (руднике) порядком.

38. Разрешается одновременно спускаться или подниматься в одной клети нескольким взрывникам с сумка-

ми с взрывчатыми материалами и подносчиками с сумками с взрывчатыми веществами из расчета 1 м² пола клети на одного человека на этаже. Каждому из указанных лиц разрешается иметь при себе не более указанных в пунктах 49 и 50 настоящих Правил количества взрывчатых материалов.

Спуск-подъем взрывников с взрывчатыми материалами и подносчиками с взрывчатыми веществами должен проводиться вне очереди.

39. Транспортирование взрывчатых материалов по подземным выработкам должно осуществляться со скоростью не более 5 м/с. Машинист обязан включать в работу и останавливать подъемную машину, лебедку, электровоз плавно, без толчков.

40. Транспортирование взрывчатых материалов в подземных выработках транспортными средствами должно проводиться при соблюдении следующих условий:

1) погрузочно-разгрузочные работы с взрывчатыми материалами разрешается проводить только в установленных местах;

2) в аварийных ситуациях место погрузочно-разгрузочных работ определяет лицо, ответственное за доставку взрывчатых материалов;

3) при перевозке в одном железнодорожном составе взрывчатые вещества и средства инициирования должны находиться в различных вагонетках, разделенных таким числом порожних вагонеток, при котором расстояние между вагонетками с взрывчатыми веществами и средствами инициирования, а также между этими вагонетками и электровозом было бы не менее 3 м. В составе не должно быть вагонеток, загруженных, кроме взрывчатых материалов, другими грузами;

4) детонаторы должны транспортироваться в транспортных средствах, футерованных внутри деревом и закрытыми сплошной крышкой из несгораемых материалов. Ящики, а также сумки и кассеты с этими средствами инициирования должны быть переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд. Прочие взрывчатые материалы разрешается перевозить в обычных транспортных средствах, загружая их до бортов;

5) перевозка взрывчатых веществ контактными электровозами должна проводиться в вагонетках, закрытых сплошной крышкой из несгораемых материалов. Гранулированные взрывчатые вещества допускается укрывать несгораемой тканью;

6) транспортные средства (составы) с взрывчатыми материалами спереди и сзади должны иметь специальные световые опознавательные знаки, со значением которых необходимо ознакомить всех работающих;

7) при перевозке взрывчатых материалов по горным выработкам водители встречного транспорта и люди, проходящие по этим выработкам, обязаны остановиться и пропустить транспортное средство с взрывчатыми материалами;

8) водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой (доставкой) взрывчатых материалов, должны быть проинструктированы о мерах безопасности;

9) при транспортировании взрывчатых материалов рельсовым транспортом в поезде никого не должно быть, кроме машиниста электровоза, взрывника или раздатчика, а также рабочих, связанных с перевозкой взрывчатых материалов; сопровождающие лица должны находиться в людской вагонетке в конце поезда. Допускается сопровождение поезда пешком при условии, что его скорость не превышает скорости передвижения сопровождающих лиц;

10) транспортирование взрывчатых материалов в специально оборудованных вагонетках, контейнерах, других емкостях, закрытых на замок и опломбированных на складе взрывчатых материалов, допускается без со-

провождающих лиц;

11) лица, непосредственно участвующие в перевозке взрывчатых материалов, должны обеспечиваться самоспасателями.

Разрешается доставка аммиачно-селитренных взрывчатых веществ в подземных выработках в ковшах погрузочно-доставочных машин от участковых пунктов хранения и мест выгрузки взрывчатых материалов к местам проведения взрывных работ при условии загрузки ковша не более 2/3 по его высоте. При этом ковш должен быть очищен от остатков перевозимых грузов. Средства инициирования должны доставляться отдельно.

41. Техническая исправность транспортных средств, используемых для доставки взрывчатых материалов, должна ежемесячно и ежесменно в ходе подготовки взрывных работ проверяться лицом, назначенным распоряжением (приказом) организации. При перепуске взрывчатых веществ по трубопроводам ревизию емкостей, труб и запорной арматуры необходимо проводить в порядке, установленном распоряжением (приказом) организации.

42. Загрузку вагонеток и других транспортных средств взрывчатыми веществами на поверхности шахты необходимо выполнять на площадке, имеющей ограждение.

43. В подземных выработках вагонетки с взрывчатыми веществами необходимо формировать в составы и доставлять непосредственно в район подготовки взрыва или размещать в специально оборудованных выработках - пунктах стоянки. Каждое место сосредоточения взрывчатых веществ необходимо обеспечивать не менее чем четырьмя пленными огнетушителями, а также пожарным стволом, рукавом или шлангом, подсоединенными к противопожарной водяной магистрали.

44. Система сигнализации между машинистом электровоза и сопровождающими лицами при транспортировании взрывчатых веществ по подземным выработкам утверждается техническим руководителем организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом.

45. Спуск-подъем взрывчатых материалов при проходке шурфов, оборудованных ручными воротками и лебедками, необходимо выполнять с соблюдением следующих условий:

1) в забое не должны находиться лица, не связанные с взрывными работами;

2) спуск-подъем взрывчатых материалов осуществлять не менее чем двум лицам;

3) вороток или лебедку оборудовать храповыми устройствами или автоматически действующими тормозами, а прицепной крюк - предохранительным замком;

4) спуск-подъем взрывчатых веществ проводить отдельно от средств инициирования.

46. Спуск-подъем взрывчатых материалов с применением лебедок по восстающим выработкам (лещам) должен осуществляться в соответствии с организацией работ и паспортом на установку лебедки, утвержденными руководителем шахты (рудника).

47. Взрывчатые вещества и средства инициирования вручную необходимо доставлять к местам производства взрывных работ раздельно, в сумках, кассетах, заводской упаковке.

48. Средства инициирования или боевые с детонаторами переносятся только взрывниками, при этом они должны помещаться в сумки с жесткими ячейками (кассеты, ящики), покрытыми внутри мягким материалом. Доставка взрывчатых веществ может осуществляться проинструктированными рабочими под наблюдением взрывников.

49. При совместной доставке вручную средств инициирования и взрывчатых веществ взрывник должен переносить не более 12 кг взрывчатых материалов. Масса

боевиков, переносимых взрывником, не должна превышать 10 кг.

50. При переноске в сумках взрывчатых веществ без средств инициирования допускается увеличение нормы до 24 кг.

51. При переноске взрывчатых веществ в заводской упаковке их количество должно быть в пределах действующих норм переноски тяжестей.

52. Автотранспорт, используемый для транспортировки взрывчатых материалов, должен соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения безопасности перевозки опасных грузов.

53. Перевозки взрывчатых материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным видами транспорта осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере перевозок на указанных видах транспорта.

Глава 6. Порядок подготовки руководителей взрывных работ (работ с взрывчатыми материалами)

54. К непосредственному управлению технологическими процессами, связанными с оборотом взрывчатых материалов на производственных объектах, в том числе разработке, согласованию и утверждению технических, методических и иных документов, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами (далее - техническое руководство взрывными работами), допускаются лица, имеющие горнотехническое (высшее или среднее профессиональное) образование либо образование, связанное с оборотом взрывчатых материалов.

55. Во всех случаях руководители взрывных работ должны сдать экзамен квалификационной комиссии под председательством представителя уполномоченного государственного органа, наделенного специальными разрешительными функциями и осуществляющего реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области промышленной безопасности (далее - уполномоченный орган).

56. Лицам, окончившим высшие, а также средние учебные заведения по специальности "Открытые горные работы", право технического руководства взрывными работами в шахтах (подземных рудниках) предоставляется после дополнительного обучения по программе, согласованной с уполномоченным органом, и сдачи экзаменов.

57. В остальных случаях лицам, имеющим высшее или среднее горнотехническое образование, специальное профильное образование, связанное с оборотом взрывчатых материалов, право технического руководства взрывными работами предоставляется после дополнительного обучения по программе, согласованной с уполномоченным органом, и сдачи экзаменов.

58. Право руководства взрывными работами, работниками с взрывчатыми материалами имеют:

1) на объектах горнодобывающей промышленности и подземного строительства, где ведутся взрывные работы: руководители организаций (объектов) или их заместители (технические директоры, главные инженеры); заместители технических руководителей (главные инженеры);

2) на объектах горного характера (обработка материалов энергией взрыва, корчевка пней, другие объекты), на которых взрывные работы выполняются без привлечения подрядных организаций: начальники производственных отделов и их заместители; главные технологии (технологи);

3) начальники горных (горнокапитальных, эксплуатационных, проходческих) участков (цехов) и их заместители;

4) начальники участков (цехов) или служб буровзрывных (взрывных) работ;

5) начальники смен, механики участков, горные мастера, горные диспетчеры, начальники проходки и их заместители;

6) в организациях по добыче нефти или газа, а также в геологических и геофизических организациях, где ведутся взрывные работы:

Глава 7. Порядок подготовки персонала, связанного с оборотом взрывчатых материалов

59. Персонал, связанный с оборотом взрывчатых материалов (взрывники, заведующие складами ВМ, заведующие зарядными мастерскими, раздатчики взрывчатых материалов, лаборанты складов ВМ, рабочие, обслуживающие пункты механизированной подготовки, пункты изготавления взрывчатых веществ, смесительно-зарядные и зарядные машины, и другие лица, по роду своей деятельности связанные с оборотом взрывчатых материалов), для получения права работы с взрывчатыми материалами (право производства взрывных работ) должен проходить соответствующее обучение и не иметь медицинских противопоказаний.

60. Профессию взрывника могут получать лица:

в шахтах, опасных по газу или пыли, - не моложе 22 лет, имеющих стаж работы на подземных работах по специальности проходчика или рабочего очистного забоя не менее двух лет;

на всех других взрывных работах - не моложе 20 лет, имеющих стаж работы не менее одного года по специальности, соответствующей профилю работ организации.

61. Номенклатура специальностей, позволяющих получить профессию взрывника, разрабатывается специализированной организацией (учебным центром) и согласовывается с уполномоченным органом.

62. Взрывники, включая взрывников, обслуживающих смесительно-зарядные и зарядные машины и устройства, а также заведующие складами ВМ, заведующие механизированными пунктами подготовки ВМ и зарядными мастерскими, рабочие других профессий, связанных с оборотом взрывчатых материалов должны проходить обучение по программам, разработанным и утвержденным организациями по согласованию с уполномоченным органом.

63. Взрывникам дается право ведения взрывных работ на следующие виды:

1) общие виды взрывных работ: взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и сланцевых шахт, опасные по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли;

2) взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и сланцевых шахт, не опасные по газу, или разрабатывающих пласты, не опасные по взрывам пыли;

3) взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), опасные по газу или пыли;

4) взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), не опасные по газу или пыли;

5) взрывные работы на открытых горных разработках;

6) специальные виды взрывных работ: взрывные работы при сейсморазведке, а также при прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах;

7) взрывление мерзлых грунтов, на болотах, взрывание льда;

8) обработка материалов (резка, сварка, упрочнение) энергией взрыва; валка зданий, сооружений, дробление фундаментов и спекшейся руды;

9) корчевка пней, валка леса, взрывление смерзшихся дров и балансов, ликвидация затворов при лесосплаве, борьба с лесными пожарами;

10) взрывные работы в подземных выработках и на поверхности нефтяных шахт;

11) взрывные работы при проведении тоннелей и строительстве гидротехнических сооружений;

12) взрывные работы при проведении горно-разведочных выработок;

13) взрывные работы при уничтожении взрывоопасных устройств на земной поверхности;

14) взрывные работы, связанные с использованием взрывчатых материалов в научных и учебных целях.

64. Взрывники могут допускаться к сдаче экзаменов

по некоторым видам работ при условии, что их здоровье, подготовка, возраст и производственный стаж соответствуют установленным требованиям.

65. Программы подготовки персонала, связанного с оборотом взрывчатых материалов, разрабатываются для: взрывников, заведующих складами взрывчатых материалов, раздатчики взрывчатых материалов, взрывников смесительно-зарядных, зарядных машин и устройств, операторов стационарных пунктов изготовления взрывчатых материалов промышленного назначения, а также для других профессий, связанных с оборотом взрывчатых материалов.

66. По окончании обучения взрывники и персонал, связанный с оборотом взрывчатых материалов, сдают экзамен квалификационной комиссии под председательством представителя уполномоченного органа.

Результаты приема экзаменов оформляются протоколом, подписанным членами квалификационной комиссии.

67. Приказы, протоколы приема экзаменов и другую документацию по подготовке персонала, связанного с оборотом взрывчатых материалов, на специальных курсах должна вести специализированная организация (учебный центр), в которой проводилось обучение.

Один экземпляр протокола передается уполномоченному органу и является основанием для оформления, регистрации и выдачи удостоверения взрывника.

68. Лица, имеющие право руководства взрывными работами, допускаются к работе взрывниками без обучения, после сдачи экзаменов квалификационной комиссии уполномоченного органа и прохождения стажировки в течение месяца.

69. В организациях, использующих взрывчатое вещество в научно-исследовательских, экспериментальных и учебных целях, к работам с взрывчатыми материалами допускаются научные сотрудники, преподаватели и лаборанты, имеющие удостоверение взрывника и прошедшие стажировку в течение 10 дней под руководством опытного специалиста (лица, имеющего стаж взрывных работ не менее 5 лет).

70. Взрывник допускается к самостоятельному производству взрывных работ только после работы стажером в течение одного месяца под руководством опытного взрывника (лица, имеющего стаж взрывных работ не менее 5 лет).

71. Продолжительность стажировки для иных лиц, обучающихся профессиям, связанным с оборотом взрывчатых материалов, определяется соответствующими программами.

72. Место прохождения стажировки персонала, связанного с оборотом взрывчатых материалов, ее сроки и руководитель определяются приказом по организации.

73. По окончании обучения (перед стажировкой) взрывникам и персоналу, связанному с оборотом взрывчатых материалов, выдается квалификационное удостоверение - удостоверение взрывника.

74. В помощь взрывнику разрешается назначать помощников. Они должны быть проинструктированы и под непосредственным руководством и контролем взрывника могут выполнять работы, не связанные с оборотом средств инициирования и патронами-боевиками.

75. Рабочим, занятым подготовкой взрывов (работ с взрывчатыми материалами), должны быть выданы подпись инструкции, предусматривающие меры безопасности и обязанности при обращении с взрывчатыми материалами.

76. Заведующими складами ВМ и механизированными пунктами подготовки взрывчатых веществ должны назначаться лица, имеющие право руководства взрывными работами, или взрывники, раздатчики взрывчатых мате-

взрывных работ на строительных объектах, валке зданий и сооружений, ведении работ на болотах, выполнении прострелочно-взрывных, сейсморазведочных работ.

Другие взрывные работы, за исключением особо оговоренных в настоящих Правилах случаев, могут выполняться по паспортам.

156. Каждая организация, ведущая взрывные работы с применением массовых взрывов, должна иметь типовой проект производства буровзрывных работ, являющийся базовым документом для разработки паспортов и проектов буровзрывных (взрывных) работ, в том числе и проектов массовых взрывов, выполняемых в конкретных условиях.

Типовой проект производства буровзрывных работ должен выполняться на основе утвержденного проекта разработки месторождения, результатов экспериментальных и промышленных взрывов, научно-технических разработок, передового производственного опыта по взрывным работам в аналогичных условиях, требований настоящих Правил.

Организация, ведущая взрывные работы, должна информировать уполномоченный контролирующий орган о проводимых массовых взрывах.

157. Проекты буровзрывных и взрывных работ должны содержать решения по безопасной организации работ с указанием основных параметров буровзрывных работ; способам инициирования зарядов; расчетам взрывных сетей; конструкциям зарядов и боевиков; предполагаемому расходу взрывчатых материалов; определению опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации); проветриванию района взрывных работ и другим мерам безопасности, дополняющим в конкретных условиях требования настоящих Правил.

158. Паспорт на взрывные работы должен включать:

1) схему расположения шпуров или наружных зарядов; наименования взрывчатых материалов; данные о способе заряжания, числе шпуров, их глубине и диаметре, массе и конструкции зарядов и боевиков, последовательности и количестве приемов взрывания зарядов, материале забойки и ее длине; схему монтажа взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины (сопротивления), замедлений, схемы и времени проветривания забоев;

2) величину радиуса опасной зоны;

3) указания о местах укрытия взрывника на время производства взрывных работ, которые должны располагаться за пределами опасной зоны;

4) указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков, ограждающих доступ в опасную зону и к месту взрыва.

Для шахт (рудников), опасных по газу или пыли, в паспорте указываются количество и схема расположения специальных средств по предотвращению взрывов газа (пыли), а также специальные меры проведения взрывных работ в условиях шахт (рудников), опасных по газу или пыли.

Паспорта составляются на основании и с учетом результатов не менее трех опытных взрываний. Допускается вместо опытных взрываний использовать результаты взрывов, проведенных в аналогичных условиях.

159. Проекты и паспорта производства буровзрывных (взрывных) работ утверждаются техническим руководителем организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом, а при ведении взрывных работ подрядным способом - техническими руководителями организаций-подрядчика и организаций-заказчика или назначенными ими лицами.

160. Разовые взрывы зарядов в шпурах для доведе-

ния контура выработки до размеров, предусмотренных проектом буровзрывных (взрывных) работ, удаления на-весей, выравнивания забоя, почвы выработки, расширения выработки при перекреплении и опытном взрывании, а также в целях ликвидации отказов разрешается проводить по схемам. Схема составляется и подписывается руководителем взрывных работ, а на шахтах, опасных по газу или пыли, подлежит утверждению техническим руководителем шахты. В схеме указываются расположение шпуров, масса и конструкция зарядов, места расположения постов и укрытия взрывника, необходимые дополнительные меры безопасности. Со схемой под роспись должен быть ознакомлен взрывник.

161. При производстве взрывных работ, перед началом заряжания, с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ вводится запретная зона, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием.

В запретную зону разрешается проход специалистов организации и работников контролирующих органов в сопровождении руководителя взрывных работ.

Размеры запретной зоны определяются проектом буровзрывных (взрывных) работ.

На открытых горных работах запретная зона должна составлять не менее 20 м от ближайшего заряда. Она распространяется как на рабочую площадку того уступа, на котором проводится заряжание, так и на ниже- и вышерасположенные уступы, считая по горизонтали от ближайших зарядов.

В подземных выработках запретная зона определяется расчетом по действию ударной воздушной волны от взрыва максимально возможного количества взрывчатых веществ и должна составлять не менее 50 м. Запретная зона распространяется на все выработки, сообщающиеся с местом производства взрывных работ.

162. Опасная зона определяется расчетом в проекте или паспорте буровзрывных (взрывных) работ и вводится:

- при взрывании с применением электродетонаторов в боевиках - с начала укладки боевиков;
- при взрывании с применением детонирующих шнурков - до начала установки в сеть пиротехнических реле (замедлителей);

- при использовании в боевиках незелектрических систем инициирования с низкоэнергетическими волноводами - с момента подсоединения взрывной сети участков к магистральной;

- при взрывании с использованием электронных систем инициирования - с момента подсоединения взрывной сети участков к магистральной.

На границах запретной и опасной зон выставляются посты, обеспечивающие ее охрану. Запрещается поручать постовому работу, не связанную с выполнением прямых обязанностей.

163. Подземные выработки с исходящей вентиляционной струей воздуха, по которым направляются продукты взрыва, ограждаются аншлагами с надписями, запрещающими вход в опасную зону.

Аншлаги должны выставляться на расстоянии, при котором содержание ядовитых продуктов взрыва снижается до безопасных концентраций. Эти расстояния определяются опытным путем на основании результатов отбора проб воздуха при максимальном количестве взрываемых в забое взрывчатых веществ.

После окончания взрывных работ и полного проветривания выработок указанные ограждения и знаки с надписями снимаются.

164. При попадании в опасную зону объектов другой организации ее руководитель письменно оповещается не менее чем за сутки о месте и времени производства взрывных работ, при этом все люди с этих объектов вы-

водятся за пределы опасной зоны с письменным оповещением об этом руководителя взрывных работ.

165. При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых, а в темное время суток, кроме того, и световых сигналов для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрывчатых материалов.

166. Значение и порядок сигналов:

- 1) первый сигнал - предупредительный (один продолжительный). Сигнал подается при вводе опасной зоны;
- 2) второй сигнал - боевой (два продолжительных). По этому сигналу проводится взрыв;
- 3) третий сигнал - отбой (три коротких). Он означает окончание взрывных работ.

Сигналы должны подаваться взрывником (старшим взрывником), выполняющим взрывные работы, а при массовых взрывах - специально назначенным работником организации, ведущей взрывные работы.

166. Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных работ должны быть доведены до сведения персонала организации, а при взрывных работах на земной поверхности - до жителей населенных пунктов, примыкающих к опасной зоне.

167. Допуск людей к месту взрыва после его проведения может разрешаться лицом, осуществляющим руководство взрывными работами, или по его поручению взрывником, только после того, как будет установлено, что работа в месте взрыва безопасна.

168. Поверхность у устья подлежащих заряжанию шпуров, скважин и других выработок должна быть очищена от обломков породы, буровой мелочи, посторонних предметов.

Перед заряжанием шпуры и скважины должны быть очищены от буровой мелочи.

169. Забойники должны изготавливаться только из материалов, не дающих искр.

170. Патрон-боевик, снаряженный электродетонатором, должен быть расположен первым от устья шпура (скважины). При использовании незелектрических систем инициирования с низкоэнергетическими волноводами расположение боевика в шпуре (скважине) должно быть выполнено в соответствии с инструкциями по их применению.

При заряжании без применения средств механизации допускается расположение патрона-боевика с электродетонатором первым от дна шпура. В этом случае дно гильзы электродетонатора должно быть направлено к устью шпура. В угольных и сланцевых шахтах такое расположение в шпуре патрона-боевика с электродетонатором допускается только при отсутствии газоудаления и взрывчатой пыли, а также при наличии электродетонаторов с длиной проводов, превышающей глубину шпуров не менее 0,6 м.

171. Запрещается пробивать застрявший боевик. Если извлечь застрявший боевик не представляется возможным, заряжение шпура (скважины) необходимо прекратить; боевик взорвать вместе с другими зарядами.

172. При предварительном рыхлении угольного массива взрыванием удлиненных или рассредоточенных зарядов в шпурах или скважинах длиной более 5 м и при наличии в шпуре (скважине) гидравлической забойки допускается в качестве дополнительного средства инициирования использовать детонирующий шнур без вывода его из шпура (скважины).

173. В шахтах, опасных по газу или пыли, рассредоточенные заряды допускается применять в породных забоях выработок, в которых отсутствует выделение горючих газов, и только во врубовых шпурах.

174. Если во время заряжания часть заряда будет пересыпана, шпур (скважину) необходимо дозарядить и за-

ряд взорвать вместе с другими зарядами, с обязательной установкой в дозаряженную часть дополнительного боевика.

175. Запрещается выдергивать или тянуть детонирующий шнур, а также провода электронных детонаторов и электродетонаторов, введенных в боевики.

Переломы выходящих из зарядов концов детонирующего шнуря не допускаются.

176. На шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, взрывание зарядов без забойки запрещается.

177. При заполнении шпуров (скважин) забоечным материалом необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающие воздействие на взрывчатое вещество и средства инициирования, находящиеся в шпуре (скважине). При этом электрический провод, детонирующий шнур и волноводы должны иметь слабину.

В качестве забойки для шпуров и скважин нельзя применять кусковатый или горючий материал.

178. Размещать забойку в шпурах и скважинах с помощью забоечных машин необходимо в соответствии с инструкциями (руководствами) по их эксплуатации.

179. Заряжение шпуров (скважин) и монтаж взрывной сети на высоте более 2 м разрешается производить только с оборудованных подъемных площадок (помостов), с полков, примыкающих к забою, или с площадок подъемных механизмов, обеспечивающих безопасность работ, правильное размещение зарядов и монтаж взрывной сети.

Заряжение шпуров (скважин) на высоте более 2 м с лестниц запрещается.

180. При взрывании наружных зарядов необходимо их размещать так, чтобы взрыв одного не нарушил соседние заряды. Если это сделать не представляется возможным, взрывание должно проводиться только одновременно (с применением электродетонаторов или детонирующего шнуря).

Запрещается закрывать наружный заряд или детонирующий шнур камнями, щебнем, другим кусковатым материалом.

181. При глубине скважин более 15 м обязательно дублирование внутрискважинной сети.

Необходимость дублирования сети в подземных выработках определяется проектом буровзрывных (взрывных) работ.

182. При необходимости взрыва группы зарядов, прикрытых защитными приспособлениями, заряды должны взрываться одновременно или с суммарным замедлением не более 200 мс.

183. Во время грозы запрещается производство взрывных работ с применением электровзрывания как на земной поверхности, так и в проводимых с поверхности горных выработках. Если электровзрывная сеть была смонтирована до наступления грозы, то перед грозой необходимо провести взрывание или отсоединить участковые провода от магистральных, концы тщательно изолировать, людей удалить за пределы опасной зоны или в укрытие.

184. Запрещается проводить взрывные работы (работы с взрывчатыми материалами) при недостаточном освещении рабочего места.

185. При взрывании шпуровых и наружных зарядов для разделки негабаритных кусков на развалих заряжания используется детонирующий шнур без вывода его из шпура (скважины).

173. В шахтах, опасных по газу или пыли, рассредоточенные заряды допускается применять в породных забоях выработок, в которых отсутствует выделение горючих газов, и только во врубовых шпурах.

174. Если во время заряжания часть заряда будет пересыпана, шпур (скважину) необходимо дозарядить и за-

ную мастерскую. Остатки взрывчатых веществ, оказавшиеся в аппарате в результате неполного взрыва, подлежат сбору и уничтожению в установленном порядке.

В случае прихвата прострелоно-взрывной аппаратуры в скважине уничтожение снаряженного аппарата или работы, связанные с его подъемом на поверхность, должны проводиться по плану (мероприятиям), согласованному с заказчиком.

213. Отказавшие заряды при взрывании льда разрешается извлекать не ранее чем через 15 минут после последнего взрыва.

При невозможности извлечь отказавший заряд к нему должен привязываться новый заряд, массой не менее 25% массы отказавшего, с последующим взрыванием в воде.

214. При взрывании горячего массива подход к отка-

звшему заряду разрешается по истечении 15 минут и при температуре ниже 80 °C, а также при условии, что не будет наблюдаться разложение аммиачной селитры.

Ликвидация отказавшего заряда взрывчатых материалов в шпуре должна проводиться вымыванием водой.

215. Ликвидация отказавших зарядов при корчевке пней должна осуществляться путем извлечения вручную забойки из шпера (подкопа), помещения нового заряда на отказавший и повторного взрыва.

216. Когда работы по ликвидации отказа не могут быть закончены в данной смене, разрешается поручать их продолжение взрывнику очередной смены с соответствующим инструктажем и отметкой в выдаваемом ему наряде-путевке. В этом случае допуск рабочих к месту после ликвидации отказа должен быть разрешен руководителем взрывных работ смены.

Глава 13. Дополнительные требования при ведении взрывных работ в подземных выработках

217. Перед началом заряжания шпуротов и скважин при ведении взрывных работ в подземных выработках необходимо обеспечить проветривание забоя, убрать ранее взорванную в забое горную массу, вывести людей, не участвующих в выполнении взрывных работ, за пределы запретной (опасной) зоны, в места, определенные паспортом (проектом) буровзрывных (взрывных) работ, при этом должны быть обеспечены безопасные условия работы взрывника.

218. Заряжение и взрывание в подземных выработках должно проводиться под контролем руководителя взрывных работ.

219. Производство взрывных работ при проведении выработок встречными забоями и сбоечке выработок осуществляется с соблюдением следующих условий:

1) при сближении забоев на расстояние 15 м перед началом заряжания шпурлов в одном из встречных забоев все не связанные с выполнением взрывных работ люди должны быть удалены из этих забоев в безопасное место, и у входа в противоположный забой выставлен пост.

Одновременное взрывание шпуровых зарядов во встречных забоях запрещается. Необходимо обязательное определение размера целика между встречными забоями. На каждое отдельное взрывание зарядов в шпурах взрывнику должен быть выдан наряд-путевка, подписанный руководителем организации или назначенным им лицом. Работы необходимо выполнять в присутствии руководителя взрывных работ;

2) взрывание должно проводиться только после вывода людей из противоположного забоя и выставлении там поста;

3) пост в противоположной выработке может быть снят только с разрешения руководителя взрывных работ;

4) когда размер целика между встречными забоями составит 7 м, работы должны проводиться только из одного забоя. При этом необходимо бурить опережающие шпуры глубиной на 1 м больше, чем глубина заряжаемых шпурлов;

5) при толщине целика 3 м в шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, в сбиваемых выработках перед каждым взрыванием должен быть проведен замер газа и приняты меры по обеспечению устойчивого проветривания этих выработок, а также по предупреждению взрыва пыли.

Кроме проведения замеров газа рабочими и руководителем взрывных работ, в сбиваемых забоях угольных шахт, опасных по газу, должны устанавливаться средства автоматического контроля метана.

220. В параллельно проводимых выработках угольных шахт при расстоянии между выработками 15 м и менее взрывание зарядов в каждом забое должно прово-

диться только после вывода людей из забоя параллельной выработки в безопасное место и выставления постов охраны, предусмотренных паспортами буровзрывных работ. Разрешается не выводить людей из параллельной выработки, забой которой расположен на расстоянии более 50 м от забоя, где проводится взрывание.

221. Запрещается ведение взрывных работ на расстоянии менее 30 м от склада ВМ, участкового пункта, раздаточной камеры, а также нахождение людей в перечисленных местах хранения взрывчатых материалов при проведении взрывных работ на расстоянии ближе 100 м от них. Указанное расстояние определяется от места взрывания до ближайшей камеры (ячейки) с взрывчатыми материалами.

222. Запрещается взрывание зарядов, если на расстоянии менее 20 м от места их заложения находятся неубранная отбитая горная масса, вагонетки или предметы, загромождающие выработку более чем на 1/3 площади ее поперечного сечения, при отсутствии свободных проходов.

223. При ведении взрывных работ в лаве, отрабатывающей угольный пласт крутого залегания, обязательно наличие магазина, размеры которого должны быть достаточны для размещения взорванного угля, доступа в лаву необходимого количества воздуха и свободного прохода людей.

224. Допуск людей в выработку (забой) после взрывных работ производится только при условии содержания ядовитых продуктов взрыва не более 0,008% по объему в пересчете на условный оксид углерода. Проветривание выработки до указанной концентрации ядовитых продуктов взрыва должно достигаться не более чем за 30 минут.

При проверке вредных продуктов взрыва 1 л диоксида азота следует принимать эквивалентным 6,5 л оксида углерода.

225. При послойной отбойке угля не допускается присутствие людей в очистном забое под гибким перекрытием, настилом или межслойной пачкой, когда в одном из забоев проводятся взрывные работы. При взрывании в лавах, камерах и в верхних нишах лав, а также в вентиляционных штреках на угольных пластах крутого и наклонного падения допускается нахождение взрывника в выработках с исходящей струей воздуха при условии выполнения требований настоящих Правил и проведения указанных в паспортах буровзрывных работ мероприятий по предупреждению отравления людей ядовитыми газами.

226. Взрывные работы в искусственно замороженных породах или в зонах скатого воздуха (кессонах) должны проводиться только по специально разработанным про-

ектам.

227. При проходке и углубке стволов шахт взрывание разрешается проводить только с поверхности или с действующего горизонта. Лица, проводящие взрывание, должны находиться в выработке со свежей струей воздуха.

228. Изготавливать патроны-боевики разрешается на поверхности в специально оборудованных в соответствии с проектной документацией помещениях (зарядных будках), расположенных не ближе 50 м от ствола, зданий и сооружений.

229. Запрещается спуск-подъем боевиков в разгружающихся через дно бадьях.

Спуск-подъем в опрокидывающихся бадьях разрешается при наличии исправных блокировочных устройств, препятствующих подъему бадью выше верхней приемной площадки ствола. Скорость спуска-подъема не должна превышать 1 м/с при движении без направляющих и 2 м/с - при движении по направляющим.

230. Спуск в ствол патронов-боевиков должен проводиться в специальных сумках (ящиках) отдельно от взрывчатых веществ в сопровождении взрывника. При этом в забое ствола должны находиться только лица, занятые при заряжании, и машинист насоса.

На рабочем полке и натяжной раме разрешается находиться лицам, занятым сопровождением бадей через растробы. Другие работы на этих полках во время заряжания шнуром запрещаются.

231. Электровзрывная сеть в обводненном забое ствола шахты должна монтироваться при помощи антенных проводов. Стойки для установки проводов должны быть таковой высоты, чтобы вода не достигала антенн.

При этом электродетонаторы должны иметь длину концевых проводов, позволяющую их подсоединение к антенным без дополнительных соединений.

232. Взрывник должен осуществлять монтаж электровзрывной сети только после выезда из забоя всех рабочих (кроме ответственных за подачу сигналов и обслуживание проходческого полка).

233. В качестве магистральных проводов необходимо применять гибкий кабель во влагонепроницаемой оболочке, который не должен опускаться ниже проходческого полка.

234. После окончания монтажа взрывной сети и выезда всех людей на поверхность в стволе должны быть открыты все ляды.

235. Ведение взрывных работ вблизи подземных и наземных сооружений должно осуществляться по проекту буровзрывных (взрывных) работ, согласованному с организацией, эксплуатирующей эти сооружения.

236. При проходке стволов шахт в городских условиях и наличии большого притока воды патроны-боевики разрешается изготавливать на первом полке от забоя ствола или на специально устроенном полке.

237. При проходке тоннелей с применением электровзрывания со всего проходческого оборудования напряжение должно быть снято до начала заряжания.

Запрещается изготавливать патронов-боевиков непосредственно на площадках укладчика тоннельной обделки или щита.

238. При рассечке верхних штолен из восстающих одновременное взрывание в противоположных забоях запрещается.

239. Взрывные работы в калоттах осуществляются по проекту буровзрывных (взрывных) работ, согласованному с руководителем организации, выполняющей работы по строительству тоннеля.

Запрещается одновременное взрывание в обоих крыльях калотты.

240. При ведении взрывных работ на шахтах и рудни-

ках, опасных по газу или пыли, перед каждым заряжанием шпуров, их взрыванием и при осмотре забоя после взрывания необходимо проводить замер концентрации метана по всему сечению забоя. Запрещается выполнять взрывные работы при содержании метана 1% и более в забоях и в примыкающих выработках на протяжении 20 м от них, а также в месте укрытия взрывника.

Замер концентраций метана в месте укрытия взрывника должен проводиться перед каждым подключением электровзрывной сети к взрывному прибору.

241. Взрывные работы на угольных шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, проводятся только в забоях выработок, непрерывно и устойчиво проветриваемых, и при осуществлении необходимых мер пылевзрывозащиты.

В выработках с высоким выделением метана в качестве источника тока должны применяться только искробезопасные взрывные приборы.

К выработкам с высоким выделением метана относятся:

- все выработки на выемочных участках на пластах, опасных по пыли, с относительной метанообильностью 10 м³/т и более и абсолютной газообильностью - 3 м³/мин. и более;

- все выработки на выемочных участках на пластах, не опасных по пыли, с относительной метанообильностью 15 м³/т и более и абсолютной - 3 м³/мин. и более.

В наиболее сложных условиях (при сотрясательном взрывании, разбучивании углеспусковых выработок, дроблении негабаритных кусков породы, взрывной посадке кровли в очистных забоях, подземных взрывах по разрушению труднообрушаемых кровель на выемочных участках, ликвидации отказов) взрывные работы необходимо осуществлять в присутствии и под руководством лица, назначенного ответственным за безопасное ведение работ в смене (на участке).

242. Взрывные работы в очистных, подготовительных забоях и на отдельных участках выработок, в которых имеется газоуделение или взрывчатая пыль, допускается проводить при соблюдении для каждого забоя (выработки) режима, утвержденного распоряжением (приказом) организации, ведущей взрывные работы. В режиме указывается наименование забоя, тип применяемого взрывчатого вещества и средств взрывания, установленное время ведения взрывных работ, включая начало заряжания, время проветривания, осмотра забоя, места вывода людей и место укрытия взрывника, наличие людей на пути движения исходящей струи воздуха.

243. Запрещается:

- 1) частичное выбуривание газоносных угольных пластов в тупиковых забоях подготовительных выработок, проводимых взрывным способом по вмещающим породам;
- 2) предварительное рыхление угольного массива в очистных забоях перед комбайнами, стругами. Это требование не распространяется на бесплющую выемку угля, гидровзрывание, а также полную отбойку угля и породы в зонах геологических нарушений.

244. Выбор соответствующих взрывчатых материалов должен осуществляться в зависимости от условий взрывания, в том числе групп совместимости, указанных в пункте 4 настоящих Правил, и необходимости создания предохранительной среды согласно перечисленным ниже требованиям.

245. Непредохранительные взрывчатые вещества II класса разрешается применять:

- 1) для проведения горизонтальных, наклонных, восстающих и вертикальных выработок, углубки шахтных стволов с действующими горизонтами шахт при следующих условиях:

отсутствие в забоях угольных пластов, пропластков, а также выделения метана; подтопление водой забоя углубляемого ствола перед взрыванием на высоту не менее 20 см, считая по наивысшей точке забоя;

отставание от любой точки забоя до угольного пласта (при приближении к нему) не менее 5 м, считая по нормали. После пересечения пласта забоем выработки расстояние от любой точки забоя до пласта должно быть более 20 м, считая по протяжению выработки;

в выработке, закрепленной монолитной крепью, в которой ведутся работы по изоляции пласта, после пересечения угольных пластов и пропластков;

2) в забоях, проводимых с поверхности шурфов или стволов шахт и рудников, опасных по газу или пыли, в том числе при пересечении этими забоями пластов, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, при выполнении следующих условий:

подтопление водой забоя перед взрыванием на высоту не менее 20 см, считая по наивысшей точке забоя. При проведении ствола в искусственно замороженных породах или отсутствии притока воды вместо подтопления забоя ствола должны быть приняты другие меры;

осуществление взрывания с поверхности при отсутствии людей в стволе и на расстоянии не менее 50 м от него;

3) при сотрясательном взрывании в выработках, проводимых по выбросоопасным породам, при условии применения водораспылительных завес, в сочетании с туманообразующими завесами. Взрывание зарядов должно проводиться с поверхности или из камер-убежищ при отсутствии людей в шахте;

4) при ведении работ по разупрочнению пород кровли угольного массива на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, при условии осуществления мероприятий по безопасности, утвержденных техническим распоряжением (приказом) организации, ведущей взрывные работы;

5) при применении скважинных зарядов для создания предохранительных надщитовых подушек на участках, опасных по прорыву глины и пульпы;

6) для предварительного разупрочнения труднообрушаемой кровли в механизированных очистных забоях.

246. При выполнении перечисленных в пункте 245 настоящих Правил работ в зависимости от крепости пород и условий взрывания должны использоваться следующие взрывчатые вещества:

при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте 1 (кроме углубки стволов) и подпункте 3 пункта 245, по породам с коэффициентом крепости f менее 7, а также при разупрочнении труднообрушаемых пород любой крепости - взрывчатые вещества, не содержащие сенсибилизаторов, более чувствительных, чем тротил;

при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте 1 (кроме углубки стволов) и подпункте 3 пункта 245, по породам с коэффициентом крепости f от 7 до 10 применение взрывчатых веществ, содержащих гексоген или нитроэфиры, допускается только во врубовых шпурах. Во всех остальных шпурах должны применяться взрывчатые вещества, не содержащие сенсибилизаторов, более чувствительных, чем тротил;

при проведении горизонтальных и наклонных выработок по породам с коэффициентом крепости $f = 10$ и более допускается применение любых взрывчатых веществ;

при взрывании в условиях, перечисленных в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 245, а также при углубке стволов допускается применение любых взрывчатых веществ.

247. Предохранительные взрывчатые вещества III

класса разрешается применять:

1) в забоях выработок, проводимых только по породе, в том числе и по выбросоопасным породам, при выделении метана и отсутствии взрывчатой пыли;

2) в забоях стволов, проводимых только по породе, при их углубке с действующими горизонтами и выделении в них метана;

3) при вскрытии пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа, до обнажения пласта при условии применения водораспылительных завес и наличия между пластом и забоем выработки породной пробки по всей площади сечения выработки. Размер пробки (считая по нормали) должен быть не менее 2 м при вскрытии крутых и не менее 1 м при вскрытии пологих пластов.

248. Предохранительные взрывчатые вещества IV класса применяются:

1) в угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по угольным пластам, опасным по взрывам пыли, при отсутствии выделения метана в этих выработках;

2) в угольных и смешанных забоях горизонтальных, наклонных и восстающих ($> 10^\circ$) выработок, проводимых по пластам, опасным по газу или пыли, в которых отсутствует повышенное выделение метана при взрывных работах;

3) при сотрясательном взрывании, в том числе камуфлетном, вскрытии угольных, пластов после их обнажения и последующем проведении выработок на протяжении не менее 20 м;

4) в бутовых штреках с нижней подрывкой пород;

5) в бутовых штреках с верхней подрывкой пород при относительной метанообильности выемочного участка менее $10 \text{ m}^3/\text{t}$;

6) при взрывании по породе в смешанных забоях выработок, проводимых по пластам, опасным по внезапным выбросам угля и газа, при опережающем породном забое;

7) для подрывки боковых пород $f > 4$ в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии проведения предварительной выемки угля без применения взрывных работ;

8) при взрывной выемке угля в лавах;

9) при проведении восстающих выработок (печей) на пластах с углом падения свыше 45° по предварительно пробуренным скважинам диаметром не менее 500 мм, обеспечивающим проветривание выработок за счет общешахтной депрессии.

249. Предохранительные взрывчатые вещества V класса применяются:

1) в угольных и смешанных забоях горизонтальных, наклонных и восстающих ($> 10^\circ$) выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах. В смешанных забоях по углю и по породе должно применяться одно и то же взрывчатое вещество;

2) в угольных и смешанных забоях восстающих ($> 10^\circ$) выработок, в которых выделяется метан, при проведении их с предварительно пробуренными скважинами, обеспечивающими проветривание выработок за счет общешахтной депрессии;

3) в нишах лав, не отнесенных к забоям с повышенным выделением метана;

4) в бутовых штреках, проводимых с верхней подрывкой пород, при относительной метанообильности выемочного участка $10 \text{ m}^3/\text{t}$ и более;

5) для верхней и смешанной подрывки боковых пород с $f = 4$ и менее в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии предварительной выемки угля без применения взрывных работ.

250. Предохранительные взрывчатые вещества VI класса применяются:

1) в верхних нишах лав с повышенным выделением метана;

2) в угольных забоях восстающих ($> 10^\circ$) выработок, в которых выделяется метан, при проведении их без предварительно пробуренных скважин;

3) в забоях выработок, проводимых по нарушенному массиву (в том числе и в забоях выработок, проводимых в присечку к нарушенному массиву), при выделении в них метана. Глубина шпуров должна быть не более 1,5 м, а масса шпурового заряда патронированного взрывчатого вещества - не более 0,6 кг;

4) для верхней и смешанной подрывки пород с $f = 4$ и менее в вентиляционных штреках, проводимых вслед за лавой;

251. Предохранительные взрывчатые вещества VII класса применяются для следующих видов специальных взрывных работ:

1) ликвидация зависаний горной массы в углеспускных выработках;

2) дробление негабаритов наружными зарядами;

3) взрывное перебивание деревянных стоек при посадке кровли.

252. Во всех забоях выработок, кроме проводимых сотрясательным взрыванием, а также при выполнении специальных работ допускается применять предохранительные взрывчатые вещества и более высокого класса по сравнению с указанными в пунктах 245-250 настоящих Правил.

253. В забоях выработок, где имеется газовыделение или взрывчатая угольная пыль, разрешается применять только предохранительные электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

1) общее максимальное время замедления электродетонаторов короткозамедленного действия с учетом разброса по времени срабатывания не должно превышать при применении взрывчатых веществ IV класса - 220 мс, V и VI классов - 320 мс;

2) в подготовительных выработках, проводимых по углю, и в комбинированных нишах очистных забоев без машинного вруба все заряды в угольном забое должны взрываться от одного импульса тока взрывного прибора;

3) при протяженности угольного забоя более 5 м разрешается его делить по длине на участки, и взрывание в каждом из них производить раздельно при соблюдении требований пункта 259 настоящих Правил;

4) в подготовительных выработках, проводимых по углю с подрывкой боковых пород, взрывание зарядов в шпурах по углю и породе может проводиться как раздельно, так и одновременно (одним забоем или с опережением одного из них), причем раздельное взрывание должно осуществляться только по разрешению руководителя шахты при числе циклов не более одного по углю и одного по породе, за исключением случаев создания опережающих заходок в начале проведения выработок, но не более 5 м.

254. Запрещается одновременная выдача взрывнику для проведения взрывных работ взрывчатых веществ различных классов, а также предохранительных и непредохранительных электродетонаторов, в том числе короткозамедленного и замедленного действия, для разных забоев, если в одном из них применяются электродетонаторы с большим замедлением или взрывчатые вещества более низкого класса.

255. Места укрытия взрывников должны находиться в выработках, проветриваемых свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии, и располагаться от места взрыва на расстоянии не менее:

1) в горизонтальных и наклонных ($< 10^\circ$) подготовительных выработках, при дроблении негабаритов наруж-

ными зарядами, а также при взрывной посадке кровли в лавах - 150 м;

2) в наклонных, в том числе восстающих (более 10°), подготовительных выработках - 100 м, но обязательно в горизонтальной выработке и не ближе 10 м от устья выработки или ее сопряжения с другой выработкой;

3) в лавах (слоях) с углом залегания до 18° - 50 м;

4) в лавах (слоях) с углом залегания $> 18^\circ$ - 20 м;

5) в очистных забоях камерного типа, а также при постановении угольных целиков - 200 м;

6) в щитовых забоях - 50 м, но не ближе 20 м от ходовой печи;

7) при пропуске угля и породы в восстающих выработках - 150 м;

8) при проведении стволов (шурfov) с поверхности - 50 м.

256. Места укрытия взрывника, расположения постов охраны, других людей во всех случаях следует определять в проектах, паспортах или схемах буровзрывных работ с учетом того, что расстояние от места укрытия взрывника до постов охраны, располагаемых за взрывником, должно быть не менее 10 м и от места расположения постов охраны до места нахождения остальных людей - также не менее 10 м.

257. При ведении взрывных работ в тупиковых выработках протяженностью более 100 м по углю или смешанным забоям должны проводиться при наличии постоянной взрывной магистрали, проложенной до взрывной станции в месте укрытия взрывника.

258. Заряжение и взрывание зарядов каждого цикла, в том числе и при раздельном взрывании по углю и породе, допускаются только после проветривания забоя, замера содержания метана, уборки взорванного угля, проведения мероприятий по пылевзрывозащите забоя и прилегающих к нему выработок на расстоянии не менее 20 м. Во всех случаях глубина заходки по углю должна быть не более 2 м.

259. В очистных забоях на пластиах, опасных по газу или пыли (кроме опасных по внезапным выбросам), разрешается разделять очистной забой по длине на участки, взываемые раздельно. Заряжение и взрывание зарядов на каждом участке допускаются после взрыва зарядов на предыдущем участке, уборки отбитого угля, крепления забоя и принятия мер по предупреждению взрывов газа и угольной пыли.

260. При засечке подготовительных и нарезных выработок по углю и породе из других выработок на протяжении 5 м от сопряжения необходимо предусматривать уменьшение длины шпуров и зарядов взрывчатых веществ с целью снижения опасности нарушения крепи, обрушения пород, а также повреждения кабелей и трубопроводов.

261. В породных и смешанных забоях подготовительных выработок при наличии газоудаления разрешается применять электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия. При этом максимальное время замедления должно устанавливаться с учетом требований пункта 262 настоящих Правил.

Взрывание комплекта зарядов в забое допускается проводить раздельно, но не более чем за три приема. Заряжение шпуров в каждом отдельном приеме должно проводиться после взрыва в предыдущем и принятия мер, обеспечивающих безопасность взрывных и других работ в забое.

262. При проведении по породе выработок, в которых отсутствует выделение метана, взрывание может проводиться с применением электродетонаторов мгновенного, короткозамедленного и замедленного действия со време-

менем замедления до 2 с без ограничения количества приемов и пропускаемых серий замедления.

263. В забоях выработок, в которых имеется газоуделение или взрывчатая угольная пыль (кроме бутовых штреков с подрывкой кровли), разрешается применять электродетонаторы короткозамедленного действия с интервалом замедления не более 60 мс (по номиналу). В бутовых штреках с подрывкой кровли разрешается применять только электродетонаторы мгновенного действия.

264. Электродетонаторы замедленного действия разрешается применять для взрываия зарядов в забоях, где допущено использование непредохранительных взрывчатых веществ II класса, при отсутствии газоуделения и взрывчатой пыли.

265. В выработках, где допущено использование непредохранительных взрывчатых веществ и электродетонаторов замедленного действия, разрешается применять в одном забое и выдавать одному взрывнику непредохранительные взрывчатые вещества различной работоспособности или непредохранительные и предохранительные взрывчатые вещества при условии размещения взрывчатых веществ с меньшей работоспособностью только в оконтуривающих шпурах. При проведении таких выработок в направлении угольных пластов или пропластков, опасных по газу или пыли, с расстояния 5 м (считая от них по нормали), а также на расстоянии 20 м после их пересечения (считая по протяжению выработки) обязательно применение предохранительных взрывчатых веществ и электродетонаторов мгновенного и короткозамедленного действия с соблюдением мер безопасности, предусмотренных настоящими Правилами для забоев, опасных по газу или пыли.

266. Запрещается размещать в одном штуре взрывчатые вещества различных классов и при сплошном заряде - более одного патрона-боевика.

267. Минимальная глубина штуроов при взрываии по углю и породе должна быть 0,6 м.

268. Заряд, состоящий из двух патронов взрывчатого вещества и более, необходимо вводить в штур одновременно. Боевик может досыпаться отдельно.

269. В качестве забои должны применяться глина, смесь глины с песком, гидрозабойка в штуроах в сочетании с запирающей забоей из глины или смеси глины с песком или аналогичные материалы.

270. При взрываии по углю и по породе минимальная величина забои для всех забоевых материалов должна составлять:

1) при глубине штуроов 0,6-1,0 м - половину глубины штуроа;

2) при глубине штуроов более 1 м - 0,5 м;

3) при взрываии зарядов в скважинах - 1 м.

271. Расстояние от заряда взрывчатых веществ до ближайшей поверхности должно быть не менее 0,5 м по углю и не менее 0,3 м по породе, в том числе и при взрываии зарядов в породном негабарите. В случае применения взрывчатых веществ VI класса при взрываии по углю это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м.

272. Минимально допустимые расстояния между смежными штуроыми зарядами должны соответствовать показателям, приведенным в приложении 9 к настоящим Правилам.

В породах с $f > 10$ расстояние между смежными штуроыми зарядами должно определяться проектом буровзрывных (взрывных) работ.

273. На пластах, опасных по пыли, перед каждым взрываием в забоях, проводимых по углю или по углю с подрывкой боковых пород, необходимо проводить осланцевание или орошение осавшей угольной пыли водой с добавлением смачивателя как в забое, так и в выработке, примыкающей к забою, на протяжении не менее 20 м

от взрываемых зарядов.

В очистных забоях на пластах, опасных по взрыву пыли, при взрываии по углю в кутках или нишах лав также должно проводиться осланцевание или орошение призабойного пространства водой с применением смачивателей.

274. Сотрясательное взрываие должно проводиться при отработке пластов, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, а также на угрожаемых пластах, где текущим прогнозом или прогнозом при вскрытии получены значения "опасно", в определенном режиме, направленном на защиту людей от последствий выбросов, в том числе:

1) при проведении горизонтальных, наклонных (проводимых сверху вниз) и восстающих выработок с углом наклона до 10° включительно, а также для отбойки угля в очистных забоях;

2) при вскрытии выбросоопасных угольных пластов мощностью более 0,1 м;

3) при вскрытии угрожаемых угольных пластов, если прогнозом установлены опасные значения показателей выбросоопасности или прогноз перед вскрытием не проводился;

4) при вскрытии песчаников на глубине 600 м и более, если прогнозом установлено, что песчаник выбросоопасный или прогноз выбросоопасности перед вскрытием не осуществлялся;

5) при проведении выработок по выбросоопасным песчаникам.

Требования настоящих Правил к сотрясательному взрываии также распространяются на пластовое и внешнепластовое (передовое) торпедирование, предназначенные для предотвращения внезапных выбросов угля и газа.

Взрывные работы при вскрытии пластов, а также в очистных и подготовительных выработках в пределах защищенных зон допускается проводить без соблюдения режима, предусмотренного для сотрясательного взрываии.

275. Выбор параметров паспорта буровзрывных работ для выработок, проводимых по угольным пластам и породам, опасным по внезапным выбросам, должен обеспечивать полную отбойку угля (породы) по всей площади сечения выработки. Если при сотрясательном взрываии не достигнута требуемая конфигурация забоя, следует провести повторное сотрясательное взрываие по оконтуриванию выработки.

В местах геологических нарушений взрываие по углю и породе должно проводиться одновременно.

Проведение выработок смешанным забоем с опережающей взрывной отбойкой угля разрешается при отставании породного забоя не более 5 м.

Проведение выработок смешанным забоем с опережающей взрывной отбойкой породы должно осуществляться только на пластах мощностью до 0,8 м.

276. Запрещается применять машины, механизмы и ручные ударные инструменты для оформления забоя после сотрясательного взрываии.

277. Для каждого забоя, где применяется сотрясательное взрываие, распоряжением (приказом) организации, ведущей взрывные работы, утверждается инструкция, устанавливающая порядок, технологию такого взрываии и меры безопасности. Инструкция должна предусматривать запись телефонных переговоров ответственного руководителем сотрясательного взрываии, находящегося на поверхности.

278. С паспортом буровзрывных работ и Инструкцией по сотрясательному взрываии должны быть ознакомлены под роспись руководители взрывных работ, связанные с проведением сотрясательного взрываии, и рабо-

чи участков, на которых проводится сотрясательное взрываие.

279. Сотрясательное взрываие проводится в нерабочие смены или межсменные перерывы. Период времени на сотрясательное взрываие, порядок проведения сотрясательного взрываии и лица, ответственные за его выполнение, утверждаются распоряжением (приказом) организации. В случае подготовки горизонта на эксплуатационной шахте специализированными организациями такой порядок устанавливается совместным распоряжением (приказом) специализированной организации и организации заказчика.

При осуществлении сотрясательного взрываии должен вестись журнал проведения сотрясательного взрываии по шахте.

Сведения о месте и времени проведения сотрясательного взрываии (в виде объявлений) не позже чем за смену до начала взрываии необходимо доводить до всех трудающихся, занятых в подземных выработках.

280. При проведении сотрясательного взрываии должна устанавливаться опасная зона, в которую включаются все выработки шахты, расположенные по ходу движения исходящей вентиляционной струи воздуха от места взрываии, а также все выработки со свежей струей воздуха от забоя до места укрытия взрывника.

Перед началом заряжания во всех выработках шахты, расположенных в пределах опасной зоны, электроэнергия должна быть отключена. Включение электроэнергии допускается только после проверки содержания метана в атмосфере выработок после взрываии и при отсутствии повреждений электрооборудования и кабелей.

Не допускается при проведении сотрясательного взрываии отключать вентиляторы местного проветривания, а также приборы автоматического контроля содержания метана и датчики, используемые для контроля выбросоопасных зон угольных пластов.

В забоях выработок, в которых нельзя отключать электроэнергию до начала заряжания штуроов (в связи с их возможным затоплением), напряжение необходимо снимать перед началом монтажа взрывной сети.

281. При вскрытии мощных крутых пластов взрывные работы допускаются только для обнажения угольного пласта (удаления породной пробки). Участок породной пробки непосредственно перед пластом необходимо ликвидировать за одно взрываие.

Режим сотрясательного взрываии в забое вскрытой выработки должен вводиться с расстояния не менее 4 м и может отменяться после удаления забоя выработки на расстояние не менее 4 м по нормали от пластика угля.

Вскрытие угольных пластов необходимо выполнять в следующей последовательности: приближение забоя вскрытой выработки к пласту, обнажение и пересечение пластика, удаление (отход) от пластика.

Расстояния до места укрытия, из которого проводится взрываие при вскрытии выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов горизонтальными и наклонными выработками, должны составлять: на участках приближения к пласту и удаления от него - 600 м; на участке пересечения особо выбросоопасных пластов - с поверхности; в остальных случаях - 1000 м. Эти расстояния определяются от места слияния струи, исходящей из взрываемого забоя, со свежей струей, считая против направления движения свежей струи.

Место укрытия, из которого проводится взрываие при вскрытии выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов при углубке вертикальных стволов с действующими горизонтами, должно находиться:

на участке пересечения - на поверхности, в 50 м от ствола;

на участках приближения и удаления - на действующем горизонте, но не ближе 200 м от углубляемого ствола, при условии обеспечения изолированного отвода исходящей струи воздуха согласно руководству для соответствующего угольного бассейна. При невозможности выполнения указанных условий взрываие должно проводиться с поверхности.

В угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по выбросоопасным угольным пластам, при взрываии зарядов только по углю или по углю и породе одновременно, а также по породе без опережающей выемки угля, при проведении выработок по выбросоопасным породам и при вскрытии таких пород расстояние до укрытия взрывника должно быть не менее 600 м от забоя, но не ближе 200 м от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей. Люди, не связанные с проведением взрывных работ, должны находиться на свежей струе воздуха на расстоянии не менее 1000 м от взрываемого забоя.

При взрываии зарядов по породе в забоях, где произведена опережающая выемка выбросоопасного угольного пласта, расстояние до места укрытия взрывника должно быть не менее 200 м от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей.

282. Выработка, в которой проводится сотрясательное взрываие, перед взрывными работами должна быть освобождена на протяжении не менее 100 м от забоя от вагонеток и других предметов, загромождающих ее более чем на 1/3 площади поперечного сечения.

283. Перед проведением сотрясательного взрываии вентиляционные устройства, расположенные в пределах опасной зоны, а также перемычки, установленные для предотвращения проникновения газа на другие участки или горизонты шахты, должны быть осмотрены руководителями взрывных работ.

В случае обнаружения неисправности вентиляционного устройства до ее устранения сотрясательное взрываие запрещается.

284. При наличии в забое, где применяется сотрясательное взрываие, опережающих штуроов и скважин, не предназначенных для размещения взрывчатых веществ, они должны быть заполнены глиной или другим негорючим материалом на длину, превышающую глубину заряжаемых штуроов (скважин) не менее чем на 1 м. Взрываие зарядов в таких штуроах (скважинах) запрещается.

285. Для подготовки и проведения сотрясательного взрываии должны быть назначены непосредственный руководитель сотрясательным взрываии в забое и ответственный руководитель сотрясательным взрываии на поверхности.

Сотрясательное взрываие должно проводиться взрывником в присутствии непосредственного руководителя сотрясательным взрываии в забое.

Разрешение на проведение сотрясательного взрываии дается по телефону руководителем сотрясательного взрываии с поверхности шахты.

286. После окончания сотрясательного взрываии осмотр выработки должен проводиться по разрешению руководителя сотрясательным взрываии с поверхности после получения им сведений о содержании метана в забое, в котором проводилось взрываие, но не ранее чем через 30 минут после взрыва и при концентрации метана менее 2%. Осмотр забоя должен проводиться руководителем сотрясательного взрываии в забое и взрывником.

287. Руководитель сотрясательного взрываии в забое, замеряющий содержание метана, при продвижении к забою для осмотра его после сотрясательного взрываии должен находиться на расстоянии 3 м впереди

обязан сзнакомиться с актом о готовности к производству взрыва, организовать сзнакомление персонала с документами и обязанностями по взрыву, провести инструктажи по безопасному выполнению работ, в том числе при обороте взрывчатых материалов.

С участием руководителей соответствующих служб эксплуатирующей организации ответственный руководитель взрыва определяет порядок и сроки выполнения работ, предусмотренных проектом взрыва, ответственных лиц, готовит необходимые распорядительные документы.

313. Технический руководитель рудника, шахты, объекта строительства и ответственный руководитель взрыва разрабатывают и согласовывают с командиром обслуживающего аварийно-спасательного формирования план по обслуживанию массового взрыва силами аварийно-спасательных формирований.

314. Формирование зарядов выполняется в соответствии с установленными требованиями по безопасности работ. При этом фактические показатели зарядов указываются в таблице параметров массового взрыва.

Персонал, участвующий в доставке взрывчатых веществ и заряжании, должен быть обеспечен изолирующими самоспасателями.

315. Скорость воздушного потока в районе размещения зарядного устройства и в местах заряжания должна соответствовать установленным требованиям по проветриванию подземных выработок.

316. Допуск руководителей взрывных работ и рабочих в подземные выработки после массового взрыва должен

проводиться только после проверки их состояния аварийно-спасательными формированиями, восстановления во всех выработках шахты нормальной рудничной атмосферы.

317. Разрешение на допуск людей для работы в районе взрыва выдается ответственным руководителем взрыва после получения необходимых данных от аварийно-спасательного формирования.

318. В первую рабочую смену после массового взрыва руководители участков или их заместители обязаны лично проверить состояние забоев на участке.

319. Выработки в районе проведения массового взрыва и выработки, примыкающие к этому району, должны находиться после взрыва под усиленным контролем в течение времени, продолжительность которого устанавливается техническим руководителем рудника (шахты или объекта строительства). Руководители взрывных работ обязаны систематически контролировать устойчивость крепи, кровли и бортов выработки, а также рудничную атмосферу. При обнаружении признаков опасности необходимо вывести людей в безопасные места и поставить об этом в известность диспетчера и руководителя (рудника, шахты, объекта строительства).

320. В ходе выпуска горной массы, отбитой при массовом взрыве, должен осуществляться контроль за наличием в ней взрывчатых материалов.

321. Предполагаемая зона обрушения поверхности (по маркшейдерским данным) должна быть ограждена от доступа в нее людей.

Глава 15.

Дополнительные требования при ведении специальных взрывных работ на объектах, расположенных на земной поверхности

322. Взрывные работы, на границе опасной зоны которых располагаются объекты, имеющие важное значение (электростанции, железные и автомобильные дороги, водные пути, линии электропередачи, подстанции, заводы, железнодорожные станции, пристани, подземные сооружения, телефонные линии), проводятся по согласованию с организациями, эксплуатирующими эти объекты.

323. Взрывную станцию необходимо размещать за пределами опасной зоны. При невозможности выполнить это требование должны устраиваться специальные укрытия. Места расположения укрытий и их конструкция определяются проектом буровзрывных (взрывных) работ или паспортом.

Искусственные или естественные укрытия должны надежно защищать исполнителей взрывных работ от действия взрыва, в том числе ядовитых газов. Подходы к укрытию не должны быть загромождены.

324. При применении скважинных зарядов из взрывчатых веществ группы D (кроме дымного пороха) и детонирующего шнура разрешается доставлять забоечный материал на заряжаемый блок автосамосвалами, оборудованными искрогасителями и имеющими огнетушители. При этом должен быть исключен наезд на детонирующий шнур.

325. Заряжание скважин, пробуренных станками огневого бурения, запрещается проводить ранее чем через 24 часа после окончания бурения.

326. В неустойчивых породах допускается заряжать скважины непосредственно вслед за бурением при условии осуществления мероприятий по безопасности, утвержденных распоряжением (приказом) организации, ведущей взрывные работы. При этом буровые установки должны размещаться от заряжаемой скважины на расстоянии не менее 10 м.

327. На станции взрывного пункта в процессе работы

разрешается находиться только персоналу взрывных работ, водителю транспортного средства и лицам, осуществляющим контроль за выполнением взрывных работ.

328. Радиостанции, используемые для обеспечения связи и работы систем синхронизации при взрывных работах, разрешается устанавливать на станции взрывного пункта в специальном изолированном отсеке кузова или в кабине автомобиля. В этом отсеке запрещается хранить и перевозить электродетонаторы, выполнять с ними какую-либо работу.

329. При изготовлении зарядов и заряжании скважины допускается нахождение станции взрывного пункта в пределах опасной зоны. При этом запрещается работа в режиме передачи.

330. Ввод электровзрывной магистрали в отсек, где установлена радиостанция (десифратор системы синхронизации взрыва), допускается, если часть магистрали,ложенная в кузове станции взрывного пункта, выполнена экранированным двухпроводным кабелем с заземлением экрана.

331. Запрещается применение для взрывной магистрали и вспомогательных линий проводов без вилок, предназначенных для подключения к аппаратуре. Вилки должны отличаться внешним видом или маркировкой, предотвращающими ошибочное подключение.

332. Моментная магистраль (магистраль вертикального времени) внешне должна заметно отличаться от электровзрывной магистрали.

333. Скважины, пробуренные в устойчивых породах и заряженные без забойки, до проведения взрывных работ должны находиться под постоянной охраной.

334. Запрещается опускать заряды в скважины с применением бурового инструмента, шестов или других предметов, не оборудованных устройствами, обеспечивающими безопасность этой операции.

Необходимость шаблонирования скважин перед спус-

ком заряда определяется проектом взрывных работ.

335. Если заряд не дошел до забоя скважины, он должен быть извлечен и на время проработки скважины отнесен от нее на безопасное расстояние. В случае невозможности извлечения заряда его следует взорвать.

336. При сейсморазведочных работах взрывание выполняется по команде оператора сейсмостанции по согласованию с руководителем взрывных работ.

337. Запрещается перебуривать скважины с отказавшимися зарядами или после подрыва отказавшего заряда.

338. Использовать взрывчатые материалы при сейсморазведочных работах на водных бассейнах необходимо по проектам взрывных работ, согласованным в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, с заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами.

339. Прострелочно-взрывные работы разрешается проводить только в подготовленных скважинах после оформления акта.

340. Доставленные к месту взрывных работ взрывчатые материалы, заряженные прострелочные и взрывные аппараты должны храниться в специально отведенном месте на расстоянии не менее 50 м от устья скважины. При хранении взрывчатых материалов, прострелочных и взрывных аппаратов в передвижной зарядной мастерской (лаборатории перфораторной станции) она должна располагаться от устья скважины не ближе 20 м.

341. Разборка снаряженных устройств с зарядами взрывчатых веществ, средств инициирования, а также прострелочных и взрывных аппаратов запрещается.

Запрещается отрезать от бухты детонирующий шнур после прокладки его в детонационной цепи аппарата.

342. Каждый прострелочный и (или) взрывной аппарат перед снаряжением должен быть проверен на исправность.

Снаряжение и заряжание прострелочных и взрывных аппаратов должны проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией в передвижных зарядных мастерских, лабораториях перфораторных станций,

в приспособленных и оборудованных помещениях, расположенных не ближе 20 м от скважины;

на открытых площадках, подготовленных для работы в соответствующих погодных условиях. При этом должны устанавливаться столы с неметаллическим (резиновым) покрытием и бортиками. Длина стола должна быть не менее длины снаряженного прострелочного и взрывного аппарата или его секции. На столе должны быть зажимы (приспособления) для фиксации прострелочно-взрывной аппаратуры в процессе снаряжения.

На месте снаряжения прострелочно-взрывной аппаратуры могут находиться взрывчатые материалы в количестве, не превышающем необходимого для снаряжения одного аппарата.

343. Для транспортирования снаряженных прострелочно-взрывных аппаратов должны использоваться транспортные средства, имеющие устройства для их крепления.

Запрещается транспортировать и хранить прострелочно-взрывные аппараты с установленными в них средствами инициирования.

344. Проверку целостности (измерение сопротивления или проводимости) смонтированной электровзрывной сети прострелочно-взрывного аппарата допускается проводить только после спуска прострелочно-взрывной аппаратуры на глубину не менее 50 м от устья скважины (при морских работах - подводного устьевого оборудования), непосредственно вслед за проведением горных выработок. Отставание заряда от многоковшового экскаватора должно быть не менее 5 м, одноковшового - 10 м.

345. Заряжание торпеды разрешается только после окончания на скважине всех подготовительных работ к

торпедированию и проверки скважины шаблоном.

346. Переносить вручную заряженные прострелочно-взрывные аппараты массой более 10 кг необходимо с применением приспособлений, исключающих их падение.

347. Средства инициирования должны устанавливаться в прострелочно-взрывной аппарат только непосредственно у устья скважины, перед спуском аппарата.

348. Допускается установка средств инициирования в прострелочно-взрывной аппарат в лаборатории перфораторной станции (передвижной зарядной мастерской) при применении блокировочного устройства, исключающего

случайное срабатывание прострелочно-взрывной аппаратуры, а также в случаях использования защищенных от воздействия блуждающих токов средств инициирования.

349. В процессе установки электрических средств инициирования в прострелочно-взрывной аппаратуре нельзя допускать случайных касаний проводниками средств инициирования окружающих металлических предметов.

350. Запрещается спуск прострелочно-взрывных аппаратов без предварительного шаблонирования ствола скважины с одновременным замером гидростатического давления и температуры бурового раствора, которые не должны превышать предельно допустимые для применяемых прострелочно-взрывных аппаратов.

349. Запрещается проведение прострелочных или взрывных работ в скважинах:

- 1) во время пурги, грозы, буранов и сильных (при видимости менее 50 м) туманов, за исключением случаев выполнения работ в закрытых помещениях буровых;
- 2) в сухих газирующих и поглощающих растворов скважинах без применения лубрикаторов.

350. Спуск и подъем прострелочно-взрывных аппаратов в скважину на геофизическом кабеле следует проводить только при изолированных концах проводников электровзрывной сети.

351. Прострелочно-взрывные аппараты массой более 50 кг или длиной более 2 м должны подниматься над устьем скважины и опускаться с помощью грузоподъемных механизмов.

352. Если прострелочно-взрывной аппарат не проходит в скважину до заданной глубины, он должен быть извлечен. При извлечении аппарата у скважины должны находиться только персонал взрывных работ и лица, работающие на подъемном механизме.

353. Неизрасходованные прострелочно-взрывные аппараты должны быть доставлены в зарядную мастерскую, на склад ВМ.

354. Монтаж электровзрывной сети в обводненных условиях разрешается выполнять только с применением антенных проводов.

355. При формировании траншейных зарядов расстояние между экскаватором (траншеекопателем) и краном, укладывающим взрывчатые вещества в траншее, должно быть не менее 1,1 суммы радиусов разворота ковша экскаватора с вытянутой рукоятью и разворота крана, а расстояние между краном и бульдозером, выполняющим забойку, - не менее 1,1 радиуса разворота крана.

356. При заряжании линейных зарядов более суток боевики укладывются в день производства взрыва.

357. В сложных горно-геологических условиях при взрывании незаводственными системами инициирования

344. Проверку целостности (измерение сопротивления или проводимости) смонтированной электровзрывной сети прострелочно-взрывного аппарата допускается размещение уединенных горизонтальных зарядов (траншейных, щелевых) непосредственно вслед за проведением горных выработок. Отставание заряда от многоковшового экскаватора должно быть не менее 5 м, одноковшового - 10 м.

358. Взрывные работы по металлу должны выпол-

няться по проектам взрывных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил.

359. Конструкции помещений и площадок, где проводится обработка металлов, должны быть рассчитаны на взрыв максимально допустимого заряда. Такие помещения и площадки должны приниматься в эксплуатацию комиссиями организаций и ежегодно осматриваться с составлением акта о возможности дальнейшей эксплуатации.

360. Средства, предназначенные для подъема и перемещения технологической оснастки со смонтированными на ней зарядами для обработки металлов, должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг от друга, а также концевыми выключателями автоматической остановки. Грузоподъемные средства должны быть заземлены и иметь исправную изоляцию.

361. Подготовка зарядов для обработки металлов должна осуществляться в специально оборудованном помещении. В этих помещениях допускается размещать сменный запас взрывчатых материалов, но не более 10 кг взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования.

Ключи от помещения на время нахождения в нем взрывчатых материалов должны находиться только у взрывника.

362. В проектах взрывных работ должны быть указаны направление валки разрушающего объекта, а также мероприятия на случай неполного его разрушения.

363. Запрещается заряжать шпуры (скважины), вскрывшие пустоты в массиве разрушающего объекта.

364. Первый сигнал подается перед установкой боевиков с электродетонаторами, а при взрывании детонирующим шнуром или незелектрическими системами инициирования - перед началом монтажа взрывной сети.

Сигнал "отбой" подается только по распоряжению ответственного за проведение взрыва руководителя взрывных работ после того, как он вместе со старшим взрывником осмотрит место взрыва.

365. При наличии в опасной зоне котлов, трубопроводов и других объектов, находящихся под давлением, давление должно быть понижено до пределов, установленных по согласованию с организацией, эксплуатирующей эти объекты.

Глава 16.

Требования при проведении массовых взрывов на земной поверхности

373. Организации, ведущие взрывные работы с применением взрывов смонтированных в общую взрывную сеть двух и более скважинных, котловых или камерных зарядов, независимо от протяженности заряжаемой выработки, а также единичных зарядов в выработках протяженностью более 10 м (далее - массовый взрыв), должны иметь типовой проект производства буровзрывных работ.

В типовом проекте буровзрывных работ приводятся ситуационный план с указанием границ карьерного поля, объектов строительства, зданий, сооружений, линий электропередачи и коммуникаций, находящихся в пределах максимальной опасной зоны; краткие геологическая и гидрогеологическая характеристики пород и полезных ископаемых, их классификация по крепости, трещиноватости, буримости, взрываемости; технологические условия (ширина рабочих площадок, высота уступов); методики и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ; обоснование выбора диаметров шпуров и скважин, взрывчатых веществ и средств инициирования, средств механизации буровзрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов; способы взрывания; схемы взрывной сети; конструкции зарядов и боевиков (променадов).

366. Отдельно работающие на корчевке пней взрывники или бригады взрывников должны находиться друг от друга не ближе 500 м и точно знать места расположения и направления движения своих соседей.

Отдельные взрывники и бригады взрывников, работающие на корчевке пней и входящие в состав одной организации, могут располагаться на расстоянии не менее 300 м между собой при условии продвижения в одну и ту же сторону и при точном согласовании отхода в укрытие.

367. Запрещается бурить (подкапывать) пни с подготовленными к взрыву зарядами.

368. При ведении взрывных работ по корчевке пней или валке деревьев огневым способом несколькими взрывниками старший взрывник до начала взрывных работ обязан указать направление движения каждому взрывнику.

369. При взрывании смерзшихся дров, балансов, для их рыхления разрешается применять только предохранительные взрывчатые вещества. При этом обязательно выполнение следующих условий:

1) использование в качестве средств инициирования электродетонаторов;

2) обеспечение безопасности передвижения взрывников по дровам (перекрытие провалов между штабелями, отвалами);

3) проведение до начала заряжания необходимых противопожарных мероприятий.

370. Запрещается при рыхлении смерзшихся руды, угля, рудных концентратов, металлической стружки применять взрывчатые вещества, содержащие нитроэфирь.

При рыхлении металлической стружки электрическое взрывание не разрешается.

Рыхление взрывом минеральных удобрений на основе аммиачной селитры не допускается.

371. Рыхление соли может проводиться взрывным способом с применением детонирующего шнура.

372. Взрывные работы в охранной зоне открытого или закрытого (заглубленного) магистрального трубопровода должны проводиться только при наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей трубопровод. При этом производитель взрывных работ обязан представить на согласование организации, эксплуатирующей трубопровод, проект взрывных работ.

374. На основе типового проекта разрабатывается проект производства буровзрывных работ (проект массового взрыва) для конкретных условий, состоящий из:

1) технического расчета со схемой расположения скважин и графическими материалами (приложение 13 к настоящим Правилам);

2) таблицы параметров взрывных работ (приложение 14 к настоящим Правилам);

3) распорядка проведения массового взрыва (приложение 15 к настоящим Правилам).

375. При одинаковых горнотехнических и гидрогеологических условиях, при наличии типового проекта допускается проводить массовые взрывы по проектам на обуздание блоков и таблицам параметров взрывных работ, со схемами фактического расположения скважин, при обязательном составлении распорядка проведения таких взрывов.

376. В каждой организации разрабатывается документ, определяющий дату и время производства массовых взрывов. Порядок подготовки и проведения массового взрыва утверждает технический руководитель организации, ведущей взрывные работы, или назначенное им лицо. Порядок подготовки и проведения массового взрыва с привлечением подрядной организации определяется совместным документом заказчика и подрядчика, с конкретным указанием обязанностей сторон.

377. Технический расчет и схема расположения скважин должны состоять из пояснительной записки с расчетами и графической документации.

Указанные документы составляются с учетом фактических горных, геологических и гидрогеологических условий, а также указаний маркшейдерской службы и результатов предыдущих взрывов.

Для составления схем могут использоваться планшеты горизонтов, на выкопировках из которых указываются точки расположения скважин.

378. Точки расположения скважин должны быть вынесены на место.

379. После бурения скважин согласно проекту массового взрыва проводится маркшейдерская съемка обуренного блока и составляется план с указанием фактического положения уступов и скважин.

На план наносится или составляется в виде самостоятельного документа таблица параметров взрывных работ, в которой указываются расчетные данные. В ходе заряжания в таблице должны проставляться фактические параметры.

380. Подготовленный блок после маркшейдерской съемки передается для дальнейшего выполнения работ взрывному участку или цеху, производственному подразделению подрядной организации, согласно акту, образец которого приведен в приложении 16 к настоящим Правилам.

Если буровзрывные работы выполняются одним участком (цехом), акт не оформляется.

381. На основании установленного порядка подготовки и проведения массового взрыва составляется распорядок конкретного массового взрыва, который утверждается техническим руководителем или назначенным им лицом.

Глава 17.

Требования безопасности по хранению взрывчатых материалов, по устройству и эксплуатации складов ВМ

вместное хранение:

1) дымных (группа совместимости D) и бездымных (группа совместимости C) порохов в соответствии с требованиями к наиболее чувствительным из них;

2) огнепроводного шнура, средств зажигания его и порохов, сигнальных и пороховых патронов и сигнальных ракет (группа совместимости G) с взрывчатыми материа-

няться по проектам взрывных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил.

359. Конструкции помещений и площадок, где проводится обработка металлов, должны быть рассчитаны на взрыв максимально допустимого заряда. Такие помещения и площадки должны приниматься в эксплуатацию комиссиями организаций и ежегодно осматриваться с составлением акта о возможности дальнейшей эксплуатации.

360. Средства, предназначенные для подъема и перемещения технологической оснастки со смонтированными на ней зарядами для обработки металлов, должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг от друга, а также концевыми выключателями автоматической остановки. Грузоподъемные средства должны быть заземлены и иметь исправную изоляцию.

361. Подготовка зарядов для обработки металлов должна осуществляться в специально оборудованном помещении. В этих помещениях допускается размещать сменный запас взрывчатых материалов, но не более 10 кг взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования.

Ключи от помещения на время нахождения в нем взрывчатых материалов должны находиться только у взрывника.

362. В проектах взрывных работ должны быть указаны направление валки разрушенного объекта, а также мероприятия на случай неполного его разрушения.

363. Запрещается заряжать шпуры (скважины), вскрывшие пустоты в массиве разрушенного объекта.

364. Первый сигнал подается перед установкой боевиков с электродетонаторами, а при взрывании детонирующим шнуром или неэлектрическими системами инициирования - перед началом монтажа взрывной сети.

Сигнал "отбой" подается только по распоряжению ответственного за проведение взрыва руководителя взрывных работ после того, как он вместе со старшим взрывником осмотрит место взрыва.

365. При наличии в опасной зоне котлов, трубопроводов и других объектов, находящихся под давлением, давление должно быть понижено до пределов, установленных по согласованию с организацией, эксплуатирующей эти объекты.

Глава 16.

Требования при проведении массовых взрывов на земной поверхности

373. Организации, ведущие взрывные работы с применением взрывов смонтированных в общую взрывную сеть двух и более скважинных, котловых или камерных зарядов, независимо от протяженности заряжаемой выработки, а также единичных зарядов в выработках протяженностью более 10 м (далее - массовый взрыв), должны иметь типовой проект производства буровзрывных работ.

В типовом проекте буровзрывных работ приводятся ситуационный план с указанием границ карьерного поля, объектов строительства, зданий, сооружений, линий электропередачи и коммуникаций, находящихся в пределах максимальной опасной зоны; краткие геологическая и гидрогеологическая характеристики пород и полезных ископаемых, их классификация по крепости, трещиноватости, буримости, взрываемости; технологические условия (ширина рабочих площадок, высота уступов); методики и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ; обоснование выбора диаметров шпуров и скважин, взрывчатых веществ и средств инициирования, средств механизации буровзрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов; способы взрывания; схемы взрывной сети; конструкции зарядов и боевиков (пром-

366. Отдельно работающие на корчевке пней взрывники или бригады взрывников должны находиться друг от друга не ближе 500 м и точно знать места расположения и направления движения своих соседей.

Отдельные взрывники и бригады взрывников, работающие на корчевке пней и входящие в состав одной организации, могут располагаться на расстоянии не менее 300 м между собой при условии продвижения в одну и ту же сторону и при точном согласовании отхода в укрытие.

367. Запрещается бурить (подкапывать) пни с подготовленными к взрыву зарядами.

368. При ведении взрывных работ по корчевке пней или валке деревьев огневым способом несколькими взрывниками старший взрывник до начала взрывных работ обязан указать направление движения каждому взрывнику.

369. При взрывании смерзшихся дров, балансов, для их рыхления разрешается применять только предохранительные взрывчатые вещества. При этом обязательно выполнение следующих условий:

1) использование в качестве средств инициирования электродетонаторов;

2) обеспечение безопасности передвижения взрывников по дровам (перекрытие провалов между штабелями, отвалами);

3) проведение до начала заряжания необходимых противопожарных мероприятий.

370. Запрещается при рыхлении смерзшихся руды, угля, рудных концентратов, металлической стружки применять взрывчатые вещества, содержащие нитроэфирь.

При рыхлении металлической стружки электрическое взрывание не разрешается.

Рыхление взрывом минеральных удобрений на основе аммиачной селитры не допускается.

371. Рыхление соли может проводиться взрывным способом с применением детонирующего шнура.

372. Взрывные работы в охранной зоне открытого или закрытого (заглубленного) магистрального трубопровода должны проводиться только при наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей трубопровод. При этом производитель взрывных работ обязан представить на согласование организации, эксплуатирующей трубопровод, проект взрывных работ.

374. На основе типового проекта разрабатывается проект производства буровзрывных работ (проект массового взрыва) для конкретных условий, состоящий из:

1) технического расчета со схемой расположения скважин и графическими материалами (приложение 13 к настоящим Правилам);

2) таблицы параметров взрывных работ (приложение 14 к настоящим Правилам);

3) распорядка проведения массового взрыва (приложение 15 к настоящим Правилам).

375. При одинаковых горнотехнических и гидрогеологических условиях, при наличии типового проекта допускается проводить массовые взрывы по проектам на обуривание блоков и таблицам параметров взрывных работ, со схемами фактического расположения скважин, при обязательном составлении распорядка проведения таких взрывов.

376. В каждой организации разрабатывается документ, определяющий дату и время производства массовых взрывов. Порядок подготовки и проведения массового взрыва утверждает технический руководитель организации, ведущей взрывные работы, или назначенное им лицо. Порядок подготовки и проведения массового взрыва с привлечением подрядной организации определяется совместным документом заказчика и подрядчика, с конкретным указанием обязанностей сторон.

377. Технический расчет и схема расположения скважин должны состоять из пояснительной записки с расчетами и графической документации.

Указанные документы составляются с учетом фактических горных, геологических и гидрогеологических условий, а также указаний маркшейдерской службы и результатов предыдущих взрывов.

Для составления схем могут использоваться планшеты горизонтов, на выкопировках из которых указываются точки расположения скважин.

378. Точки расположения скважин должны быть вынесены на место.

379. После бурения скважин согласно проекту массового взрыва проводится маркшейдерская съемка обуренного блока и составляется план с указанием фактического положения уступов и скважин.

На план наносится или составляется в виде самостоятельного документа таблица параметров взрывных работ, в которой указываются расчетные данные. В ходе заряжания в таблице должны проставляться фактические параметры.

380. Подготовленный блок после маркшейдерской съемки передается для дальнейшего выполнения работ взрывному участку или цеху, производственному подразделению подрядной организации, согласно акту, образец которого приведен в приложении 16 к настоящим Правилам.

Если буровзрывные работы выполняются одним участком (цехом), акт не оформляется.

381. На основании установленного порядка подготовки и проведения массового взрыва составляется распорядок конкретного массового взрыва, который утверждается техническим руководителем или назначенным им лицом.

Глава 17.

Требования безопасности по хранению взрывчатых материалов, по устройству и эксплуатации складов ВМ

вместное хранение:

1) дымных (группа совместимости D) и бездымных (группа совместимости C) порохов в соответствии с требованиями к наиболее чувствительным из них;

2) огнепроводного шнура, средств зажигания его и порохов, сигнальных и пороховых патронов и сигнальных ракет (группа совместимости G) с взрывчатыми материа-

лами групп совместимости В, С и D; 3) детонирующего шнура и детонирующей ленты (группа совместимости D) с капсюлями-детонаторами, электродетонаторами и пиротехническими реле (группа совместимости В).

394. Места хранения взрывчатых материалов (кроме мест сменного хранения, размещаемых вблизи мест ведения взрывных работ) должны быть приняты в эксплуатацию комиссиями из представителей организаций-владельца, уполномоченного органа, уполномоченного контролирующего органа, органов внутренних дел и чрезвычайных ситуаций.

Приемка должна оформляться актом, в котором указывается соответствие места хранения проектной документации.

395. Организации обязаны иметь на каждый постоянный и временный стационарные склады ВМ, а также на раздаточные камеры паспорта по форме 5 приложения 17 к настоящим Правилам. Один экземпляр паспорта должен храниться на рабочем месте заведующего складом ВМ.

396. В научных и образовательных организациях не допускается совместное (в одном сейфе) хранение вновь изготовленных взрывчатых материалов с взрывчатыми материалами, которые внесены в Реестр взрывчатых материалов промышленного назначения.

397. Распакованная тара с взрывчатыми материалами в местах хранения должна быть закрыта крышками или завязана.

398. На складах ВМ хранилища и контейнеры с взрывчатыми материалами должны запираться на замки и опломбироваться или опечатываться. В складах ВМ с круглосуточным дежурством раздатчиков опломбирование или опечатывание хранилищ может не проводиться.

399. Комплексы зданий, предназначенные для хранения взрывчатых материалов и сооружений вспомогательного назначения, расположенные на общей территории, камеры и ячейки для хранения взрывчатых материалов и вспомогательные камеры с подводящими к складу горными выработками (далее - подземные склады ВМ), другие места хранения взрывчатых материалов должны оборудоваться по проектам, утвержденным техническим руководителем организации, и эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящих Правил.

400. По месту расположения относительно земной поверхности склады ВМ разделяются на поверхностные, полууглубленные, углубленные и подземные.

К поверхностным относятся склады ВМ, основания хранилищ которых расположены на уровне поверхности земли; к полууглубленным - склады ВМ, здания хранилищ которых углублены в грунте ниже земной поверхности не более чем на карниз; к углубленным - у которых толща грунта над хранилищем составляет менее 15 м, и к подземным - соответственно более 15 м.

401. В зависимости от срока эксплуатации склады ВМ разделяются на постоянные - три года и более, временные - до трех лет и кратковременные - до одного года.

Сроки эксплуатации склада ВМ исчисляются с момента завоза взрывчатых материалов.

Эксплуатация кратковременных складов ВМ может быть продлена на один последующий срок при условии повторной приемки комиссии.

402. По назначению склады ВМ разделяются на базисные и расходные.

403. В случаях сезонного завоза взрывчатых материалов, работах передвижного характера, а также в высокогорных районах допустимо хранение взрывчатых материалов и аммиачной селитры в контейнерах на открытых площадках. Площадки для контейнеров могут соору-

жаться на территории складов ВМ и как самостоятельные склады ВМ с контейнерными площадками. Контейнеры должны быть исправны, опломбированы и пронумерованы. Размещение средств инициирования в контейнере должно соответствовать требованиям, предъявляемым к хранилищам средств инициирования.

404. На складе ВМ аммиачная селитра должна храниться в отдельных хранилищах (на отдельных площадках).

405. Учет находящейся на складах ВМ аммиачной селитры во всех случаях осуществляется в том же порядке, что и для взрывчатых веществ.

В паспортах складов ВМ места хранения аммиачной селитры отражаются отдельной строкой.

406. При расчете безопасных расстояний хранящаяся на складах ВМ и пунктах производства взрывчатых веществ аммиачная селитра не учитывается.

407. При поступлении на склад ВМ незатаренной аммиачной селитры она может храниться в бункерах, имеющих приспособления для ее механизированной загрузки и выгрузки. Срок хранения аммиачной селитры в бункере без перегрузки или рыхления не должен превышать 10 дней.

408. Общую вместимость подземного (углубленного) расходного склада ВМ и вместимость отдельных камер (ячеек) необходимо определять проектом. При этом на угольных и сланцевых шахтах вместимость склада ВМ без учета емкости раздаточных камер не должна превышать семисуточного запаса взрывчатых веществ и пятнадцатисуточного запаса средств инициирования.

Вместимость камеры в складах ВМ камерного типа не должна превышать 2 т взрывчатых веществ, а в складах ВМ ячейкового типа в каждой ячейке разрешается хранить не более 400 кг взрывчатых веществ.

Предельная вместимость отдельной раздаточной камеры в подземных выработках не должна превышать 2 т взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования, а отдельного участкового пункта хранения - 1 т взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования.

409. В научно-исследовательских институтах, лабораториях и учебных заведениях взрывчатые материалы следует хранить в сейфах (в каждом не более 10 кг взрывчатых веществ или 500 детонаторов и по 300 м детонирующего и огнепроводного шнуров). Допускается хранение взрывчатых материалов в одном помещении, но в разных сейфах. Сейфы должны размещаться на расстоянии, исключающем передачу детонации.

410. В организациях должны обеспечиваться условия для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов. В этих целях необходимо оборудовать полигоны или лаборатории, оснащенные соответствующими приборами и оборудованием. Испытания должны проводиться в соответствии с требованиями технической документации на соответствующие взрывчатые материалы в порядке, установленном распоряжением (приказом) организации, ведущей взрывные работы.

Полигоны должны, оборудоваться по проектам на расстоянии, безопасном от места проведения взрывных работ на полигоне до склада ВМ и иных объектов.

Допускается уничтожение взрывчатых материалов на подготовленных площадках на нерабочих уступах карьеров.

411. При выполнении на базисном складе ВМ операций по выдаче взрывчатых материалов взрывникам и приемке от них неизрасходованных взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов помещение, в котором выполняются эти операции, должно находиться вблизи въезда (входа) на склад, но не ближе 20 м от хранилищ взрывчатых материалов,

сооружаться из несгораемых материалов и разделяться сплошной несгораемой капитальной (кирпичной или бетонной) стеной толщиной не менее 25 см на две части: для взрывчатых веществ и средств инициирования. Указанное помещение оборудуется двумя тамбурами для выдачи-приемки взрывчатых веществ и средств инициирования.

Общее количество взрывчатых материалов всех наименований (изделий), находящихся в указанном помещении во время выдачи, не должно превышать 3 тыс. кг, в том числе детонаторов не более 10 тыс. шт.

Ящики с детонаторами должны размещаться на стеллажах у наружной стены здания.

Хранение взрывчатых материалов в указанном помещении запрещается.

412. Изготовление (подготовка) боевиков с детонирующим шнуром в случае выдачи-приемки взрывчатых материалов на базисном складе ВМ должно проводиться в отдельном здании (помещении).

413. В постоянных и временных расходных складах ВМ раскупорку тары и выдачу взрывчатых материалов взрывникам, а также приемку от них неизрасходованных взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов следует проводить в отдельных помещениях или в тамбурах хранилищ либо в здании подготовки взрывчатых материалов. При этом, для выдачи детонаторов необходимо устанавливать стол с закраинами, обитый брезентом по войлоку или полупроводающей резиновой пластиной толщиной не менее 3 мм с сопротивлением не более 10 Ом/м, и стол для резки детонирующего и огнепроводного шнуров. Для устранения опасного влияния на электродетонаторы зарядов статического электричества стол должен быть заземлен, при этом сопротивление заземлителя не должно превышать 100 Ом.

Хранение взрывчатых материалов в указанных помещениях запрещается.

414. В хранилищах складов ВМ полы должны быть без щелей, ровные, а стены - побелены или покрашены.

Каждое хранилище взрывчатых материалов должно проветриваться и защищаться от проникновения воды и снега.

Хранилища взрывчатых материалов должны обеспечиваться приточно-вытяжным естественным проветриванием.

415. Постоянные и временные склады ВМ должны иметь два вида освещения - рабочее и резервное (аварийное).

416. Освещенность полов рабочих мест на всех местах хранения взрывчатых материалов должна обеспечивать нормальные условия работы и при обращении со средствами инициирования составлять не менее 30 лк.

417. В хранилищах складов ВМ стеллажи для взрывчатых веществ и средств инициирования и штабели для взрывчатых материалов должны отстоять от стен не менее чем на 20 см, а от пола - не менее чем на 10 см. Мешки, ящики с взрывчатыми веществами необходимо размещать на настилах, выполненных из несгораемых материалах. Высота штабеля не должна превышать 2 м. По ширине штабеля можно располагать не более двух мешков (ящиков) так, чтобы свободно обеспечивался подсчет мест.

При использовании средств механизации погрузочно-разгрузочных операций разрешается хранить ящики и мешки с взрывчатыми веществами в пакетах на поддонах, в том числе в стропконтейнерах, до двух ярусов по высоте. Порядок размещения поддонов и стропконтейнеров необходимо определять проектом. Максимальная высота штабелей не должна превышать 2,6 м.

Между штабелями, в том числе со стропконтейнерами, и стеллажами следует оставлять проходы шириной соответственно не менее 1,3 и 1 м.

418. На стеллажах ящики, мешки и другие места с взрывчатыми материалами должны размещаться не более чем по два в высоту и в штабелях (стропконтейнерах) - в соответствии с требованиями стандартов (технических условий). Вскрытые места с взрывчатыми материалами групп В и С должны размещаться только в один ряд по высоте. Высота верхних полок стеллажей для указанных взрывчатых материалов не должна превышать 1,7 м и для прочих - 2 м.

Расстояние между каждыми двумя полками должно быть таким, чтобы между ящиками (мешками) с взрывчатыми материалами и полками над ними оставались зазоры не менее 4 см. По ширине полки запрещается ставить ящики более чем в два ряда, а при размещении возле стены при отсутствии прохода - более чем в один ряд.

Головки железных гвоздей и болтов, применяемых для укрепления полок в хранилищах взрывчатых материалов, необходимо утапливать полностью.

Доски полок стеллажей должны настилаться с промежутками до 3 см. Нижняя полка должна быть сплошной.

Возле камер, стеллажей и штабелей на складе ВМ должны быть вывешены таблички с указанием наименований взрывчатых веществ, средств инициирования или прострелочных и взрывных аппаратов, их количества, номера партии, даты изготовления и гарантийного срока хранения.

419. Электродетонаторы, электрозажигательные трубы и электровоспламенители, а также изделия с взрывчатыми веществами, содержащие их, на складах ВМ и в других местах хранения взрывчатых материалов должны находиться только в заводской или специально предназначенной упаковке (таре).

420. Зажигательные и контрольные трубы должны изготавливаться в помещении здания подготовки взрывчатых материалов, отделенном от помещения подготовки взрывчатых веществ капитальной стеной из несгораемых материалов или (при горючих материалах) стеной, оштукатуренной и покрытой несгораемой краской, а в подземных складах ВМ - в отдельных камерах для изготовления зажигательных трубок. Стол, на котором изготавливают зажигательные и контрольные трубы, при работе нескольких взрывников должен быть разделен по всей длине поперечными деревянными щитками.

Полы помещений в местах изготовления и хранения зажигательных и контрольных трубок (контрольных отрезков огнепроводного шнура) должны быть покрыты мягкими ковриками.

Заготовленные зажигательные трубы следует хранить в хранилищах склада ВМ (раздаточной камере) в металлических или деревянных, обитых металлическими листами снаружи, ящиках (шкафах), кассетах с мягкой прокладкой внутри. Ящики должны закрываться крышками.

421. Температура в хранилищах складов ВМ и контейнерах с взрывчатыми веществами на основе аммиачной селитры не должна превышать 35 °C.

422. При хранении взрывчатых веществ в контейнерах на площадках допускается размещение их в два яруса. Между рядами контейнеров должны оставляться проходы шириной, обеспечивающей проезд подъемно-транспортных механизмов.

423. Погрузочно-разгрузочные операции с взрывчатыми материалами на складах ВМ должны выполняться механизмами, грузоподъемность которых не менее номинальной массы брутто упакованных взрывчатых материалов, а также вручную. Лебедки подъема груза грузоподъемных машин (а у стреловых кранов и лебедки

подъема стрелы) должны быть оборудованы двумя тормозами.

424. При работе внутри хранилищ склада ВМ грузоподъемные механизмы с двигателями внутреннего горения должны оснащаться системой нейтрализации выхлопных газов и искрогасителями, а электрооборудование (электропогрузчики, тельферы) - отвечать требованиям электробезопасности для помещений класса В-IIa.

425. При ремонте мест хранения взрывчатых материалов они должны освобождаться от взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов, которые необходимо временно размещать в других хранилищах (на площадках). Если хранилище разделено на части капитальной стеной, на время ремонта одной части допускается хранить взрывчатые материалы в другой.

426. Поверхностные постоянные склады ВМ должны отвечать следующим условиям:

- иметь водоотводные канавы (в условиях многолетнемерзлых пород необходимость канав определяется проектом с учетом конкретных условий);

- дороги и подъездные пути необходимо содержать в чистоте и исправности;

- хранилища следует располагать так, чтобы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них;

- расстояния между отдельными хранилищами, а также между хранилищами и различными зданиями и сооружениями на территории склада ВМ и вне ее должны быть не менее установленных противопожарных разрывов и соответствовать требованиям главы 19 настоящих Правил;

- склады ВМ должны ограждаться и иметь запретную зону шириной от ограды не менее 50 м. На границах запретной зоны устанавливаются предупредительные знаки.

427. На территории склада ВМ (в пределах ограды склада) допускается располагать только следующие здания и сооружения: хранилища взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов; площадки для хранения взрывчатых материалов и аммиачной селитры в контейнерах; здание (помещение) для выдачи взрывчатых материалов; здание для подготовки взрывчатых материалов; приемные рампы и другие объекты, связанные с приемом, хранением и отгрузкой взрывчатых материалов; пункты изготовления гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ (на отгороженной территории), а также пункты подготовки взрывчатых веществ завода производственного заряджания; лаборатории; караульные вышки, будки для сторожевых собак; вышки (мачты, столбы) с фонарями, прожекторами; щиты для противопожарных средств; противопожарные водометы (насосы); проходные будки; молниезащитные сооружения.

428. За запретной зоной склада ВМ должны располагаться следующие здания и сооружения, относящиеся к складу ВМ: полигон для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов, склады тары; караульное помещение; административно-бытовое помещение для персонала, обслуживающего склад ВМ; пункты обслуживания и заправки средств механизации; котельные, емкости для нефтепродуктов; водопроводные и канализационные насосные станции; трансформаторные подстанции.

Сарай или навес для хранения тары допускается размещать в пределах запретной зоны не ближе 25 м от ограды склада ВМ.

Объекты, не относящиеся к складу ВМ (здания, сооружения, населенные пункты), должны располагаться за пределами опасной зоны, определяемой согласно требованиям главы 19 настоящих Правил.

429. Расстояние от ограды до ближайшего хранилища

должно быть не менее 40 м. В горных местностях это расстояние может быть уменьшено по согласованию с уполномоченным органом.

Ограду необходимо выполнять из колючей проволоки, дерева, кирпича, камня, металла. Высота ограды должна быть не менее 2 м. По верху ограды из дерева, кирпича, камня, металла на металлические стержни высотой не менее 0,5 м должна натягиваться колючая проволока в четыре нити.

В ограде должны быть устроены ворота и калитка, запирающиеся на замки.

430. На территории склада ВМ и запретной зоны вокруг него деревья и кустарники должны быть вырублены, сухая трава, заросли, хворост и легковоспламеняющиеся предметы убраны.

Для временных складов ВМ по согласованию с уполномоченным органом безопасности допускается не производить вырубки деревьев в запретной зоне.

431. Хранилища взрывчатых материалов постоянных складов ВМ должны устраиваться из несгораемых материалов.

При устройстве каркасно-засыпных стен и перегородок в качестве засыпки разрешается применять тощий бетон, шлак или пропитанные известковым молоком опилки.

Стены каркасно-засыпных и бревенчатых хранилищ взрывчатых материалов и перегородки должны быть покрыты несгораемым составом или оштукатурены с внутренней и наружной сторон. Деревянные потолки в хранилищах взрывчатых материалов должны быть оштукатурены или покрыты несгораемым составом.

В местностях с сухим климатом разрешается возведение глинобитных хранилищ, а также хранилищ из сырцового или саманного кирпича.

Крыши хранилищ должны быть сооружены из несгораемых материалов или покрыты несгораемым составом изнутри и снаружи.

Каждое из хранилищ должно иметь чердачное помещение (при железобетонных перекрытиях устройства чердачных помещений не обязательно).

Хранить ВМ в контейнерах необходимо на специальных открытых площадках. Площадки для контейнеров с ВМ могут сооружаться на территории складов ВМ и как самостоятельные склады с контейнерными площадками. Вместимость контейнерных площадок должна приниматься аналогично установленной для хранилищ складов ВМ.

432. Полы в хранилищах должны быть деревянные, бетонные, асфальтированные или глинобитные.

433. В хранилищах, предназначенных для выдачи взрывчатых материалов мелкими партиями, необходимо оборудовать не менее одного тамбура. Тамбур должен иметь размер 2 x 2 м и сооружаться из несгораемых материалов. Вход через тамбур следует оборудовать не менее чем двумя двусторонними дверями, открывающимися наружу: одна из них ведет снаружи в тамбур, вторая - из тамбура в хранилище. Наружная дверь должна быть сплошной, оббитой кровельной сталью. Вторая дверь должна быть решетчатой, деревянной или металлической.

В хранилищах, имеющих рампы и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ, устройство тамбуров не обязательно, но обе двери подлежат установке.

434. Число входов в хранилище взрывчатых материалов следует определять исходя из того, чтобы максимальное расстояние от входа в хранилище до наиболее удаленной точки одного помещения по проходам было не более 15 м, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ - 25 м.

435. Окна хранилищ необходимо оборудовать сталь-

ными решетками, выполненными из прутка диаметром не менее 15 мм, который подлежит сварке в каждом перекрестье, с образованием ячеек не более 150 x 150 мм. Концы прутков должны заделываться в стену на глубину не менее 80 мм. Решетки следует покрывать светлой краской. Стекла окон, выходящие на солнечную сторону, должны быть матовыми или покрываться белой краской. Отношение световой поверхности окон к площади пола должно составлять от 1:25 до 1:30.

436. В чердачных помещениях запрещается хранить какие-либо предметы или материалы. Для входа на чердак необходимо предусматривать лестницу, установленную снаружи здания.

437. Входы в хранилище и на чердак должны запираться на замок и опломбироваться или опечатываться.

438. Если расстояние от мест хранения или переработки взрывчатых материалов до охраняемых объектов меньше значений, предусмотренных в главе 19 настоящих Правил, то обязательно устройство валов. При этом безопасные расстояния подсчитываются также, как для случая углубленного заряда.

439. Валы необходимо насыпать только из пластичных или сыпучих грунтов. Запрещается для насыпки валов использовать камень, щебень и горючие материалы.

440. Валы должны быть на 1,5 м выше верхнего уровня штабеля (стеллажа) с взрывчатыми материалами. Ширина валов по верху должна быть не менее 1 м. Ширина валов по низу обуславливается углом естественного откоса грунта, из которого насыпан вал.

441. Для устройства выходов при полном обваловании хранилища валы должны иметь разрыв, перед которым необходимо размещать защитный вал.

Длина защитного вала должна быть принята с таким расчетом, чтобы прямая линия, проведенная в плане от ближайшего угла здания через ближайшую конечную точку гребня главного вала и продолженная дальше, проходила через гребень защитного вала.

442. Требования к электроустановкам (распределительным устройствам, подстанциям, аварийным источникам питания), категорийности электроприемников, обеспечению надежности определяются в проекте с учетом нормативных документов.

443. Электроустановки складов ВМ, в том числе силовые и осветительные сети, должны быть оснащены защитой от утечек тока и токов короткого замыкания, а также от поражения людей электрическим током. Заземление электроустановок складов ВМ необходимо осуществлять в соответствии с проектом.

444. Склад ВМ, подступы к нему и хранилища взрывчатых материалов должны быть освещены. Освещение допускается выполнять по периметру ограждения.

445. Рабочее освещение склада ВМ должно осуществляться лампами (светильниками) напряжением до 220 В. Вид аварийного освещения склада определяется в проекте.

В качестве аварийного освещения для хранилищ склада ВМ разрешается применять рудничные аккумуляторные светильники или фонари с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах). Применение ручных переносных ламп, питаемых от электросети, запрещается во всех помещениях склада ВМ.

Если выдача взрывчатых материалов осуществляется только в светлое время суток, электроосвещение хранилищ не обязательно.

446. Выключатели, предохранители, распределительные щиты, штепсели необходимо устанавливать снаружи здания в закрытых ящиках или в изолированном помещении, которое должно быть снабжено противопожарными средствами.

447. Для осветительной сети внутри хранилищ долж-

ны применяться кабели с оболочкой, не распространяющей горения.

448. Крепление кабелей к стенам и потолку помещений должно проводиться не реже чем через 0,8 м при горизонтальной и через 2 м при вертикальной прокладке.

Для соединений и присоединений кабелей должны применяться специальные муфты.

449. Все склады ВМ должны оборудоваться телефонной связью с эксплуатирующей организацией, пожарной охраной и органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать телефонную связь склад ВМ может обеспечиваться радиосвязью с перечисленными абонентами. Между караульными постами и караульным помещением должна обеспечиваться двусторонняя телефонная связь.

Средства связи необходимо размещать вне взрыво-пожароопасных помещений.

Склады ВМ и хранилища должны оборудоваться средствами охранной и пожарной сигнализации в соответствии с проектами.

450. На территории складов ВМ не допускаются источники открытого огня, искрение и перегрев оборудования, а также эксплуатация оборудования без присмотра.

451. Все склады ВМ оборудуются противопожарными средствами, номенклатурой, количеством и расположением которых устанавливаются проектом.

452. Для предохранения от лесных и напольных пожаров дерн на расстоянии не менее 5 м вокруг каждого здания должен быть снят; вокруг территории склада ВМ на расстоянии 10 м от ограды необходимо оборудовать канавы шириной по верху не менее 1,5 м и глубиной не менее 0,5 м или систематически вспахивать полосу шириной 5 м для уничтожения растительности. В условиях многолетнемерзлых пород необходимость принятия таких мер определяется проектом. В скальных и щебенистых грунтах устройство канавы или вспаханной полосы не обязательно.

453. В каждом складе ВМ должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала склада ВМ, лица охраны в случае пожара, содержания противопожарных средств и пользования ими. Персонал склада ВМ должен быть ознакомлен с инструкцией под роспись.

454. При наличии объектов с печным отоплением на дымовых трубах должны устанавливаться искроуловительные сетки.

455. Все механизмы, оснащенные двигателями внутреннего горения и используемые при транспортных и погрузочно-разгрузочных операциях с взрывчатыми материалами, а также пожарные автомобили должны быть оснащены искрогасителями.

456. Склады ВМ должны иметь молниезащиту, устройство и содержание которой определяются требованиями главы 20 настоящих Правил.

457. Хранилища временных складов ВМ могут быть дощатыми, глинобитными, земляными.

Под хранилища складов ВМ разрешается приспособлять неиспользуемые строения, сараи, земляники и другие помещения. Эти помещения должны проветриваться и защищаться от попадания в них дождя и снега. Топки печей, имеющихся в приспособленных для хранилищ зданиях, должны быть замурованы.

458. Во временных складах ВМ:

- 1) полы могут быть деревянные, бетонные или глинобитные;

- 2) деревянные стены и крыши должны покрываться огнезащитным составом;

- 3) ограждение разрешается устраивать из жердей, плетней, досок и других подобных материалов, причем высота ограды должна быть не менее 2 м;

- 4) устройство водометов не обязательно;

5) устройство тамбуров не обязательно, двери могут быть одинарными;

6) рабочее освещение внутри хранилищ может осуществляться рудничными аккумуляторными светильниками или фонарями с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах);

7) в приспособленных помещениях могут быть сохранены существующие размеры дверей и окон.

459. Временные склады ВМ, устраиваемые в черте города, могут размещаться в сухих проветриваемых подвалах неиспользуемых строений или в специально заглубленных до 2,5 м помещениях с засыпкой по верху не менее 2 м. Взрывчатые вещества, средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты должны храниться в помещениях, отделенных друг от друга и от помещения подготовки взрывчатых материалов кирпичной (бетонной) стеной толщиной не менее 25 см.

За исключением требований, перечисленных в пунктах 457, 458 и настоящем пункте, к временным складам ВМ применяются те же требования, что и к постоянным.

460. Для производства работ кратковременного характера хранение взрывчатых материалов допускается: в неиспользуемых строениях, сараев, землянках; в автомобилях, прицепах и повозках; в палатах, на площадках у мест производства взрывных работ.

461. На кратковременных складах ВМ должны выполняться требования пунктов 457 и 458 настоящих Правил. При этом не обязательно устройство молниезащиты, освещения хранилищ, телефонной связи, канавы (противопожарной полосы) вокруг ограды склада и очистка защищенной зоны вокруг склада ВМ от деревьев.

Ограда кратковременных складов ВМ разрешается устанавливать на расстоянии не ближе 20 м от ближайшей стены хранилища. Высота ограды должна составлять не менее 1,5 м. Расстояние от ограды до караульного помещения должно быть не менее 15 м. Запретная зона вокруг кратковременных складов ВМ должна быть шириной не менее 20 м.

Деревянные стены хранилищ кратковременных складов ВМ снаружи и внутри необходимо покрывать в качестве огнезащитного состава известково-соляным раствором в три слоя. Крыша, потолок и конструкции чердачных перекрытий склада должны быть несгораемыми или также покрыты огнезащитным составом.

462. При кратковременном хранении взрывчатых материалов в нежилых строениях, в одном хранилище количество взрывчатых веществ не должно превышать 3 т взрывчатых веществ и 10 тыс. шт. детонаторов с соответствующим количеством детонирующего и огнепроводного шнуров (средств поджигания огнепроводного шнура), при этом должны обеспечиваться сохранение их качества и соответствующая охрана.

Дetonаторы следует помещать в деревянный ящик, обитый изнутри войлоком, а снаружи - металлическими листами. Ящик должен устанавливаться на расстоянии не ближе 2 м от взрывчатых веществ и запираться на замок.

463. На работах передвижного характера допускается хранение взрывчатых материалов на специально оборудованных автомобилях, прицепах, повозках и санях (передвижные склады).

464. Передвижной склад ВМ должен представлять собой прочный фургон, установленный и капитально закрепленный на автомобиле, повозке, прицепе, санях.

Дерево, применяемое для изготовления кузова (фургона), должно пропитываться огнезащитным составом. Для внутреннего покрытия следует использовать материалы, не вызывающие искр и не способные образовывать опасные соединения с перевозимым грузом.

Такой склад ВМ может быть самоходным или несамо-

ходным.

В передней части кузова (в правом нижнем углу) должен быть размещен ящик (отсек) для средств инициирования. Этот ящик (отсек) должен быть изнутри покрыт мягким материалом (войлок, резина, поролон). Конструкция ящика (отсека) должна исключать передачу детонации взрывчатым веществам в случае непредвиденного взрыва средств инициирования.

В фургоне должно также оборудоваться рабочее место для заведующего складом ВМ (раздатчика).

Погрузка (разгрузка) взрывчатых веществ должна проводиться через дверь, расположенную с правой стороны фургона. Допускается расположение двери в задней стенке фургона при условии устройства сигнализации, выведенной в кабину транспортного средства и срабатывающей при открывании двери.

Двери отсеков для взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов должны быть снабжены врезными замками и приспособлениями, препятствующими открытию их в случае выхода из защеления замков.

Фургон должен освещаться светильником, плафон которого устанавливается в верхней передней части кузова с наружной электропроводкой, проложенной в защитном кожухе. Электрические проводки внутри кузова не допускаются.

В кузове передвижного склада ВМ должны быть оборудованы окна, снабженные металлическими решетками. Окна в передней стенке фургона необходимо устраивать на уровне заднего окна кабины транспортного средства.

Автотранспорт, используемый для оборудования передвижных складов ВМ, должен отвечать требованиям законодательства Кыргызской Республики в области перевозки опасных грузов.

Буксировка передвижного несамоходного склада ВМ при наличии в нем взрывчатых материалов запрещена.

465. При хранении взрывчатых материалов на площадках средства инициирования должны размещаться на отдельных площадках или в палатах, расположенных на расстоянии, безопасном по передаче детонации взрывчатых веществ из условия принятия средств инициирования за активный заряд.

466. В научных и образовательных организациях взрывчатые материалы должны храниться в помещениях с сейфами или помещениях-сейфами. Такие помещения должны иметь несгораемые стены и перекрытия. В смежных комнатах не должно быть рабочих мест с постоянным пребыванием людей. От соседних помещений эти комнаты следует отгородить капитальной кирпичной или бетонной стеной толщиной не менее 25 см. Дверь в помещении должна быть изготовлена из материала с пределом огнестойкости не менее 45 мин.

Сейф для хранения средств инициирования должен быть футерован внутри мягким материалом, заземлен и размещен не ближе 2 м от сейфа с взрывчатыми веществами.

Помещение должно быть оборудовано пожарной и охранной сигнализациями.

467. В подземных условиях взрывчатые материалы должны храниться в специально оборудованных выработках - камерах или ячейках, которые необходимо располагать так, чтобы взрыв взрывчатых материалов в одной из них не мог вызвать детонацию взрывчатых материалов в соседних.

Подземный склад ВМ должен состоять из выработок, в которых расположены камеры или ячейки для хранения взрывчатых материалов, а также подводящих выработок и вспомогательных камер.

К вспомогательным относятся камеры:

для проверки и маркировки электродетонаторов;

для выдачи взрывчатых материалов; для размещения средств механизации взрывных работ; для хранения кассет и сумок; для размещения электрораспределительных устройств и противопожарных средств.

Перечисленные камеры могут располагаться в тупиках выработок, подводящих к складу ВМ.

Взрывные, контрольные и измерительные приборы и устройства, а также кассеты и сумки в подземных и углубленных складах ВМ должны храниться на специальных стеллажах или в шкафах.

Каждый склад ВМ необходимо оборудовать прямым телефонным выходом к диспетчеру.

В подземных складах ВМ разрешается использовать аккумуляторные погрузчики или другие средства механизации погрузочно-разгрузочных работ только во взрывобезопасном исполнении.

Участковые пункты хранения взрывчатых материалов должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, утвержденными распоряжением (приказом) организаций.

468. Для ведения взрывных работ способом короткозамедленного и замедленного взрыва на угольных шахтах в подземных расходных складах ВМ и раздаточных камерах должно быть не менее чем по одному ящику электродетонаторов каждой ступени замедления, допущенных к применению в соответствующих условиях.

469. Расположение подземных складов ВМ должно отвечать следующим условиям:

1) расстояние от любой ближайшей точки склада ВМ до ствола шахты и околоствольных выработок, а также до вентиляционных дверей, разрушение которых может лишить притока свежего воздуха всю шахту либо ее участки, должно быть для камерного склада ВМ не менее 100 м, для склада ВМ ячейкового типа - 60 м;

2) расстояние от ближайшей ячейки или камеры до выработок, служащих для постоянного прохода людей, для склада ВМ камерного типа должно быть не менее 25 м и для склада ВМ ячейкового типа - не менее 20 м;

3) расстояние от склада ВМ до поверхности для склада ВМ камерного типа должно быть не менее 30 м и для склада ВМ ячейкового типа - не менее 15 м;

4) выработки, в которых расположены камеры или ячейки для хранения взрывчатых материалов (хранилища), должны соединяться с главными выработками не менее чем тремя подводящими прямолинейными или криволинейными выработками, образующими друг с другом прямые углы.

Подводящие к складу ВМ выработки должны заканчиваться тупиками длиной не менее 2 м и площадью сечения не менее 4 м².

5) ширина основной выработки склада ВМ, в которой применяются погрузчики, должна обеспечивать их движение с поворотом на 90° и иметь размеры, превышающие максимальные размеры погрузочно-разгрузочных механизмов с грузами, в том числе на криволинейных участках, не менее чем на 60 см с каждой стороны по ширине и 50 см по высоте от светильников;

6) каждый склад ВМ должен иметь два выхода для людей. При строительстве метрополитена и тоннелей, а также при проведении подземных горно-разведочных выработок разрешается иметь временные склады ВМ с одним выходом при вместимости склада, не превышающей 1 т взрывчатых веществ;

7) при строительстве метрополитена, сооружении тоннелей и проведении геологическими организациями подземных горно-разведочных выработок расстояние от ближайшей ячейки или камеры до ствола шахты, камер и выработок, по которым проложены основные питающие

магистрали (водоотливные и вентиляционные трубы, кабели), и от выработок, служащих для прохода людей, должно быть, не менее 15 м;

8) при наличии в складе ВМ рельсовых путей необходимо обеспечить их электроизоляцию от общешахтных.

Допускается соединение выработок, в которых расположены камеры (ячейки), с главными выработками меньшим количеством подводящих выработок при условии устройства между хранилищами и заездами стальных дверей, локализующих взрыв в хранилищах. Конструкция и места установки таких дверей определяются проектом.

Не разрешается расположение складов ВМ между выработками главных направлений, уклонами, бремсбергами и ходами при них.

470. Все выработки склада ВМ должны быть закреплены несгораемой крепью и побелены или покрашены несгораемой краской.

В устойчивых породах крепление подводящих выработок необязательно.

471. Проветривать склад ВМ необходимо струей свежего воздуха. Количество подаваемого в склад ВМ воздуха должно обеспечить его четырехкратный часовой обмен во всех выработках.

Исходящую из склада ВМ воздушную струю запрещается направлять в выработки со свежей струей воздуха.

472. Подземный склад ВМ должен быть обеспечен первичными и автоматическими средствами пожаротушения.

На расстоянии 10 метров от каждого входа в склад ВМ устанавливается на пожарно-просительном трубопроводе пожарный кран. Рядом с ним располагается ящик с пожарным рукавом и пожарным стволом.

В начале подводящих выработок к камера姆 или ячейкам склада ВМ должны быть установлены противопожарные двери.

473. В подводящих выработках и в складах ВМ шахт (рудников), опасных по газу или пыли, должно применяться электрооборудование во взрывозащищенном исполнении, а в прочих шахтах (рудниках) - в рудничном нормальном исполнении. Электропроводку для освещения в складах ВМ и подводящих выработках разрешается выполнять бронированным кабелем в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке или гибкими резиновыми кабелями с негорючей изоляцией и оболочкой.

Для питания осветительных установок должно применяться напряжение (линейное) не выше 220 В. Осветительную сеть необходимо защищать от утечек тока.

Подводящие выработки, вспомогательные камеры должны освещаться светильниками, подвешенными к кровле выработки, а камеры (ячейки) для хранения взрывчатых материалов - косым светом из подводящей выработки через фрамугу, расположенную над дверью.

474. При оборудовании подземных складов ВМ автоматической охранной сигнализацией должен обеспечиваться вывод сигнала на пульт дежурного (диспетчера) организации (шахты, рудника).

475. В угольных шахтах, разрабатывающих пласти, опасные по взрывам пыли, в подводящих к складам ВМ и раздаточных камерах выработках с обеих сторон должны быть установлены сланцевые или водяные заслоны, а сами выработки следует периодически осланцовывать или очищать от отложившейся пыли.

476. В складах ВМ у входной двери и в камере выдачи взрывчатых материалов должны быть установлены телефоны.

477. Порядок хранения взрывчатых материалов, содержания и охраны подземных раздаточных камер должен быть таким же, как и в подземных складах ВМ. При этом взрывчатые вещества и средства инициирования

ящики, мешки, пакеты, коробки и контейнеры при исправности и целостности пломбы и упаковки.

509. Число электродетонаторов, капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках должно проверяться в тамбурах хранилища, в отдельной камере или вне хранилища.

Глава 19.

Требования безопасности при эксплуатации пунктов производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ

511. На пунктах производства взрывчатых веществ разрешается производить взрывчатые вещества следующих составов:

смеси холодного смешения гранулированной аммиачной селитры с жидкими и твердыми нефтяными, порошкообразными или другого происхождения невзрывчатыми горючими;

смеси холодного смешения гранулированной аммиачной селитры с гранулированным или чешуйкованным тротилом;

смеси холодного смешения гранулированной аммиачной селитры с гранулированным (чешуйкованным) тротилом, жидкими и твердыми нефтяными, порошкообразными или другого происхождения невзрывчатыми горючими;

водосодержащие смеси-сuspензии или эмульсии на основе раствора аммиачной селитры или раствора ее с добавками кальциевой или натриевой селитры или карбамида с порошкообразными и жидкими невзрывчатыми горючими.

512. Поверхностные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ должны располагаться на самостоятельных площадках.

513. Подземные пункты производства и подготовки взрывчатых веществ должны располагаться в приспособленных или специально пройденных для этих целей горных выработках рудников и шахт, не опасных по газу и пыли.

514. Поверхностные пункты производства и подготовки взрывчатых веществ допускается располагать на территории склада ВМ или в запретной зоне склада ВМ, на безопасном расстоянии от разгрузочных рамп, хранилищ взрывчатых веществ и средств инициирования, рассчитанном по передаче детонации из условий принятия за активные заряды пункты производства и пункты подготовки взрывчатых веществ. Территория поверхностных пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ должна иметь самостоятельное ограждение.

Территория, отводимая для размещения пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ, должна иметь самостоятельные въезд и выезд.

На видных, хорошо освещенных местах производственной территории, зданиях, рабочих помещениях и обрудовании должны быть вывешены знаки и условные символы безопасности, предупредительные плакаты, соответствующие характеру выполняемых работ и предназначенные для привлечения внимания персонала к возможной опасности, а также указывающие действия для ее предупреждения, схема движения пешеходов и транспорта по территории.

515. Допускается размещение на одной площадке пункта производства и подготовки взрывчатых веществ. При этом безопасные расстояния между зданиями и сооружениями указанных пунктов принимаются в соответствии с требованиями настоящей главы.

516. Внутренние безопасные расстояния между зданиями, в которых производятся или подготавливаются взрывчатые вещества, а также между этими зданиями и хранилищами взрывчатых материалов рассчитываются из условия непередачи детонации.

лица. При этом изделия необходимо выкладывать на столы, отвечающие установленным требованиям.

510. В случае выявления при проверке недостачи или излишков взрывчатых материалов об этом немедленно должно быть сообщено руководителю организации, уполномоченному органу и органам внутренних дел.

Подземные стационарные пункты производства взрывчатых веществ должны иметь телефонную связь с диспетчером шахты (рудника).

534. Во всех помещениях, где возможно выделение взрывопожароопасной пыли, паров или газов, аппаратура связи, в том числе электродинамические громкоговорители производственной связи, должна соответствовать настоящим Правилам.

535. Громкоговорители проводного вещания допускаются к установке только в неопасных помещениях.

536. Производственные помещения взрывопожароопасных производств должны быть оборудованы пожарной сигнализацией в соответствии с нормами пожарной безопасности. На территории пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ должны быть установлены датчики электрической пожарной сигнализации или телефон.

537. Защита зданий и сооружений, наружных установок от прямых ударов молний и вторичных ее проявлений должна выполняться с учетом требований настоящих Правил.

Сети всех видов связи и сигнализации, к которым подключаются здания, оборудованные молниезащитой, не разрешается выполнять воздушными линиями (проводом, подвешенные кабели).

538. Магистральные участки сетей должны прокладываться в телефонной канализации, распределительная сеть - бронированным кабелем.

539. В производственных помещениях здания, в которых изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества, должно быть не менее двух эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность эвакуации людей при возникновении опасности взрыва или пожара.

540. В зданиях, где возможно образование пыли горючих и пожароопасных веществ, не допускается применение конструкций с неконтролируемыми пустотами.

541. Полы должны быть бесшовными и иметь стоки в отстойники. Полы и строительные конструкции в помещениях хранения и подготовки окислителей и взрывчатых веществ на основе окислителей должны иметь дополнительно кислотостойкое покрытие.

542. Утвержденные нормы загрузки каждого здания, помещения и рабочего места, где могут находиться взрывчатые вещества, полуфабрикаты или компоненты взрывчатых веществ, должны быть вывешены в этих зданиях, помещениях или около рабочих мест в виде табличек, а где это возможно, нормы загрузки должны быть продублированы масляной краской на стенах помещения около рабочих мест.

Места нахождения взрывопожароопасной продукции должны быть обозначены линиями, нанесенными на полу контрастной краской.

543. Площадки для испытаний и (или) уничтожения сжиганием или взрыванием различных взрывопожароопасных отходов, сметок, брака производства и взрывчатых веществ, пришедших в негодность и не отвечающих требованиям нормативно-технической документации, должны выбираться с таким расчетом, чтобы была обеспечена безопасность для пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ, а также для населенных пунктов, транспортных путей и инженерных сооружений района. Расстояния от объектов до мест взрыва и сжигания должны определяться проектом.

Для доставки к площадке взрывоопасной продукции должны быть предусмотрены подъезды и удобные подходы.

Территория площадок и местность вокруг них на расстояния 10 м должна очищаться от растительности и посторонних легковоспламеняющихся предметов.

544. Территория площадок должна быть ограждена. Площадка, расположенная за пределами ограждения пункта, должна иметь внешнюю предупредительную зону шириной 25 м с установлением на ней через каждые 100 м по длине предупредительных надписей.

545. Не допускается размещение площадок на заторфованных грунтах.

546. В целях предотвращения распространения огня при сжигании и взрывах по периметру участков для уничтожения (испытания) устраивается ров глубиной 1 м и шириной по верху 3 м.

547. В целях обеспечения безопасных условий ведения работ площадка должна иметь:

блиндаж или укрытие для людей;

блиндаж или укрытие для испытываемых взрывчатых материалов (уничтожаемых отходов).

Входы в блиндажи (укрытия) должны быть обращены в сторону, противоположную месту сжигания или взрыва.

548. На площадке для уничтожения отходов могут производиться работы по уничтожению как сжиганием, так и взрыванием.

549. Места проведения наиболее опасных операций по испытанию (уничтожению) должны располагаться ближе к центру площадки и в наибольшем удалении от застройки пункта.

550. Необходимость оборудования площадок телефонной связью и звуковой сигнализацией определяется проектом.

551. Транспортные пути для перевозок взрывчатых материалов должны располагаться на расстояниях:

не менее 15 м от зданий (помещений), в которых изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества;

не менее 3 м от зданий, если пути предназначены для подъезда к этим зданиям;

не менее 50 м от зданий, где имеются открытые огневые топки и источники открытого огня или где производятся работы с открытым огнем (кузницы, котельные, сварочные мастерские), а также от хранилищ горючих и легковоспламеняющихся веществ;

не менее 15 м от вспомогательных зданий, находящихся на территории пункта;

не менее 6 м от всех прочих зданий, если строительные нормы и настоящие Правила не требуют большего разрыва.

552. Въезд в здания и помещения, где проводятся изготавление и переработка взрывчатых веществ, разрешается транспорту, оборудованному в соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 198.

553. Смесительно-зарядным машинам, а также другим видам автотранспорта, специально оборудованного и допущенного для перевозки взрывчатых материалов и компонентов в производстве эмульсии, разрешается непосредственный подъезд к загрузочным или разгрузочным устройствам пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ.

554. Зарядную для аккумуляторных погрузчиков, а также постоянную стоянку зарядных машин (смесительно-зарядных машин, транспортно-зарядных машин) необходимо располагать за территорией пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ на расстоянии не ближе 50 м от здания подготовки и (или) производства взрывчатых веществ.

555. Требования безопасного ведения работ, пожарной безопасности, производственной санитарии, по улавливанию вредных выбросов, защите от зарядов статического электричества должны быть регламентированы

в директивном технологическом процессе.

556. Кроме того, в директивном технологическом процессе пункта производства и подготовки взрывчатых веществ должны предусматриваться:

комплексная механизация и автоматизация производственных процессов;

устройства и механизмы управления, которые должны обеспечивать соблюдение заданной последовательности процессов, а также режимов работы оборудования;

герметизация оборудования и аппаратуры, исключающая или максимально снижающая выделение вредных и опасных в отношении воспламенения и взрыва паров, газов и пыли;

перемещение пылящих материалов с применением закрытых транспортных устройств;

разработка и применение оборудования, с устройствами для улавливания вредных выделений из удаляемого в атмосферу воздуха;

применение замкнутого водооборота в технологических процессах;

сбор взвесей и уничтожение уловленного осадка перед сбросом в водоемы;

полное исключение или доведение до предельно допустимых концентраций токсичных продуктов в сбросах.

557. При расположении в одном и том же здании фаз и операций разных категорий опасности одного и того же производства на каждой фазе должны быть предусмотрены соответствующие защитные приспособления (устройства) от распространения пожара (противопожарная стена, дренчерование, защита проемов).

Необходимость размещения в изолированных помещениях технологических операций, связанных с выделением токсичных и несовместимых веществ, определяется разработчиком директивного технологического процесса.

Фаза приготовления раствора нитрита натрия располагается в отдельном изолированном помещении здания подготовки компонентов и приготовления раствора окислителей с организацией самостоятельного входа и отдельной площадкой разгрузки.

558. Аппараты и емкости, в которых производится обработка веществ, способных застывать или кристаллизоваться при температурах окружающего воздуха, а также трубопроводы для продуктов, застывающих или кристаллизующихся при температурах окружающего воздуха, должны быть обогреваемыми и теплоизолированными.

559. При вводе трубопроводов в помещения с выделением взрывопожароопасной пыли в каналах устраиваются перегородки с уплотнением мест прохода трубопроводов, чтобы избежать проникновение пыли в каналы теплосетей.

560. Трубопроводы, соединяющие технологические аппараты с расходными и накопительными емкостями, должны быть с минимальным числом поворотов; проектом должна предусматриваться возможность их полного опорожнения.

561. Временное хранение сгораемой и несгораемой тары из-под взрывчатых веществ и окислителей в течение рабочей смены допускается организовывать под на весом с внешней стороны здания, не имеющей оконных проемов.

Допускается временное хранение тары в рабочем помещении из расчета двухчасовой потребности, в специально отведенных местах, без загромождения проходов и аварийных выходов.

562. Допускается временное пребывание подвижных транспортных средств около производственного здания только в период погрузочно-разгрузочных работ.

563. В зданиях пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ, за исключением хранилищ и зданий, в которых непосредственно производятся или подго-

тавливаются взрывчатые вещества, разрешается размещать слесарные мастерские для мелкого текущего ремонта (без сварочного оборудования), а также помещения временного пребывания дежурных слесарей и электриков. Эти помещения должны размещаться в самостоятельном отсеке здания, отделенном от производственных помещений противопожарной стеной.

564. Суммарная загрузка здания, в котором производятся или подготавливаются взрывчатые вещества, с учетом взрывчатых веществ, находящихся в вагоне, смесительно-зарядной машине или другом транспортном средстве и накопительных емкостях, не должна превышать 60 т. При этом загрузка накопительной емкости должна быть кратной грузоподъемности смесительно-зарядной машины.

565. Допускается производить на отдельно отведенных участках одной площадки испытания и уничтожение взрывчатых материалов.

Испытания и уничтожение отходов не должны производиться одновременно.

566. Проектирование пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ должно производиться с учетом необходимости предотвращения опасной электризации перерабатываемых материалов.

567. В зданиях, в которых изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества, допускается применение приборов с радиоизотопами соответствующей маркировки по взрывозащите при условии помещения радиоактивного источника во взрывоустойчивый контейнер.

568. С наружной стороны дверей и ворот (со стороны улицы), выходов из зон всех классов, для взрывобезопасных сред всех температурных классов и групп допускается установка электроаппаратуры в пылевлагозащищенном исполнении.

569. В зданиях и помещениях, в которых производятся или подготавливаются взрывчатые вещества, разрешается устанавливать различного типа бесконтактные датчики. При этом вторичные приборы должны располагаться в помещениях, атмосфера которых не содержит взрывчатых веществ, и связываться с датчиками искробезопасными цепями.

570. К телевизионным камерам и камерным блокам, к электромагнитным приводам гидроклапанов и фотографкам систем автоматики пожаротушения и другим подвижным токоприемникам, а также для местного монтажа неподвижных токоприемников разрешается подводка кабеля с резиновыми или пластиковыми покрытиями (или шлангами), с гибкими медными жилами для условий работы в зонах всех классов взрывобезопасности.

В местах, где возможны механические повреждения кабелей, последние должны быть защищены стальными трубами, угловой сталью или другим равнозенным способом защиты.

Искробезопасные цепи допускается выполнять небронзовыми кабелями.

571. В производственных зданиях (помещениях), где ведутся работы с окислителями или их растворами, прокладка медных импульсных и командных труб запрещается; запрещается также применять кабели бронированные с оцинкованной броней и с открытой свинцовой оболочкой.

Процесс приготовления растворов окислителей должен быть обеспечен постоянным автоматическим контролем уровня, температуры и сигнализацией о возникшем нарушении их работы.

572. Во взрывобезопасных зонах всех классов допускается прокладка пластмассовых импульсных труб при условии, если окружающая среда не разрушает пластмассу.

573. Транспортные устройства, грузоподъемные и транспортирующие машины, применяемые в пунктах производства и пунктах подготовки взрывчатых веществ на транспортно-технологических операциях с взрывопожароопасной продукцией, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

574. Для привода механизмов и машин, устанавливаемых во взрывобезопасных зонах всех классов, допускается устанавливать электродвигатели без средств взрывозащиты с выносом их из помещения с взрывобезопасной зоной (установка в машинном помещении). При этом должно быть предусмотрено устройство сальникового уплотнения вала привода в месте перехода его через стену.

575. Для транспортных устройств, грузоподъемных и транспортирующих машин, работающих во взрывопожароопасных помещениях и наружных установках, должно быть предусмотрено:

исключение электрических разрядов и искрообразования;

обеспечение герметичности смазываемых узлов машин, исключение попадания продукта в них;

исключение застойных зон, залеживания, скопления, коркообразования и защемления продукта;

применение конструкционных материалов для производства элементов машин с учетом характера агрессивного воздействия транспортируемых веществ, особенностей технологических процессов и требований техники безопасности.

576. Конвейеры (ленточные, цепные, винтовые), транспортирующие взрывобезопасные вещества, должны иметь блокировочные устройства, обеспечивающие остановку при пробуксовке, обрыве тяговых органов, при заклинивании винта.

577. Конвейеры, транспортирующие взрывопожароопасные вещества и имеющие наклонные или вертикальные участки трассы, должны иметь предохранительные устройства, предупреждающие самопроизвольное движение тягового органа или транспортируемого груза.

578. При перемещении взрывчатых веществ из одного здания в другое конвейерным транспортом продукт должен располагаться порциями (штуками) на расстоянии, исключающем передачу детонации от одного здания к другому.

579. Применение пневмотранспорта для транспортировки взрывчатых веществ из здания в здание допускается при установке прерывателей горения и детонации.

Применение пневмотранспорта для транспортировки взрывчатых веществ между хранилищами и зданиями не допускается.

580. Управление движением грузоподъемных машин и механизмов, используемых для перемещения взрывобезопасных веществ, должно быть напольным.

581. Рельсовые пути пунктов производства должны быть электрически изолированы от общешахтных (рудничных) путей.

Доставка изготовленных взрывчатых веществ от пункта производства в забои разрешается средствами общешахтного транспорта, специально оборудованного для этих целей.

Для доставки на никележащий горизонт в стационарном пункте производства может быть оборудована скважина для перепуска взрывчатых веществ. Перепуск осуществляется в бункеры или вагонетки (зарядно-транспортные машины), расположенные на никележащем горизонте и оборудованные для перевозки или хранения взрывчатых веществ насыпью. Для хранения и раздачи взрывчатых веществ место перепуска на никележащем горизонте должно быть оборудовано в соответствии с требованиями к участковым пунктам хранения

взрывчатых материалов или раздаточным камерам.

Механическая часть транспортирующих машин (конвейеров, транспортеров, элеваторов), предназначенных для работы во взрывоопасных помещениях, в которых по условиям ведения технологического процесса выделяются пыль и пары взрывоопасных веществ, должна исключать искрообразование.

582. Скорости, ускорения (замедления) при транспортировке грузов не должны превышать величин, указанных в директивном технологическом процессе. Если указанные параметры не регламентированы, то они принимаются согласно техническим данным серийно выпускаемого подъемно-транспортного оборудования.

583. Аммиачную, натриевую и кальциевую селитру в мешках (контейнерах) допускается хранить совместно в одном хранилище окислителей, а также в одном помещении раздельными штабелями, уложенными на поддоны, или в отдельных секциях.

584. Проезды между штабелями должны быть не менее 1,3 м, проходы - 1 м, центральные проезды - 2 м.

585. Высота штабеля мешков (контейнеров) должна быть не более 2,6 м, ширина - не более 5 м.

586. В бункерных или башенных хранилищах допускается хранить гранулированную аммиачную селитру без тары (rossыпью), на открытых площадках с твердым покрытием - в контейнерах всех типов. Хранилища и площадки должны быть оборудованы соответствующими механизмами для погрузочно-разгрузочных работ.

587. В зданиях хранилищ окислителей должны быть предусмотрены вытяжные шахты.

588. В помещениях для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры, кроме хранилищ бестарного хранения бункерного и силосного типа, не допускается устройство приемников, каналов, лотков и других углублений в полу.

Помещения для хранения должны быть сухими, проникновение осадков через перекрытия и полы не допускается.

Не реже одного раза в год места хранения селитры должны подвергаться очистке и, при необходимости, ремонту, с заделкой щелей в полу и стенах.

589. В помещениях для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры должна быть предусмотрена естественная вентиляция, обеспечивающая однократный воздухообмен в час.

590. Помещения площадью 200 м² и более для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В хранилищах аммиачной селитры запрещается пользоваться открытым огнем.

591. Верхний мостик (площадка) для транспортера в бункерных и башенных хранилищах аммиачной селитры (rossыпью) должен иметь сплошной настил и борта по краям высотой 0,14 м.

592. В процессе хранения селитра должна подвергаться систематическому контролю на отсутствие признаков ее разложения (нагревание, наличие сильного характерного запаха окислов азота или аммиака).

593. Въезд в хранилище с незатаренной селитрой автотранспорта и погрузчиков с двигателем внутреннего горения запрещается.

594. Оборудование, используемое в работе с селитрой, не должно загрязнять ее смазочными материалами. Под местами смазки должны быть устройства, исключающие попадание масла в твердую селитру и ее растворы.

Селитра, загрязненная серной кислотой, случайно пролитой из аккумуляторного погрузчика, должна быть незамедлительно удалена из хранилища, а место тщательно промыто водой.

595. Категорически запрещается рыхлить слежавшуюся селитру взрыванием.

596. Хранение карбамида разрешается как в мешках, так и в контейнерах. Допускается совместное хранение карбамида, полиакриламида, карбоксиметилцеллюлозы раздельными штабелями в мешках, уложенными на поддоны.

597. При расчете безопасных расстояний, находящаяся в пунктах производства взрывчатых веществ аммиачная селитра не учитывается.

598. Хранилища горючего металлического порошка должны быть выполнены из негорючих материалов, не дающих искры при ударе и трении.

Размещение подвалов и приемников в хранилищах горючего металлического порошка не допускается.

599. Хранилище металлических горючих должно быть защищено от проникновения атмосферных осадков и грунтовых вод, попадания прямых солнечных лучей на штабели с банками.

При высоких (35 °C и выше) летних температурах наружного воздуха хранилище в утренние или вечерние часы необходимо проветривать.

Проветривание хранилища необходимо проводить и в другое время в сухую погоду, если влажность в нем превышает относительную влажность наружного воздуха.

600. В хранилище не допускается производить растравивание и перезатаривание банок, выполнять огневые и другие работы, кроме погрузочно-разгрузочных.

601. Нитрит натрия должен храниться в мешках, уложенных в штабеля, в самостоятельных хранилищах. Совместное хранение нитрита натрия с селитрой и другими материалами не допускается.

602. Автоматические системы пожаротушения должны дублироваться ручным включением. При срабатывании автоматических систем пожаротушения должны даваться сигналы для оповещения работающих в здании, на пульт при дистанционном управлении технологическим процессом и в пожарную часть.

При дистанционном ведении технологического процесса запуск системы пожаротушения должен осуществляться автоматически или дистанционно с пульта управления.

Автоматическое отключение технологического оборудования и других электроприемников при срабатывании систем пожаротушения определяется разработчиком директивного технологического процесса.

603. Воздуховоды вытяжной вентиляции необходимо выполнять плавной конфигурации, без кругих поворотов. Воздуховоды должны иметь уклоны в сторону вытяжки, иметь минимальную длину горизонтальных участков с целью уменьшения пылеосаждения и снабжаться специальными закрывающимися окнами (люками) для очистки от скапливающейся пыли. Крышки люков и конструкции запоров должны быть выполнены из материалов, не дающих искр при ударе и трении.

604. Элементы вытяжных вентиляционных систем пылеулавливающих устройств должны изготавливаться из материалов негорючих и не вступающих в активную химическую реакцию с взрывчатыми веществами и их компонентами, содержащимися в запыленном воздухе.

605. Скорость воздуха в воздуховодах принимается из расчета недопущения осаждения пыли, но не менее 10 м/с.

606. Выбрасываемый наружу вентиляционной установкой воздух, содержащий взрывопожароопасную пыль, подлежит очистке до предельно допустимых норм.

607. Вентиляционные системы, в которых может накапливаться пыль взрывчатых компонентов, должны иметь отдельный отвод от каждого участка пылевыделения.

Запрещается устройство общей вытяжной системы для источников пыли окислителей и металлических горючих компонентов, расположенных в изолированных помещениях.

608. Вентиляционное оборудование: вентиляторы, фильтры, клапаны и другое оборудование систем вытяжной общеобменной вентиляции и систем местных отсосов для помещений, в которых выделяется пыль взрывчатых веществ, должно предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.

609. Приточные вентиляторы, обслуживающие производственные помещения, где протекает технологический процесс, связанный с выделением пыли взрывчатых веществ или их компонентов, могут быть приняты в общепромышленном исполнении при условии установки на воздуховодах обратных клапанов, препятствующих проникновению в вентилятор при его остановке выделений из взрывоопасных помещений.

610. В зданиях с взрывопожароопасными производствами вентиляция должна осуществляться по системе, исключающей распространение пожара из одного помещения в другое.

611. Естественное проветривание взрывоопасных помещений должно обеспечивать не менее однократного обмена воздуха в час.

612. Источником теплоснабжения для производственных нужд, отопления и вентиляции может быть собственная котельная или теплозлектроцентраль. Если котельная или теплозлектроцентраль отпускают на производственные нужды, отопление и вентиляцию пар с температурой выше 135 °C и горячую воду с температурой выше 100 °C, то теплоснабжение должно осуществляться через объектовые или местные (для каждого здания) тепловые пункты, где производится преобразование теплоносителей до требуемых параметров.

Глава 20.

Требования по эксплуатации пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ.

Техническая и технологическая документация

613. Регламент технологического процесса производства и подготовки взрывчатых веществ должен содержать:

перечень документов, на основании которых составлен соответствующий регламент;

характеристику изготавливаемых (подготавливаемых) взрывчатых веществ, образующихся в процессе производства горючих пыли и волокон, полуфабрикатов, исходного сырья и вспомогательных материалов, с указанием их токсичности (предельно допустимой концентрации), взрывопожароопасности, правил обращения с ними;

параметры обрабатываемых в производстве веществ, характеризующие их электрические свойства (удельные электрические сопротивления) и чувствительность к электростатическим разрядам (минимальную энергию воспламенения), и описание средств защиты от статического электричества;

схему и описание технологического процесса в последовательности его выполнения, с указанием технологических режимов, средств их контроля и измерения, времени и порядке отбора проб, требований транспортирования и хранения полуфабрикатов и готовой продукции; схему управления и контроля технологического процесса;

порядок допуска сырья и материалов в производство (входной контроль);

краткую характеристику основного технологического оборудования, инструмента;

порядок подготовки оборудования к работе;

возможные неполадки в работе оборудования и меры их устранения;

порядок чистки и промывки оборудования;

виды брака, способа их предотвращения и исправления;

порядок утилизации и уничтожения отходов производства;

методы и средства обезвреживания и очистки сточных вод и выбросов в атмосферу;

требования безопасного ведения работ, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

614. Регламент технологического процесса и изменения в него разрабатываются и утверждаются организацией, в ведении которой находится пункт производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, на основании рекомендаций разработчика директивного технологического процесса, применяемого оборудования и проектной документации.

Регламент технологического процесса и изменения в

него утверждает технический руководитель эксплуатирующей организации.

Утвержденный регламент вводится в действие распоряжением (приказом) организации.

615. Пересмотр технологического регламента проводится при внесении изменений, но не реже 1 раза в 5 лет. Необходимость пересмотра определяет технический руководитель эксплуатирующей организации.

616. Ответственным за своевременное внесение изменений в документацию является технический руководитель эксплуатирующей организации.

617. На каждом пункте производства или подготовки взрывчатых веществ разрабатывается инструкция по безопасному ведению работ для технологического и ремонтного персонала.

618. Инструкциями должны быть обеспечены все рабочие места.

619. Инструкции пересматриваются и переоформляются при изменении содержания работ на соответствующем рабочем месте.

620. Количество работающих во взрывопожароопасных помещениях должно быть ограничено в соответствии с регламентом технологического процесса.

621. Перед нерабочей сменой технологическое оборудование пункта должно быть освобождено от взрывчатых веществ и их компонентов в соответствии с рабочей инструкцией, отключена электроэнергия, здания пункта закрыты на замок, опломбированы и сданы под охрану.

При необходимости поддержания части оборудования в рабочем состоянии за этим оборудованием должно быть обеспечено постоянное наблюдение.

При остановке пункта на период более двух суток оборудование и здание в целом должны быть полностью освобождены от взрывоопасных продуктов.

622. Отходы производства (загрязненное сырье, прсыпь, сметки) должны быть в конце рабочей смены удалены из помещения и отправлены на площадку временного хранения или на уничтожение. Периодичность уничтожения отходов должна быть установлена технологическим регламентом.

Тара для сбора сметок и отходов должна иметь отличительные признаки от тары с кондиционными продуктами.

Место установки тары должно быть обозначено.

Помещать в одну тару сметки или отходы вступающих между собой в реакцию продуктов запрещается.

623. Запрещается хранить в производственных помещениях предметы и материалы, не используемые не-

посредственно в данном производстве.

624. Не допускается накопление пыли продуктов и растворов окислителей на оборудовании, стенах здания, вентиляционных трубах, особенно на трущихся и соударящихся частях оборудования, на полу и на оборудовании, имеющем нагретую поверхность (паропроводы, отопительные приборы).

Пыль и растворы должны систематически в процессе работы удаляться.

Способы и сроки уборки помещений и очистки оборудования от пыли, растворов, налипших продуктов должны быть предусмотрены в технологической документации и инструкциях.

625. Рабочие столы для работ, связанных с обработкой взрывчатых веществ, должны быть гладкими, без щелей, иметь борта, не иметь выступающих частей, должны быть покрыты электропроводящим, заземлен-

ным материалом.

626. Во все помещения пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ запрещается вносить средства инициирования и взрыва, огнестрельное оружие, курительные принадлежности, источники огня (спички, зажигалки).

Во взрывопожароопасных помещениях запрещается использование электроагрегатов.

627. Все пришедшие в негодность аппараты, оборудование, узлы, детали, приборы, инструменты и другие предметы, бывшие в соприкосновении с взрывчатыми веществами, подлежащие ремонту или уничтожению, должны быть предварительно тщательно очищены от загрязнений продуктом, промыты и, при необходимости, подвергнуты обжигу.

Выполнение очистки должно подтверждаться актом.

Глава 21.

Требования к технологическому оборудованию пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ

628. Все оборудование взрывопожароопасных помещений должно быть заземлено. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства производятся в сроки, определенные правилами эксплуатации электроустановок.

629. Загрузка взрывчатых веществ в смесительно-зарядные машины должна производиться только после присоединения заземляющего проводника, сечением не менее 6 мм, от машины к заземляющему устройству при помощи резьбового соединения или надежного разъема.

Заземляющие проводники и контактные поверхности должны быть защищены от коррозии.

630. Конструкция и состояние оборудования должны исключать попадание продуктов в зазоры между трущимися частями оборудования.

631. Крышки, фланцы, люки оборудования должны соединяться через прокладки из эластичных материалов, химически стойких к перерабатываемым веществам.

632. Конструкция оборудования пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ должна исключать возможность попадания смазочных материалов во взрывчатые вещества и окислители (растворы окислителей).

633. Все оборудование и емкости должны быть доступны для внутреннего осмотра и очистки.

634. Оборудование, в котором изготавливаются или перерабатываются вещества, способные к разложению при длительном нахождении в нем, а также коммуникации для транспортировки таких веществ не должны иметь мест, где возможны застои, заливание продукта, а поверхность аппаратов и коммуникаций должна быть гладкой, легко очищаемой от продукта.

Глава 22.

Меры защиты от статического электричества

638. Наиболее вероятно возникновение и накопление электростатических зарядов при таких операциях, как просеивание, измельчение, смешение, загрузка и выгрузка из аппаратов, пневматическое и вакуумное транспортирование. Допустимые параметры технологического процесса, обеспечивающие электростатическую безопасность переработки каждого вида продуктов, устанавливаются разработчиком директивного технологического процесса и регламента технологического процесса.

639. Для предупреждения возможности возникновения опасных электростатических разрядов необходимо предусматривать с учетом особенностей производства следующие меры защиты:

заземление электропроводящего оборудования и коммуникаций;

применение нейтрализаторов;
применение антистатических клиновых ремней;
подбор пар контактирующих материалов, электризующихся зарядами разных знаков;
увлажнение окружающей атмосферы;
применение электропроводных материалов для оборудования;

применение спецодежды.

640. Для снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества необходимо:

очищать от взвешенных жидких и твердых частиц, жидкости - от загрязнений твердыми и жидкими примесями паро- и пылевоздушные смеси, где это технологически возможно;

поддерживать концентрацию горючих сред вне пре-

делов взрываемости;

исключать разбрзгивание, дробление, распыление веществ, где этого не требует технология производства;

исключать конденсацию и кристаллизацию паров и газов при истечении из трубопроводов, шлангов, форсунок, сопел;

поддерживать относительную влажность воздуха не ниже 65%, где это допускается условиями технологического процесса;

уменьшать скорости транспортирования и переработки, турбулентность потоков пыле-, парогазовых смесей и жидкостей.

641. Все технологическое оборудование (аппараты, емкости, коммуникации, покрытия рабочих столов и стеллажей, оснастка, сливочноавтоматные устройства и другое оборудование, предназначенное для приема, переработки и перемещения жидкостей, паров и сыпучих веществ), где возможно образование и накопление зарядов статического электричества, должно быть изготовлено из металла или электропроводных материалов и заземлено.

642. Аппараты, емкости, агрегаты, трубопроводы, в которых происходит перемещение, дробление, распыление, разбрзгивание продуктов, отдельно стоящие машины, агрегаты, аппараты, соединенные трубопроводами с общей системой аппаратов и емкостей, должны быть присоединены к внутреннему контуру заземления при помощи отдельного ответвления независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций.

643. Последовательное включение в заземляющую шину (провод) нескольких заземляющих аппаратов, агрегатов или трубопроводов не допускается.

644. Допускается объединение заземляющих устройств для защиты от статического электричества с защитным заземлением электрооборудования.

645. Места для присоединения заземляющих проводников и способ их крепления должны быть указаны в технической документации оборудования.

646. В каждом производственном здании должна быть составлена схема (карта) заземления.

647. Сопротивление заземления любой, наиболее удаленной точки внутренней поверхности оборудования, изготовленного из электропроводных (неметаллических) материалов, относительно внутреннего контура заземления не должно превышать 106 Ом.

648. Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного только для защиты от статического электричества, должно быть не более 100 Ом.

649. На производственные отходы взрывчатых веществ пунктов производства и подготовки распространяется тот же порядок хранения и учета, что и на взрывчатые материалы.

650. Общая масса изготовленного взрывчатого вещества определяется по суммарной массе израсходованных компонентов.

651. Загрузочные и разгрузочные люки смесительно-зарядных машин после загрузки их на пунктах производства и пунктах подготовки взрывчатых веществ должны быть опломбированы.

652. Допускается хранение смесительно-зарядной машины, загруженной взрывчатыми веществами или эмульсией без металлических горючих, на охраняемой территории пункта сроком не более двух суток на специально отведенной площадке или в помещении загрузки смесительно-зарядных машин. Масса взрывчатых веществ в машине должна быть зарегистрирована, загрузочные и выгрузочные люки опломбированы, а помещение подготовлено в соответствии с пунктом 621 настоящих Правил.

Глава 23.

Требования безопасности при пневматическом заряжании гранулированных взрывчатых веществ в подземных выработках шахт и рудников

653. Пневматическое заряжение шпуров, скважин и камер взрывчатыми веществами в подземных выработках рудников и шахт должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций по эксплуатации зарядного оборудования, руководств (инструкций) по применению соответствующих взрывчатых

веществ приложения сварки допускается присоединение заземляющих проводников с помощью надежного резьбового соединения. При этом заземляющие проводники должны иметь на концах неразрезанное кольцо, электрически соединенное с основной жилой. Резьбовые соединения должны быть защищены от коррозии.

646. Трубопроводы, расположенные параллельно на расстоянии до 0,1 м друг от друга, должны соединяться между собой перемычками через каждые 20 м. При пересечении трубопроводов друг с другом, с металлическими лестницами и конструкциями на расстоянии менее 0,1 м они должны также соединяться перемычками.

Металлические воздуховоды вентиляции должны быть заземлены через каждые 20 м с помощью проводников из алюминиевых сплавов, диаметром не менее 5 мм, ленты - сечением не менее 24 мм².

647. Способные электризоваться движущиеся части машин и аппаратов, контакт которых с заземленным корпусом может быть нарушен, должны иметь специальные устройства (токосъемники) для обеспечения заземления.

Аппараты, в которых имеет место интенсивная электризация веществ, а также подвижные узлы виброоборудования должны быть заземлены не менее чем в двух точках.

Запрещается загрузка сыпучих продуктов непосредственно из бумажных, полистироловых, полихлорвиниловых и других электризующихся мешков в любые аппараты, содержащие пары горючих жидкостей. В этом случае необходимо применять загрузочные устройства из проводящих материалов, обеспечивающие наименьшее пыление веществ.

Отбор проб сыпучего вещества, измерение технологических параметров посредством вносимых пробоотборников и приборов необходимо производить после осаждения пыли.

648. Измерение параметров электризации в условиях производства проводится периодически в соответствии с утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организацией графиком проведения измерений, но не реже двух раз в год.

649. На производственные отходы взрывчатых веществ пунктов производства и подготовки распространяется тот же порядок хранения и учета, что и на взрывчатые материалы.

650. Общая масса изготовленного взрывчатого вещества определяется по суммарной массе израсходованных компонентов.

651. Загрузочные и разгрузочные люки смесительно-зарядных машин после загрузки их на пунктах производства и пунктах подготовки взрывчатых веществ должны быть опломбированы.

652. Допускается хранение смесительно-зарядной машины, загруженной взрывчатыми веществами или эмульсией без металлических горючих, на охраняемой территории пункта сроком не более двух суток на специально отведенной площадке или в помещении загрузки смесительно-зарядных машин. Масса взрывчатых веществ в машине должна быть зарегистрирована, загрузочные и выгрузочные люки опломбированы, а помещение подготовлено в соответствии с пунктом 621 настоящих Правил.

ления процессом заряжания, обеспечивающую безопасность работ.

655. Не допускается пневматическое заряжание гранулированных взрывчатых веществ, имеющих в своем составе нитроэфиры, гексоген, тэн или сенсибилизаторы, чувствительность которых к внешним воздействиям превышает чувствительность гранулотола.

656. На рудниках и шахтах, опасных по газу, пневматическое заряжание гранулированными аммиачно-селитренными взрывчатыми веществами допускается при соблюдении дополнительных требований по безопасности, утвержденных техническим руководителем организации или назначенным им лицом.

Глава 24.

Требования к оборудованию для пневмозаряжания

659. В организации должны быть назначены лица, ответственные за исправность зарядного оборудования, а также установлен порядок осмотров и ремонта этого оборудования.

660. На каждую единицу зарядного оборудования заводится Журнал осмотра технического состояния и учета его работы (приложение 18 к настоящим Правилам). Журнал осмотра технического состояния и учета его работы должен быть полноценно пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.

661. Состояние зарядных устройств проверяется и результаты проверок регистрируются в журнале осмотра технического состояния и учета его работы:

- 1) перед вводом зарядного устройства в эксплуатацию и перед очередным заряжанием;
- 2) по окончании заряжания;
- 3) перед консервацией зарядного устройства, направляемого для хранения (эксплуатационного отстоя) при возможном длительном его невостребовании или передаче другому владельцу;

Глава 25.

Общие требования к заземлению и защите от образования статического электричества

666. Все зарядные устройства и трубопроводы необходимо заземлять. Узлы и детали зарядных устройств не должны иметь между собой диэлектрических прокладок, перемычек.

В пневмозарядных устройствах порционного действия с разовой дозой гранулированных взрывчатых веществ массой до 5 кг и длине зарядного трубопровода (металлической трубы) до 5 м специальное заземление может не выполняться.

667. Не допускается пневмозаряжание гранулированными алюмо- и тротилсодержащими взрывчатыми веществами без предварительного их увлажнения.

668. Все зарядные устройства должны быть оборудованы узлами, обеспечивающими дозированную подачу воды или смачивающих добавок в заряжаемое взрывчатое вещество.

Транспортирование взрывчатых веществ сжатым воздухом производится только по электропроводящим трубопроводам. Все электропроводящие трубопроводы при механизированном заряжании взрывчатых веществ должны иметь удельное электрическое сопротивление материала не более 10^4 Ом·м.

669. Для заряжания шпуров взрывчатым веществом гранулитом-игданитом допускается применение полиэтиленовых и резиновых трубопроводов (шлангов) с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 10^7 Ом·м.

670. Перед использованием для механизированного заряжания все трубопроводы должны быть проверены на удельное объемное электрическое сопротивление.

671. Не допускается применение для других целей

657. Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных взрывчатых веществ или их компонентов в приемные емкости (бункеры, вагонетки и др.) допускается проводить без увлажнения или смачивания взрывчатых веществ, но при обязательном осуществлении мер по пылеподавлению и мер, обеспечивающих защиту от статического электричества.

658. Не допускается пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных взрывчатых веществ в приемные емкости (бункеры) на расстояние более 20 м или вне прямой видимости без двусторонней связи между операторами подающего и принимающего устройств.

676. При устройстве местного заземления в качестве заземлителя необходимо применять стальные полосы толщиной не менее 2 мм и площадью не менее $0,06 \text{ м}^2$, или стальные трубы диаметром не менее 25 мм и длиной 0,3 м. Заземлители из стальных полос должны укладываться в водоотводные канавы или углубления в почве выработок, заполненные водой. Заземлитель из стальной трубы должен быть помещен в шпур глубиной не менее 0,25 м.

677. В качестве заземляющих проводников может применяться стальная проволока или трос сечением не менее 15 мм².

678. Самоходные машины, на платформе которых смонтированы зарядные устройства, на местах установки для заряжания скважин также должны быть заземлены местным заземлением, кроме того, оснащены заземляющей цепью, обеспечивающей контакт с почвой выработки длиной не менее 25 см.

679. Для подсоединения заземляющих проводников

на зарядных машинах должны иметься специальные болты с гайками (диаметром болта не менее 8 мм), а на зарядных трубопроводах заземляющие проводники необходимо закреплять хомутами из стальной полосы сечением не менее 25 мм², с такими же болтами и гайками.

680. При наличии в трубопроводе металлических муфт последние должны быть заземлены. Вставка в трубопроводы отдельных участков труб, а также муфт, прокладок, шайб с большим, чем в основном трубопроводе электрическим сопротивлением, не допускается.

681. Электрическое сопротивление зарядной системы относительно заземляющего устройства не должно превышать 10^7 Ом, а заземляющего устройства - 100 Ом.

682. Осмотр и замер сопротивлений заземляющих цепей зарядного оборудования и транспортных трубопроводов должны производиться перед началом работы. Результаты осмотра и замеров сопротивления заносятся в Журнал осмотра технического состояния и учета работы зарядного оборудования и трубопроводов.

Глава 26.

Основные мероприятия по борьбе с пылью

683. При механизированном заряжании должны приниматься меры по предупреждению просыпания взрывчатых веществ, выделения пыли взрывчатых веществ в окружающее пространство, исключающие несанкционированный взрыв или отравление людей, а также меры, обеспечивающие защиту от статического электричества.

684. Для уменьшения пыления и просыпи взрывчатых веществ необходимо:

- при заряжании - центрировать конец зарядного трубопровода относительно оси скважины;
- выдерживать оптимальное расстояние от конца шланга до заряда (для уменьшения выноса пыли взрывчатых веществ из заряжаемых полостей);

при пневмозаряжании алюмо- и тротилсодержащими рассыпными гранулированными взрывчатыми веществами добавлять во взрывчатые вещества воду или смачивающий раствор в количествах, установленных руководством по применению взрывчатых веществ и инструкциями по эксплуатации зарядных устройств.

Глава 27.

Требования безопасности при эксплуатации зарядного оборудования

685. Для предотвращения выноса воздушной струей взрывчатых веществ из заряжаемой камеры вход в нее должен быть закрыт рамой, затянутой фильтрующей тканью.

Для снижения запыленности на исходящей струе устанавливаются водяные распылители или туманообразователи.

686. С целью исключения выбросов пыли взрывчатых веществ из бункера зарядного оборудования необходимо постоянно поддерживать высоту слоя взрывчатых веществ в бункере не менее 15-20 см.

687. Зарядное оборудование должно быть доставлено к месту его установки до начала доставки взрывчатых веществ в район подготовки массового взрыва и тщательно заземлено.

688. Перед доставкой зарядного оборудования место его размещения необходимо тщательно осмотреть и принять меры по созданию безопасных условий труда.

689. Зарядное оборудование должно устанавливаться на свежей вентиляционной струе таким образом, чтобы загрязненный пылью взрывчатых веществ воздух при разгрузке мешка в бункер не поступал на рабочее место оператора и рабочих, занятых доставкой и растиранием взрывчатых веществ.

690. При транспортировке, растирании и заряжании взрывчатых веществ необходимо принимать меры по

Глава 28.

Требования к организации работ по пневматическому и механизированному заряжанию взрывчатых веществ в подземных выработках

692. Механизированное заряжание необходимо осуществлять в соответствии с проектно-технической документацией: проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ, распорядком проведения массового взрыва.

693. В проектно-технической документации следует предусматривать организационно-технические мероприятия при подготовке и проведении взрыва, в том числе по подготовке скважин, шпуров или камер к зарядке,

мероприятия по приведению в безопасное состояние мест хранения взрывчатых материалов и заряжания (устройство ограждений, перекрытий, оборка заколов). В мероприятиях указывается применяемое при доставке взрывчатых материалов оборудование, тип применяемого зарядного оборудования, мероприятия по отводу статического электричества, безопасные расстояния на период заряжания, монтажа взрывной сети и взрыва, выра-

ботки, в которых на период заряжания прекращаются работы.

694. К механизированному заряжанию допускаются взрывники, прошедшие обучение и аттестованные в соответствии с требованиями настоящих Правил.

При переводе на работу с новым типом зарядного оборудования взрывники должны быть ознакомлены под расписью руководителем взрывных работ организации с особенностями механизированного заряжания с применением нового зарядного оборудования (машин), его конструкцией, правилами эксплуатации, а при переводе на новые типы взрывчатых материалов - с характеристиками, свойствами и мерами по безопасности при обращении с взрывчатыми материалами. При необходимости проводится дополнительное обучение взрывников.

695. При пневматическом заряжании разрешается назначать помощников взрывника. Они должны быть проинструктированы и под непосредственным руководством и контролем взрывника могут выполнять работы, не связанные с управлением зарядным оборудованием, оборо-

том средств инициирования, патронов-боевиков, а также работы, непосредственно связанные с заряжанием шпуров и скважин, в том числе работу с манипулятором.

696. Персонал, привлекаемый к выполнению вспомогательных операций при механизированном заряжании, должен быть ознакомлен под расписью с проектно-технической документацией проекта (паспорта) буровзрывных (взрывных) работ, распорядком проведения массового взрыва.

697. При пневматическом заряжании шпуров и скважин взрывники и рабочие, привлекаемые в помощь взрывникам, должны быть под расписью ознакомлены с безопасными методами работы, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

698. К техническому руководству работами по механизированному заряжанию шпуров, скважин и камер взрывчатыми веществами в подземных выработках рудников и шахт допускаются лица, имеющие удостоверение взрывника и аттестованные в установленном порядке.

Глава 29.

Подготовка к пневматическому заряжанию

699. Перед началом работы по механизированному заряжанию шпуров, скважин или камер взрывник и руководитель взрывных работ должны:

- осмотреть состояние кровли и стенок выработки и принять меры по приведению их в безопасное состояние;

- определить наиболее удобные и безопасные места для установки зарядного оборудования, прокладки трубопроводов, размещения взрывчатых материалов;

- проверить состояние систем проветривания рабочих мест у оборудования и забоя;

- проверить наличие противопожарных средств.

700. Перед началом работы взрывник обязан ознакомиться с техническим состоянием зарядного оборудования и проверить:

- состояние узлов оборудования;
- исправность подводящих рукавов сжатого воздуха и средств увлажнения взрывчатых веществ;

- затяжку узлов крепления;
- исправность заземления зарядного оборудования и трубопроводов;

- наличие смазки в редукторе и двигателе;
- наличие и исправность контрольно-измерительной аппаратуры;

- надежность связи между оператором зарядной машины и взрывником у места заряжания взрывчатых веществ в скважинах (средства связи должны быть заводского изготовления);

- наличие предохранительных сеток и решеток;
- прочность и плотность всех соединений (не допускается течь масла);

- исправность устройств для борьбы с пылью.

701. После осмотра машины необходимо проверить ее в работе на холостом ходу и продуть зарядный трубопровод водовоздушной смесью.

702. Результаты осмотра зарядной машины заносятся в Журнал осмотра технического состояния и учета работы зарядной машины.

703. Запрещается пуск зарядного оборудования без предупреждения лиц, участвующих в заряжании.

704. Все движущиеся и врачающиеся части машин должны быть ограждены кожухами или сетками.

705. Взрывчатые вещества на массовый взрыв заво-

дят загрузке бункера зарядного оборудования взрывчатым веществом, а также заряжании шпуров, скважин или камер при расстоянии между оператором установки и взрывником более 20 метров или без прямой видимости между ними также должна быть установлена двусторонняя связь. Во время работы взрывник (оператор) обязан следить за действиями других членов бригады, поддерживать с ними связь и немедленно реагировать на сигналы. Любой непонятный сигнал должен означать "Стоп".

706. Зарядный трубопровод должен прокладываться таким образом, чтобы исключить его повреждение и пережимы посторонними предметами, а также избежать резких изгибов. Длина трубопровода выбирается минимальной и из расчета доступа в любую точку заряжаемого забоя. При прокладке трубопровода по восстающим выработкам трубопровод должен быть надежно прикреплен к элементам крепи. В отсутствие крепления в восстающей выработке следует принять меры по фиксации зарядного трубопровода в местах его ввода и вывода из восстающей выработки.

707. Перед подачей взрывчатых веществ в скважины необходимо проверить их глубину и чистоту, а при заряжании горизонтальных и нисходящих скважин - наличие воды. При необходимости следует продуть скважины.

Заряжение шпуров, скважин и камер, имеющих несколько выходов в выработанное пространство, без предварительной их герметизации не допускается.

Глава 30.

Опасные зоны и безопасные расстояния

710. При механизированном заряжании на расстоянии, определяемом проектом (паспортом) буровзрывных

(взрывных) работ, но не ближе 50 м от зарядного оборудования, вводится запретная зона. За пределами за-

претной зоны в пределах опасной зоны допускается нахождение ограниченного распорядком массового взрыва числа людей.

711. В пределах опасной зоны от места заряжания скважин и стоянки зарядной машины и трубопровода на расстоянии, определяемом проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ, но не ближе 50 м, запрещается производить какие-либо работы, непосредственно не связанные с заряжанием. Контактная сеть по обе стороны от места заряжания скважины, расположения зарядной машины, взрывчатых веществ, зарядного трубопровода должна быть отключена на расстоянии 50 м, на автоматическом фидерном выключателе должна быть вывешена табличка "Не включать! Идет заряжание" и выставлены посты охраны.

712. При заряжании шпуров, скважин или камер более одной смены порядок учета, хранения и передачи взрывчатых материалов в каждом случае должен указываться в распорядке проведения массового взрыва.

713. Места хранения взрывчатых веществ, предназначенных для пневмозарядки, должны быть обеспечены средствами пожаротушения:

- 2 порошковых огнетушителя емкостью по 10 л, расположенных на расстоянии 2 м от места установки зарядной машины со стороны свежей струи;

Глава 31.

Требования безопасности по технике и технологии заряжания

714. Управление зарядным оборудованием должно осуществляться взрывниками, имеющими допуск к механизированному заряжанию данного вида оборудования.

715. В процессе пневмотранспортирования или пневмозарядки необходимо применять заранее обусловленные команды. Значение команд и порядок подачи должны быть указаны в инструкциях по безопасности работ.

716. Механизированная забойка шпуров россыпным

забоечным материалом с помощью эжекторов должна производиться при давлении сжатого воздуха не более 0,6 МПа.

717. Допускается производить инициирование зарядов в скважинах промежуточными детонаторами (патронами) взрывчатыми веществами, шашками), при этом скорость детонации промежуточного детонатора должна быть не ниже скорости детонации взрывчатого вещества основного заряда.

718. Введение патрона-боевика или промежуточного детонатора в шпур, скважину, камеру должно осуществляться вручную. Допускается использовать для этой цели забойники и зарядные шланги.

719. При применении незаводственных зарядов с помощью детонаторов допускается применение патронов-боевиков с электродетонатором, при этом патрон-боевик должен вводиться в заряжаемую полость по окончании процесса пневмозарядки и удаления от места заряжания зарядного оборудования.

720. В период пневмозарядки запрещается находиться электродетонаторов в забое.

721. При применении незаводственных зарядов с помощью детонаторов допускается применение патронов-боевиков с электродетонатором, при этом патрон-боевик должен вводиться в заряжаемую полость по окончании процесса пневмозарядки и удаления от места заряжания зарядного оборудования.

722. Взрывникам запрещается использовать для механизированного заряжания взрывчатые вещества, собранные из просыпки, и допускать их скопление под заряжаемыми

шпурами (скважинами) после заряжания устья

евая незаряженная часть их должна заполняться забойкой, обеспечивающей фильтрацию воды. Инициирование заряда при этом следует производить патроном-

Глава 32. Требования безопасности по окончании заряжания

732. По окончании заряжания взрывник (оператор) должен тщательно продуть сжатым воздухом или промыть водой зарядное оборудование. При этом бункер и полость питателя должны быть тщательно очищены от взрывчатых веществ.

733. При наличии несмыываемых остатков взрывчатых веществ оборудование промывается паром или горячей

боевиком из водоустойчивого взрывчатого вещества или водоустойчивым детонирующим шнуром.

водой в специально отведенном для этих целей месте. Удалять остатки взрывчатых веществ металлическими предметами запрещается.

734. Зарядное оборудование и трубопроводы должны храниться в отдельном помещении. При ежедневном использовании зарядных машин допускается их хранение вблизи места работы в специально отведенных местах.

Глава 33.

Требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций

735. При возникновении аварийной ситуации процесс заряжания должен быть немедленно остановлен. Взрывник должен отключить аварийно опасное оборудование, предупредить людей о возникшей аварийной ситуации, сообщить об аварийной ситуации руководителю взрывных работ.

736. При прекращении подачи сжатого воздуха взрывник (оператор) должен перекрыть все пусковые устройства.

737. При любых нарушениях связи между взрывником, обслуживающим зарядное оборудование, и взрывником, осуществляющим заряжение скважин на блоке, необходимо прекратить работы до восстановления связи.

738. В случае образования в транспортной системе пробок и неисправностей зарядного оборудования необ-

ходимо прекратить заряжение, снять давление воздуха, отсоединить зарядный шланг от машины и принять меры по устранению неполадок. Перед устранением пробки в зарядном трубопроводе его необходимо извлечь из скважины и закрепить. При ликвидации "пробки" сжатым воздухом (без подачи взрывчатых веществ) трубопровод встряхивается. При невозможности ликвидировать пробку сжатым воздухом взрывчатые вещества вымываются водой.

739. Производство ремонта, смазки и очистки машины от взрывчатых веществ и грязи, а также устранение неполадок в воздухоподводящем рукаве, водяной магистрали и зарядном трубопроводе осуществляется только на остановленной зарядной машине, при снятом давлении воды и воздуха.

Глава 34.

Безопасные расстояния при производстве взрывных работ и хранении взрывчатых материалов. Порядок определения безопасных расстояний при взрывных работах и хранении взрывчатых материалов

740. Безопасные расстояния для людей при производстве взрывных работ (работ с взрывчатыми материалами) должны устанавливаться проектом или паспортом и быть такими, чтобы исключить несчастные случаи.

За безопасное расстояние необходимо принимать наибольшее из установленных по различным поражающим факторам.

741. Для защиты зданий и сооружений от сейсмического воздействия при взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами масса зарядов взрывчатых веществ должна быть такой, чтобы при взрывании исключались повреждения, нарушающие их нормальное функционирование.

742. При размещении на земной поверхности нескольких объектов с взрывчатыми материалами (хранилищ, открытых площадок, пунктов изготовления, подготовки взрывчатых веществ) между ними должны соблюдаться расстояния, исключающие возможность передачи детонации при взрыве взрывчатых материалов на одном из объектов.

743. Для защиты людей, зданий, сооружений от поражающего действия ударной воздушной волны возможного взрыва на складах ВМ, площадках хранения взрывчатых материалов и пунктах производства взрывчатых материалов должны соблюдаться расстояния, обеспечивающие безопасность. Указанные безопасные расстояния рассчитываются от мест нахождения взрывчатых материалов на складах ВМ, площадках или пунктах изготовления до мест нахождения людей и размещения охраняемых объектов.

744. Безопасные расстояния для людей при взрывных работах на земной поверхности следует принимать не менее величин, указанных в приложении 20 к настоящим Правилам.

745. Расстояния, безопасные по разлету отдельных

кусков породы (грунта) при взрывании скважинных зарядов рыхления.

Расстояние $r_{\text{разл}}$ (м), опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по формуле:

$$r_{\text{разл}} = 1250 \eta_3 \sqrt{\frac{f}{1 + \eta_{\text{заб}}} + \frac{d}{a}}, \text{ где (1)}$$

η_3 - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом;

$\eta_{\text{заб}}$ - коэффициент заполнения скважины забойкой;

f - коэффициент крепости пород по шкале профессора Протодьяконова М.М.;

d - диаметр взрываемой скважины, м;

a - расстояние между скважинами в ряду или между рядами, м.

Коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом $\eta_{\text{заб}}$ равен отношению длины заряда в скважине $l_{\text{заб}}$ (м) к глубине пробуренной скважины L (м).

$$\eta_{\text{заб}} = l_{\text{заб}} / L$$

Коэффициент заполнения скважины забойкой η_3 равен отношению длины забойки $l_{\text{заб}}$ (м) к длине свободной от заряда верхней части скважины $l_{\text{н}}$ (м).

$$\eta_3 = l_{\text{заб}} / l_{\text{н}}$$

При полном заполнении забойкой свободной от заряда верхней части скважины $\eta_{\text{заб}} = 1$, при взрывании без забойки $\eta_{\text{заб}} = 0$.

Коэффициент крепости пород

$$f = \sigma_{\text{ск}} / 100, \text{ где}$$

$\sigma_{\text{ск}}$ - предел прочности пород на одноосное сжатие при стандартном испытании образцов правильной формы, kgs/cm^2 ($1 \text{ kgs/cm}^2 = 98066,5 \text{ Па}$).

При ведении взрывных работ в горных породах, классификация которых осуществляется по строительным нормам, в случае отсутствия или недостаточной представительности данных по прочностным характеристикам разрабатываемых грунтов ($\sigma_{\text{ск}}$) коэффициент крепости f определяется по формуле:

$$f = (F/2,5)^2, \text{ где}$$

F - номер группы взываемых грунтов по строительным нормам.

При взрывании серии скважинных зарядов одинакового диаметра с переменными параметрами a , η_3 , $\eta_{\text{заб}}$ расчет безопасного расстояния по формуле (1) должен проводиться по наименьшим значениям a , $\eta_{\text{заб}}$ и наибольшему η_3 из всех имеющихся в данной серии.

Если взываемый участок массива представлен породами с различной крепостью, следует в расчете $r_{\text{разл}}$ принимать максимальное значение коэффициента крепости грунта f . При взрывании параллельно сближенных (кустов, пучков) скважинных зарядов диаметром d принимается их эквивалентный диаметр

$$d_3 = d \sqrt{N_c}, \text{ где}$$

N_c - число параллельно сближенных скважин в кусте.

При определении опасных расстояний необходимо учитывать возможные в процессе производства буро-взрывных работ отклонения отдельных параметров взрывания скважинных зарядов a , $\eta_{\text{заб}}$, η_3 от принятых проектных значений. Поэтому расчет $r_{\text{разл}}$ по формуле (1) следует проводить с определенным запасом, принимая для этого минимально возможные в процессе производства взрывных работ значения параметров a , $\eta_{\text{заб}}$ и максимально возможное значение η_3 .

746. При производстве взрывов на косогорах, а также в условиях превышения верхней отметки взываемого участка над участками границы опасной зоны более чем на 30 м размеры опасной зоны $r_{\text{разл}}$ в направлении вниз по склону должны быть увеличены и безопасные расстояния по разлету отдельных кусков породы (м) рассчитываются по формуле:

$$R_{\text{разл}} = r_{\text{разл}} K_p, \text{ где (2)}$$

$R_{\text{разл}}$ - опасное расстояние по разлету отдельных кусков породы в сторону уклона косогора или местности, расположенной ниже 30 м, считая от верхней отметки взываемого участка;

K_p - коэффициент, учитывающий особенности рельефа местности.

При взрывании на косогоре

$$K_p = 1 + \tan \beta, \text{ где (3)}$$

β - угол наклона косогора к горизонту, градус.

В тех случаях, когда вместо угла β известно превышение места взрыва над границей опасной зоны,

$$K_p = 0,5 \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4H}{r_{\text{разл}}}} \right), \text{ где (4)}$$

H - превышение верхней отметки взываемого участка над участком границы опасной зоны, м.

Если в каком-либо направлении граница опасной зоны, рассчитанная по формуле (1) или (2), проходит по уклону (склону), необходимо учесть возможное скатывание отдельных кусков породы и увеличить в этом направлении

ни безопасное расстояние. Также необходимо учитывать влияние силы ветра на возможное увеличение дальности разлета кусков породы.

747. Расчетное значение опасного расстояния округляется в большую сторону до значения, кратного 50 м. Окончательно принимаемое при этом безопасное расстояние не должно быть меньше минимальных расстояний, указанных в приложении 19 к настоящим Правилам.

748. Безопасные расстояния от места взрыва до механизмов, зданий, сооружений определяются в проекте на взрыв с учетом конкретных условий.

749. Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы при взрывании на выброс и сброс, определяются в соответствии с приложением 21 к настоящим Правилам в зависимости от значений показателей действия взрыва заряда p и линии наименьшего сопротивления W .

750. При взрывании серии зарядов с различными значениями W и p радиус опасной зоны определяется по приложению 20 к настоящим Правилам. За исходную величину принимается наибольшее значение W при одинаковых p или наибольшее значение p при одинаковых W . Если же оба значения (W и p) являются переменными, находят такие заряды, у которых сочетание W и p дают наибольший радиус зоны. Последнюю принимают в качестве опасной зоны для взрыва данной серии зарядов.

751. Для зарядов с существенно различными значениями W и p при образовании протяженной выемки (0,5 км и более) радиус опасной зоны для людей может быть принят различным для разных ее участков.

752. Радиусы зон, опасные по разлету отдельных кусков породы, при взрывах сосредоточенных зарядов рыхления ($p < 1$) определяют следующим образом. Из всех зарядов данной серии выбирается заряд с наибольшей линии наименьшего сопротивления - W_{max} . Для этого заряда рассчитывают значение длины той условной линии наименьшего сопротивления ($W_{\text{нв}}$), при которой он является зарядом нормального выброса ($p = 1$).

Поскольку значение принято определять из соотношения $W_{\text{нв}} = 5W_{\text{рых}} / 7$, для рассматриваемого случая $W_{\text{нв}} = 5W_{\text{max}} / 7$.

Полученное значение $W_{\text{нв}}$ является отправным для определения радиусов опасных зон по разлету отдельных кусков для людей. Искомые значения радиусов $r_{\text{разл}}$ находятся в тех же графах приложения 20 к настоящим Правилам, которые относятся к зарядам с $p = 1$ и показаны на горизонтальной строке, соответствующей расчетному значению $W_{\text{нв}}$.

753. Безопасные расстояния, обеспечивающие сохранность механизмов, зданий и сооружений от повреждения их разлетающимися кусками породы, должны устанавливаться в проекте с учетом конкретных условий.

754. При определении максимальной высоты разлета отдельных кусков породы при $p \leq 2$ ее следует приравнивать к значениям, определенным в соответствии с требованиями пунктов 740-754 настоящих Правил. При $p > 2$ полученные значения необходимо увеличить в 1,4 раза.

755. Расстояния (м), на которых колебания грунта, вызываемые однократным взрывом сосредоточенного заряда взрывчатых веществ, становятся безопасными для зданий и сооружений, определяются по формуле:

$$r_c = K_2 K_e a \sqrt[3]{Q}, \text{ где (5)}$$

r_c - расстояние от места взрыва до охраняемого здания (сооружения);

K_2 - коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (сооружения);

K_e - коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера застройки;

α - коэффициент, зависящий от условий взрыва;
 Q - масса заряда, кг.

Значения коэффициента K_r

Скальные породы плотные, ненарушенные	5
Скальные породы, нарушенные, неглубокий слой мягких грунтов на скальном основании	8
Необводненные песчаные и глинистые грунты глубиной более 10 м	12

Почвенные обводненные грунты и грунты с высоким уровнем грунтовых вод	15
---	----

Водонасыщенные грунты	20
-----------------------	----

Примечание.

В тех случаях, когда характеристика грунта не в полной мере соответствует приведенной выше или известна ориентировочно, следует принимать для расчета ближайшее большее значение коэффициента K_r .

Значения коэффициента K_c

Одиночные здания и сооружения производственного назначения с железобетонным или металлическим каркасом	1
--	---

Одиночные здания высотой не более двух-трех этажей с кирпичными и подобными стенами	1,5
---	-----

Небольшие жилые поселки	2
-------------------------	---

Примечание.

При взрывании на расстоянии менее 100 м от зданий или сооружений сейсмическое действие взрыва имеет локальный характер, и поэтому определенная с помощью формулы (5) предельно допустимая масса заряда получается заниженной. Допускается при необходимости увеличение этой массы.

Значения коэффициента α

Камуфлетный взрыв и взрыв на рыхлении	1
Взрыв на выброс	0,8
Взрыв полуутлубленного заряда	0,5

Примечания:

При размещении заряда в воде или в водонасыщенных грунтах значение коэффициента следует увеличить в 1,5-2 раза.

При взрыве наружных зарядов на поверхности земли сейсмическое действие не учитывается.

Сейсмическая безопасность зданий и сооружений при взрывах предполагает отсутствие повреждений, нарушающих нормальное их функционирование (вероятность появления в отдельных зданиях и сооружениях легких повреждений составляет около 0,1).

756. При одновременном (без замедления) взрывании групп из N зарядов взрывчатых веществ общей массой Q в тех случаях, когда расстояния от охраняемого объекта до ближайшего заряда и до наиболее удаленного заряда различаются не более чем на 20%, безопасное расстояние (м)

$$r_c = N^{1/6} K_r K_c \alpha \sqrt[3]{Q} \quad (6)$$

При большем различии в расстояниях охраняемый объект будет находиться вне сейсмически опасной зоны, если будет соблюдаться условие:

$$(K_r K_c \alpha)^3 \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^3} \leq 1 \quad , \text{ где } (7)$$

N - число зарядов взрывчатых веществ;

q_i - масса отдельного заряда взрывчатых веществ, кг;

r_i - расстояние от отдельного заряда взрывчатых веществ до охраняемого объекта, м.

757. При неодновременном взрывании N зарядов взрывчатых веществ общей массой Q со временем замедления между взрывами каждого заряда не менее 20 мс безопасное расстояние (м):

$$r_c = \frac{K_r K_c \alpha}{N^{1/4}} Q^{1/3} \quad (8)$$

При определении N и Q можно не учитывать заряды, масса которых в 3 раза и более меньше массы максимального заряда взрываемой группы.

В тех случаях, когда расстояние r от крайних зарядов массой q_i , до охраняемого объекта различается более чем на 20%, последний будет находиться вне сейсмически опасной зоны, если будет соблюдаться условие:

$$\left(\frac{K_r K_c \alpha}{N^{1/4}} \right) \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^3} \leq 1 \quad (9)$$

При определении N не учитываются заряды, для которых величина $(q_i/n)^3$ в 3 раза и более меньше максимальной из всей взрываемой группы.

При взрывании групп зарядов с замедлениями между взрывами в отдельной группе менее 20 мс каждую такую группу следует рассматривать как отдельный заряд с общей массой для группы. r_c определять по формулам (8), (9), где N - число групп.

758. Приведенные в пунктах 755-757 настоящих Правил методы определения безопасных расстояний относятся к зданиям, находящимся в удовлетворительном техническом состоянии.

При наличии повреждений в зданиях безопасные расстояния, определенные по формулам (5) - (9), должны быть увеличены. Это увеличение устанавливается в соответствии с заключениями специализированных организаций. При отсутствии таких заключений безопасные расстояния должны быть увеличены не менее чем в 2 раза.

Указанные методы определения безопасных расстояний неприменимы для зданий и сооружений уникального характера (здания атомных электростанций, башни, высотные здания, монументальные общественные здания) и для ответственных и сложных инженерных сооружений (мосты, реакторы различного назначения, гидротехнические сооружения, радиомачты). Для таких объектов вопросы сейсмической безопасности должны решаться с привлечением специализированных организаций.

Условия взрыва, не предусмотренные пунктами 755-758 настоящих Правил, и такие факторы, как направленность сейсмического действия группы зарядов большой протяженности, наличие повреждений зданий при повторяющихся взрывах, особенности сейсмического действия мощных (1000 т) взрывчатых веществ и более) взрывов, следует определять с привлечением специализированных организаций.

759. Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формулам:

$$r_b = K_b \sqrt[3]{Q} \quad (10)$$

$$r_b = k_b \sqrt{Q} \quad , \text{ где } (11)$$

r_b - безопасное расстояние от заряда, м;

Q - масса заряда взрывчатых веществ, кг;

K_b , k_b - коэффициенты пропорциональности, значения которых зависят от условий расположения и массы заряда, а также от степени допускаемых повреждений зданий или сооружений (приложение 21 к настоящим Правилам).

Формулы (10) и (11) следует применять для определения безопасных расстояний до зданий (сооружений) от мест изготовления взрывчатых веществ, хранения

взрывчатых материалов на складах ВМ (хранилища, площадки), мест погрузки, разгрузки и переработки взрывчатых материалов, а также отстоя транспортных средств с ними, от мест взрывов наружных зарядов и зарядов выброса.

Формула (10) должна применяться при допустимости первой-третьей степеней повреждений для открытых (наружных) зарядов массой больше 10 т и для зарядов, углубленных на свою высоту, массой больше 20 т при допустимости первой-второй степеней повреждений. Формулу (11) нужно применять при допустимости первой-третьей степеней повреждений для открытых зарядов массой менее 10 т и первой-второй степеней повреждений - для зарядов, углубленных на свою высоту, с массой менее 20 т, а также для соответствующих зарядов выброса.

Кроме того, формула (11) применима при допустимости четвертой-пятой степеней повреждений независимо от массы и расположения заряда.

При пользовании приложением 21 к настоящим Правилам необходимо руководствоваться следующим:

1) при выборе степени повреждения и значений коэффициентов должна учитываться вся совокупность местных условий, причем в сложных случаях в выборе степени безопасности должны участвовать руководитель взрывных работ организации, представители заинтересованных организаций, владеющих охраняемым объектом, и представитель территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности;

2) степень повреждения и значения коэффициентов при выборе местоположения складов ВМ должны устанавливаться в зависимости от значимости объектов, расположенных в районе склада ВМ.

В общих случаях при расчете безопасных расстояний от складов ВМ и тому подобных объектов до населенных пунктов, авто- и железнодорожных магистралей, крупных водных путей, заводов, складов взрывчатых и огнеопасных материалов и сооружений государственного значения принимается третья степень повреждения.

Для отдельно стоящих зданий и других сооружений второстепенного значения, автомобильных и железных дорог с небольшим движением, для особо прочных сооружений (стальные и железобетонные мосты, стальные и железобетонные копры, элеваторы, углемойки), а также при расположении складов ВМ и тому подобных объектов на высоких берегах (при расчете расстояний до крупных водных путей) принимается четвертая степень повреждения;

3) при определении расстояний до линии электропередач следует исходить из значений радиуса разлета кусков выбрасываемой взрывом породы, поскольку линии электропередач относятся к категории конструкций, стойких по отношению к действию УВВ;

4) обвалованные хранилища при первой и второй степенях повреждений рассматриваются как наружные заряды. При необходимости принимать в расчетах степени повреждений выше второй обвалованные хранилища приравниваются к зарядам, углубленным на свою высоту;

5) коэффициенты, указанные в приложении 21 к настоящим Правилам, следует выбирать в зависимости от состояния объекта, для которого устанавливаются безопасные расстояния: чем прочнее этот объект, тем меньшее значение коэффициента может быть принято при расчете в пределах значений, указанных в приложении 20 к настоящим Правилам;

6) свойства взрывчатых веществ при расчете безопасных расстояний не учитываются.

760. Если защищаемый объект расположен непосредственно за преградой (на опушке густого леса, у подножия холма), стоящей на пути распространения УВВ,

то безопасное расстояние, определенное по приведенным формулам, может быть уменьшено, но не более чем в 2 раза.

761. При производстве взрыва в узкой долине (ущелье) или между домами улицы безопасное расстояние должно быть увеличено в 2 раза.

762. Если за место взрыва в радиусе $1,5 \sqrt{Q}$ имеются прочные преграды в виде стен, валов, в направлении, противоположном этим преградам, безопасное расстояние должно увеличиваться: при расчете по формуле (10) - в 1,3, а по формуле (11) - в 1,4 раза.

763. Для уменьшения поражающей способности УВВ могут быть использованы следующие способы:

1) засыпка (забойка) наружного заряда слоем грунта. При слове засыпки, равном не менее пяти высот заряда над всей площадью его основания, безопасное расстояние может быть уменьшено в 4 раза. Материал засыпки не должен содержать тяжелых предметов (камней, гальки);

2) удаление створок оконных рам или открывание окон и закрепление их в открытом положении; закрывание оконных проемов прочными щитами;

3) защита мешками или ящиками, заполненными песком.

764. Безопасные расстояния по действию УВВ при выборе местоположения складов ВМ и тому подобных мест хранения взрывчатых материалов, а также при выборе мест размещения иных объектов в отношении складов ВМ могут приниматься согласно приложению 22 к настоящим Правилам.

765. Определение расстояний, безопасных по действию ударных воздушных волн на застекление при взрывании наружных зарядов и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления <>.

Примечание <>: Определяется в проекте для случаев, когда разрушение стекол недопустимо.

766. При одновременных взрывах наружных и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления безопасные расстояния r_b , по действию УВВ на застекление при взрывании пород VI-VIII групп по классификации строительных норм определяются по формулам:

$$r_b = 200 \sqrt[3]{Q_3} \text{, м, при } 5000 > Q_3 \geq 1000 \text{ кг} \quad (12)$$

$$r_b = 65 \sqrt{Q_3} \text{, м, при } 2 \leq Q_3 < 1000 \text{ кг} \quad (13)$$

$$r_b = 63 \sqrt[3]{Q_3} \text{, м, при } Q_3 \leq 2 \text{ кг, где } (14)$$

Q_3 - эквивалентная масса заряда, кг.

При взрывании пород IX группы и выше по строительным нормам радиус опасной зоны, определенный по формулам (12) - (14), должен быть увеличен в 1,5 раза, а при взрывании пород V группы и ниже радиус опасной зоны может быть уменьшен в 2 раза.

Эквивалентную массу заряда определяют следующим образом:

1) для наружных зарядов (высотой $h_{зар}$ с засыпкой слоем фунта $h_{заб}$), взрываемых одновременно

$$Q_3 = K_n Q \text{, где } (15)$$

Q - суммарная масса

2) для группы в количестве N скважинных (шпуровых) зарядов (длиной менее 12 своих диаметров), взрываемых одновременно:

$$Q_3 = P l_{\text{зар}} K_3 N, \text{ где (16)}$$

P - вместимость взрывчатых веществ 1 м скважины (шпура), кг;

$l_{\text{зар}}$ - длина заряда, м;

K_3 - коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки $l_{\text{зар}}$ к диаметру скважины (шпура) d (при отсутствии забойки - зависит от отношения длины свободной от заряда части скважины $l_{\text{св}}$ к d);

Значение коэффициента K_3 в зависимости от отношения $l_{\text{зар}}/d$ или $l_{\text{св}}/d$

$l_{\text{зар}}/d$	0	5	10	15	20
K_3	1	0,15	0,02	0,003	0,002
$l_{\text{св}}/d$	0	5	10	15	20
K_3	1	0,3	0,07	0,02	0,004

3) для группы из N скважинных (шпуровых) зарядов (длиной более 12 своих диаметров), взрываемых одновременно

$$Q_3 = 12 P d K_3 N \quad (17)$$

767. Во всех случаях, когда заряды инициируются детонирующим шнуром, суммарная масса взрывчатых веществ сети детонирующего шнура добавляется к значениям Q_3 , вычисленным по формулам (15) - (17).

768. В случае короткозамедленного взрываания под Q_3 и N следует понимать соответственно массу эквивалентного заряда и число зарядов одной группы. При наличии нескольких групп зарядов, взрываемых с замедлениями, к расчету принимается группа с максимальным Q_3 . Если интервал замедления между группами 50 мс и более; безопасное расстояние определяется по формулам (12) - (14). При интервале замедления от 30 до 50 мс безопасное расстояние, рассчитанное по формулам (12) - (14), должно быть увеличено в 1,2; от 20 до 30 мс - в 1,5 и от 10 до 20 мс - в 2 раза.

Суммарная масса зарядов и число групп замедлений не ограничиваются.

769. Если взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха, безопасное расстояние, определенное по формулам (12) - (14), должно быть увеличено не менее чем в 1,5 раза.

770. При взрывах вблизи лечебных, детских учреждений и зданий с большой площадью застекления, значительным скоплением людей вопрос определения безопасных расстояний следует решать с привлечением специализированных организаций.

771. Определение безопасного расстояния по действию УВВ на человека.

Расстояние (м), безопасное по действию на человека УВВ наружного заряда, следует определять по формуле

$$r_{\min} = 15 \sqrt[3]{Q}, \text{ где (18)}$$

Q - масса взрываемого наружного заряда взрывчатых веществ, кг.

Формула (18) используется только, если по условиям работ необходимо максимальное приближение персонала, производящего взрывание, к месту взрыва. В остальных случаях полученные по формуле расстояние следует увеличивать в 2-3 раза.

При наличии блиндажей расстояние, рассчитанное по формуле (18), может быть сокращено не более чем в 1,5

раза.

772. Расстояние r_a , исключающее возможность передачи детонации от взрыва на земной поверхности одного объекта с взрывчатыми материалами - активного заряда к другому такому объекту - пассивному заряду, определяется по формуле

$$r_a = K_3 \sqrt[3]{Q} \sqrt{b}, \text{ где (19)}$$

r_a - безопасное расстояние от центра активного до поверхности пассивного заряда, м;

K_3 - коэффициент, значение которого зависит от вида взрывчатых материалов зарядов и условий взрыва (приложение 23 к настоящим Правилам);

Q - масса взрывчатых веществ активного заряда, кг;

b - меньший линейный размер пассивного заряда (ширина штабеля), м.

773. При определении коэффициента K_3 для расчета безопасных расстояний по передаче детонации (приложение 23 к настоящим Правилам) необходимо приравнивать:

обвалованные хранилища (объекты) - к зарядам, углубленным на свою высоту в грунт;

необвалованные, расположенные на поверхности хранилища и площадки с взрывчатыми материалами, - к открытым зарядам.

774. Определять безопасное расстояние между двумя объектами (хранилищами) следует по формуле (19), считая поочередно каждый объект за активный заряд. За безопасное расстояние между объектами принимается большее из двух рассчитанных. При размещении взрывчатых материалов в расположенных по одной оси хранилищах удлиненной формы безопасное расстояние между ними во всех случаях должно составлять не менее удвоенной ширины большего (по ширине) хранилища.

При любом расположении хранилищ (площадок) безопасное расстояние должно быть не менее разрыва, установленного нормативным правовыми актами в сфере противопожарной защиты.

Если при проектировании склада ВМ необходимо сблизить объекты (хранилища) на расстояние меньшее, чем определено по формуле (19), безопасные расстояния для такого склада ВМ должны определяться исходя из суммарного запаса взрывчатых материалов на складе.

Объекты повышенной опасности (хранилища средств инициирования, стационарные пункты растаривания и изготовления взрывчатых веществ, бункеры с взрывчатыми веществами), вместимость которых меньше вместимости основных хранилищ, можно располагать только на таких расстояниях от каждого из хранилищ взрывчатых материалов, чтобы их взрыв не вызывал детонацию взрывчатых материалов в хранилищах. Это расстояние определяется по формуле (19), причем в качестве активного заряда принимаются взрывчатые материалы, находящиеся на объектах повышенной опасности.

775. Безопасные расстояния по передаче детонации можно определять также с помощью приложения 24 к настоящим Правилам.

776. Если пассивный заряд состоит из разных взрывчатых материалов (например, аммонита и тротила), при расчете безопасных расстояний значение коэффициента K_3 выбирается для того взрывчатого материала (из числа входящих в состав заряда), которое обладает наибольшей чувствительностью к детонации.

777. При одновременном взрываании зарядов выброса общей массой более 200 т должна быть учтена газоопасность взрыва и установлено безопасное расстояние r_a , за пределами которого содержание ядовитых газов (в пересчете на условную окись углерода) не должно превышать предельно допустимых концентраций.

778. Безопасное по действию ядовитых газов расстояние r_a (м) в условиях отсутствия ветра или в направлении, перпендикулярном к распространению ветра, при взрыве зарядов на выброс определяется по формуле:

$$r_a = 160 \sqrt[3]{Q}, \text{ где (20)}$$

Q - суммарная масса взрываемых зарядов, т.

В направлении, противоположном распространению ветра, радиус газоопасной зоны следует принимать также равным r_a . По направлению ветра радиус газоопасной зоны r_{a1} определяется по формуле:

$$r_{a1} = 160 \sqrt[3]{Q} (1 + 0.5 V_b), \text{ где (21)}$$

V_b - скорость ветра перед взрывом, м/с.

779. Для определения безопасных расстояний по воздействию ударной воздушной волны (УВВ), исключающих травмирование людей, повреждение сооружений и технологического оборудования при производстве взрывных работ в подземных горных выработках, определяется значение избыточного давления на фронте УВВ.

780. Избыточное давление на фронте УВВ для пород VI-VIII групп по классификации строительных норм (коэффициент крепости $f = 8 - 12$) рассчитывают по формуле:

$$\Delta P = \left(3410 \frac{Q_3}{\Sigma S_R} + 794 \sqrt{\frac{Q_3}{\Sigma S_R}} \right) \cdot \sigma^{\frac{f-8}{4}}, \text{ где (22)}$$

ΔP - избыточное давление на фронте УВВ, кПа;

Q_3 - масса одновременно (мгновенно) взорванного эквивалентного заряда, кг; в зависимости от метода производства взрывных работ (взрывы наружных, шпуровых или скважинных зарядов) массу эквивалентного заряда Q_3 рассчитывают в соответствии с пунктом 766 настоящих Правил;

R - расстояние, пройденное УВВ по выработкам от заряда до расчетной точки, м;

ΣS_R - суммарная площадь поперечного сечения выработок, примыкающих к заряду взрывчатых веществ, для которых производится расчет давления в УВВ, м²;

σ - основание натурального логарифма, $\sigma = 2,71$;

d - приведенный диаметр выработки:

$$d = 1.12 \sqrt{S}, \text{ м (23)}$$

β - коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности выработок. Значения коэффициентов шероховатости β для различных видов крепи приведены в приложении 27 к настоящим Правилам.

При взрываании пород IX группы и выше по строительным нормам (коэффициент крепости $f = 12 - 20$) величина давления в УВВ, определенная по формуле (22), должна быть увеличена в 1,5 раза, а при взрываании пород V группы и ниже ($f < 8$) может быть уменьшена в 2 раза.

Глава 35.

Проектирование, устройство и эксплуатация молниезащиты складов ВМ

Стационарные пункты изготовления и подготовки взрывчатых веществ в организациях, ведущих взрывные работы, также должны оборудоваться молниезащитой.

788. Площадки для хранения взрывчатых материалов в контейнерах и пункты отстой транспортных средств с взрывчатыми материалами должны защищаться только от прямого удара молнии. Кратковременные склады ВМ молниезащитой могут не оборудоваться.

789. Во время грозы перемещение людей в зоне рас-

положения заземляющих устройств молниезащиты не должно допускаться.

В целях снижения опасности шаговых напряжений следует применять углубленные и рассредоточенные заземлители в виде колец и расходящихся лучей.

790. Защита от прямых ударов молний зданий и сооружений, указанных в пункте 787 настоящих Правил, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниевыводами (приложение 30 к настоящим Правилам, рисунки 1 и 2), включающими молниеприемники, токоотводы и заземлители.

791. Подводка воздушных проводов к зданиям и сооружениям, защищаемым от прямых ударов молний, запрещается.

792. Наименьшие допустимые расстояния от токоотвода отдельно стоящего стержневого молниевывода в точке А на рисунке 1 приложения 30 к настоящим Правилам до защищаемого сооружения выбираются в зависимости от импульсного сопротивления заземления R_u по рисунку 3 приложения 30 к настоящим Правилам.

Наименьшие допустимые расстояния S_{e1} и S_{e2} (приложение 30 к настоящим Правилам, рисунок 2) от тросового молниевывода (соответственно в точках А и С) до защищаемого сооружения определяются по рисункам 4 и 5 приложения 30 к настоящим Правилам.

Расстояние между молниевыводами и хранилищами должно обеспечивать свободный проезд транспортных средств.

793. Для исключения заноса высоких потенциалов в защищаемые сооружения по подземным металлическим коммуникациям необходимо располагать заземлители защиты от прямых ударов молний и подводы к ним на расстоянии S_3 от коммуникаций, вводимых в здания или сооружения (приложение 30, рисунки 1 и 2), в том числе от электрических кабелей любого назначения. Это расстояние определяется по соотношениям: $S_3 = 0,5 R_u$ - расстояние для стержневых молниевыводов, м; $S_3 = 0,3 R_u$ - расстояние для тросовых молниевыводов, м; где R_u - импульсное сопротивление каждого заземлителя защиты от прямых ударов молний, Ом.

Расстояние S_3 должно приниматься равным не менее 3 м, за исключением случаев, когда металлические подземные трубопроводы и кабели не вводятся в защищаемое здание, а расстояние до места их ввода в соседние защищаемые здания более 50 м. Тогда S_3 может быть уменьшено до 1 м.

794. Каждый молниевывод должен иметь свой заземлитель. Импульсное сопротивление заземлителя для каждого отдельного стержневого молниевывода и для каждого токоотвода тросового молниевывода должно быть не более 10 Ом.

В грунтах с электрическим удельным сопротивлением 500 Ом·м и выше допускается увеличение импульсного сопротивления каждого заземлителя до 40 Ом с удалением молниевыводов от защищаемого сооружения на расстояние согласно пунктам 792 и 793 настоящих Правил. При электрическом удельном сопротивлении грунта более 500 Ом·м допускается уменьшение расстояний S_3 и S_e до 1 м, если значение R_u более 25 Ом.

При наличии на складах ВМ нескольких хранилищ взрывчатых веществ в районах с электрическим удельным сопротивлением грунтов 1000 Ом·м и выше допускается заземлители каждого молниевывода объединять в единую заземляющую систему. Импульсное сопротивление системы должно определяться проектом.

Предельно допустимые длины соединительных проводников заземляющей системы в зависимости от электрического удельного сопротивления грунта приведены ниже.

Электрическое удельное сопротивление грунта, Ом·м	1000	2000	3000	5000	10000	20000
Предельная длина соединительных проводников заземлителей, м	100	150	200	250	350	450

Соединительные проводники между отдельными заземлителями должны быть удалены от защищаемых сооружений на расстояния, указанные в пунктах 792 и 793 настоящих Правил.

795. При наличии в хранилищах и зданиях металлических коммуникаций большой протяженности, а также в случаях, когда взрывчатые материалы хранятся в металлических упаковках (короб), для защиты от электростатической индукции необходимо обеспечивать наложение металлической сетки по крыше здания - с соответствующим заземлением и заземление всех металлических конструкций, находящихся в здании.

Заземлитель защиты от вторичных воздействий должен выполнять в виде контура, прокладываемого в земле снаружи хранилища по его периметру на расстоянии 0,5-1 м от фундамента на глубине 0,5 м. Сопротивление контура растеканию тока промышленной частоты должно быть не более 10 Ом. Для снижения этого сопротивления допускается присоединять к заземлителю все трубопроводы, расположенные в земле.

В грунтах с электрическим удельным сопротивлением 500 Ом·м и выше сопротивление заземляющего устройства не нормируется.

Заземлители защиты от прямых ударов молний и защиты от вторичных воздействий должны быть удалены друг от друга на расстояния, не менее указанных в пунктах 793 и 794 настоящих Правил.

При выполнении защиты от электростатической индукции наложением металлической сетки по крыше здания к заземлителю от вторичных воздействий должны присоединяться кратчайшими путями все металлические предметы.

При наличии металлической кровли защиту необходимо осуществлять присоединением кровли к заземлителю защиты от вторичных воздействий путем прокладки вертикальных токоотводов по наружным сторонам зданий на расстоянии до 25 м. Верхние концы токоотводов подлежат соединению с металлом крыши, а нижние - с заземлителем.

Если кровля выполнена из непроводящего материала, то по верху крыши необходимо накладывать металлическую сетку с размером ячеек до 5 x 5 м, выполненную из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, и присоединять ее токоотводами из того же материала к заземлителю.

796. Для защиты от электромагнитной индукции все проложенные по территории склада ВМ трубопроводы, бронированные кабели необходимо надежно соединять друг с другом в местах их сближения менее чем на 10 см, а также через 15-20 м их длины при параллельном расположении, для того чтобы не допустить образования замкнутых контуров. Такие же соединения должны быть сделаны и во всех других случаях сближения металлических протяженных предметов с каркасами стальных конструкций зданий, оборудованием, оболочками кабелей. При этом нужно обеспечить контакты в местах соединения трубопроводов, во фланцах, муфтах. В местах соединения переходное электрическое сопротивление не должно превышать 0,05 Ом на один контакт, в том числе при необходимости путем устройства дополнительных металлических перемычек из стальной проволоки площадью сечения не менее 16 mm² или других проводников

соответствующей площади сечения. [статья 15.1](#) [статья 15.2](#) [статья 15.3](#) [статья 15.4](#) [статья 15.5](#) [статья 15.6](#) [статья 15.7](#) [статья 15.8](#) [статья 15.9](#) [статья 15.10](#) [статья 15.11](#) [статья 15.12](#) [статья 15.13](#) [статья 15.14](#) [статья 15.15](#) [статья 15.16](#) [статья 15.17](#) [статья 15.18](#) [статья 15.19](#) [статья 15.20](#) [статья 15.21](#) [статья 15.22](#) [статья 15.23](#) [статья 15.24](#) [статья 15.25](#) [статья 15.26](#) [статья 15.27](#) [статья 15.28](#) [статья 15.29](#) [статья 15.30](#) [статья 15.31](#) [статья 15.32](#) [статья 15.33](#) [статья 15.34](#) [статья 15.35](#) [статья 15.36](#) [статья 15.37](#) [статья 15.38](#) [статья 15.39](#) [статья 15.40](#) [статья 15.41](#) [статья 15.42](#) [статья 15.43](#) [статья 15.44](#) [статья 15.45](#) [статья 15.46](#) [статья 15.47](#) [статья 15.48](#) [статья 15.49](#) [статья 15.50](#) [статья 15.51](#) [статья 15.52](#) [статья 15.53](#) [статья 15.54](#) [статья 15.55](#) [статья 15.56](#) [статья 15.57](#) [статья 15.58](#) [статья 15.59](#) [статья 15.60](#) [статья 15.61](#) [статья 15.62](#) [статья 15.63](#) [статья 15.64](#) [статья 15.65](#) [статья 15.66](#) [статья 15.67](#) [статья 15.68](#) [статья 15.69](#) [статья 15.70](#) [статья 15.71](#) [статья 15.72](#) [статья 15.73](#) [статья 15.74](#) [статья 15.75](#) [статья 15.76](#) [статья 15.77](#) [статья 15.78](#) [статья 15.79](#) [статья 15.80](#) [статья 15.81](#) [статья 15.82](#) [статья 15.83](#) [статья 15.84](#) [статья 15.85](#) [статья 15.86](#) [статья 15.87](#) [статья 15.88](#) [статья 15.89](#) [статья 15.90](#) [статья 15.91](#) [статья 15.92](#) [статья 15.93](#) [статья 15.94](#) [статья 15.95](#) [статья 15.96](#) [статья 15.97](#) [статья 15.98](#) [статья 15.99](#) [статья 15.100](#) [статья 15.101](#) [статья 15.102](#) [статья 15.103](#) [статья 15.104](#) [статья 15.105](#) [статья 15.106](#) [статья 15.107](#) [статья 15.108](#) [статья 15.109](#) [статья 15.110](#) [статья 15.111](#) [статья 15.112](#) [статья 15.113](#) [статья 15.114](#) [статья 15.115](#) [статья 15.116](#) [статья 15.117](#) [статья 15.118](#) [статья 15.119](#) [статья 15.120](#) [статья 15.121](#) [статья 15.122](#) [статья 15.123](#) [статья 15.124](#) [статья 15.125](#) [статья 15.126](#) [статья 15.127](#) [статья 15.128](#) [статья 15.129](#) [статья 15.130](#) [статья 15.131](#) [статья 15.132](#) [статья 15.133](#) [статья 15.134](#) [статья 15.135](#) [статья 15.136](#) [статья 15.137](#) [статья 15.138](#) [статья 15.139](#) [статья 15.140](#) [статья 15.141](#) [статья 15.142](#) [статья 15.143](#) [статья 15.144](#) [статья 15.145](#) [статья 15.146](#) [статья 15.147](#) [статья 15.148](#) [статья 15.149](#) [статья 15.150](#) [статья 15.151](#) [статья 15.152](#) [статья 15.153](#) [статья 15.154](#) [статья 15.155](#) [статья 15.156](#) [статья 15.157](#) [статья 15.158](#) [статья 15.159](#) [статья 15.160](#) [статья 15.161](#) [статья 15.162](#) [статья 15.163](#) [статья 15.164](#) [статья 15.165](#) [статья 15.166](#) [статья 15.167](#) [статья 15.168](#) [статья 15.169](#) [статья 15.170](#) [статья 15.171](#) [статья 15.172](#) [статья 15.173](#) [статья 15.174](#) [статья 15.175](#) [статья 15.176](#) [статья 15.177](#) [статья 15.178](#) [статья 15.179](#) [статья 15.180](#) [статья 15.181](#) [статья 15.182](#) [статья 15.183](#) [статья 15.184](#) [статья 15.185](#) [статья 15.186](#) [статья 15.187](#) [статья 15.188](#) [статья 15.189](#) [статья 15.190](#) [статья 15.191](#) [статья 15.192](#) [статья 15.193](#) [статья 15.194](#) [статья 15.195](#) [статья 15.196](#) [статья 15.197](#) [статья 15.198](#) [статья 15.199](#) [статья 15.200](#) [статья 15.201](#) [статья 15.202](#) [статья 15.203](#) [статья 15.204](#) [статья 15.205](#) [статья 15.206](#) [статья 15.207](#) [статья 15.208](#) [статья 15.209](#) [статья 15.210](#) [статья 15.211](#) [статья 15.212](#) [статья 15.213](#) [статья 15.214](#) [статья 15.215](#) [статья 15.216](#) [статья 15.217](#) [статья 15.218](#) [статья 15.219](#) [статья 15.220](#) [статья 15.221](#) [статья 15.222](#) [статья 15.223](#) [статья 15.224](#) [статья 15.225](#) [статья 15.226](#) [статья 15.227](#) [статья 15.228](#) [статья 15.229](#) [статья 15.230](#) [статья 15.231](#) [статья 15.232](#) [статья 15.233](#) [статья 15.234](#) [статья 15.235](#) [статья 15.236](#) [статья 15.237](#) [статья 15.238](#) [статья 15.239](#) [статья 15.240](#) [статья 15.241](#) [статья 15.242](#) [статья 15.243](#) [статья 15.244](#) [статья 15.245](#) [статья 15.246](#) [статья 15.247](#) [статья 15.248](#) [статья 15.249](#) [статья 15.250](#) [статья 15.251](#) [статья 15.252](#) [статья 15.253](#) [статья 15.254](#) [статья 15.255](#) [статья 15.256](#) [ст](#)

- хранение взрывчатых материалов в количествах, не превышающих установленную емкость складов;
- обеспечение ежемесячной проверки порядка хранения, приема и учета взрывчатых материалов на складах ВМ;
- обеспечение порядка и охраны при разгрузке и транспортировании взрывчатых материалов от поставщика, на складе ВМ и на месте работ;
- правильную постановку учета взрывчатых материалов на складе ВМ;
- правильность и своевременность организации испытаний взрывчатых материалов, поступающих на склады ВМ;
- применение взрывчатых материалов, отвечающих требованиям настоящих Правил;
- организацию и проведение опытного взрываия, составление проектов и паспортов буровзрывных работ, в том числе массовых взрывов;
- безопасную организацию и проведение буровзрывных работ.

808. Руководитель взрывных работ на объекте ведения взрывных работ несет ответственность за:

- обеспечение точного соблюдения персоналом объекта работ порядка хранения, учета, расходования, транспортирования и испытания взрывчатых материалов;
- допуск к производству взрывных работ и испытанию взрывчатых материалов только лиц, имеющих на это право и соответствующий допуск;
- состояние контроля за своевременной отчетностью взрывников об израсходовании взрывчатых материалов и возвратом неизрасходованных взрывчатых материалов (остатков) на склады ВМ;
- порядок выдачи взрывчатых материалов, отвечающий требованиям настоящих Правил;
- безопасную организацию и проведение взрывных работ на объектах работ.

809. Начальник участка несет ответственность за:

- соблюдение требований проекта или паспорта буровзрывных работ;
- точное соблюдение подчиненным ему персоналом порядка хранения, учета, расходования и транспортирования взрывчатых материалов;
- допуск к производству взрывных работ только лиц, имеющих на это право;

810. Начальник смены (горный мастер) несет ответственность за:

- подготовленность забоя к производству взрывных работ в полном соответствии с требованиями настоящих Правил и выдачу разрешений на взрывание;
- допуск к производству взрывных работ только лиц, имеющих на это право;
- расстановку постов охраны до начала взрывных работ, осмотр места производства взрывных работ после взрываия и проветривания, руководство и безопасной ликвидацией невзорвавшихся зарядов и допуск в забой после взрываия и проветривания;
- контроль за правильностью расходования взрывча-

тых материалов взрывниками;

- контроль за выполнением буровзрывных работ по проекту или паспорту.

811. Заведующий складом ВМ (раздатчик взрывчатых материалов) несет ответственность за:

- соблюдение установленных правил хранения, размещения, приема, учета, испытания и выдачи взрывчатых материалов;
- своевременное оприходование взрывчатых материалов;
- недопущение порчи, недостачи или излишков взрывчатых материалов на складе ВМ;
- правильное оформление приходно-расходных и отчетных документов по движению взрывчатых материалов, а также за их сохранность;
- хранение печатей, ключей от хранилищ и пломбировочных устройств, не допуская их потери или передачи сторонним лицам;
- выдачу взрывчатых материалов только взрывникам, своевременно отчитавшимся по окончании работ за израсходованные взрывчатые материалы, и сдавшим их остатки;
- хранение взрывчатых материалов в порядке и количествах, установленных проектом и разрешительной документацией.

812. Взрывник несет ответственность за:

- обеспечение постоянного надзора за полученными взрывчатыми материалами, не допуская передачи их другим лицам, потери, самовольного уничтожения или оставления взрывчатых материалов в выработках или на поверхности, а также использование взрывчатых материалов не по назначению;
- производство взрывных работ в соответствии с проектом или паспортом буровзрывных работ, за величины установленных зарядов и забоек;
- производство взрывных работ только при наличии постов охраны и соблюдение всех других требований настоящих Правил;
- допуск лиц к местам взрывных работ после взрываия и проветривания для дальнейших работ;
- своевременную сдачу на склад остатка неиспользованных взрывчатых материалов в конце работы и за правильное показание и подтверждение расхода их в наряде-путевке;
- осмотр забоев после взрываия, своевременное сообщение руководителю взрывных работ о невзорвавшихся зарядах и запись в журнале ликвидации отказавших зарядов, своевременную их ликвидацию; при невозможности своевременно ликвидировать отказавшие заряды - за установку устройств, предупреждающих подход посторонних лиц к отказавшим зарядам, и немедленное извещение технадзора о числе и местонахождении невзорвавшихся зарядов;
- соблюдение правил транспортирования взрывчатых материалов от склада ВМ до места работ и обратно;
- проверку подготовленности забоев к взрывным работам, подачу сигналов и правильность разрешенного допуска рабочих к месту взрыва для последующих работ;
- замер газоанализатором метана в забоях на шахтах, опасных по газу, непосредственно перед заряжанием и перед каждым взрыванием зарядов.

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вашему вниманию
новую версию "ТОКТОМ Онлайн"



УДОБСТВО В РАБОТЕ

"ТОКТОМ Онлайн" 4.0 имеет максимально схожий интерфейс и все функции профессиональной версии комплектов "ТОКТОМ Про": графические копии, сравнение редакций и др., что обеспечивает удобную и привычную работу с правовыми документами на любом компьютере.



МОБИЛЬНОСТЬ

Больше не нужно вспоминать какие документы Вы смотрели ранее. Благодаря синхронизации данных с сервером ТОКТОМ Вы можете получить доступ к избранным документам, последним запросам и последним просмотренным документам с любого компьютера.

Допустим, Вы пользуетесь "ТОКТОМ Онлайн" на работе. В командировке или дома Вы сможете продолжить с того же места, где остановились.



УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Теперь Вы сами управляете доступом к нормативным документам. Используйте ТОКТОМ только тогда, когда он вам необходим (начиная с доступа на один день).

Надеемся, что "ТОКТОМ Онлайн" станет вашим помощником в законодательстве

г. Бишкек, ул. М. Горького, 15, тел.: 0(312) 54-10-27, <http://www.toktom.kg>

"АКАДЕМИЯ" басмасы китеп сериясын сунуш кылат:

- Гражданский кодекс
- Жарандык процесстик кодекси
- Кылмыш-жаза кодекси
- Жазык-процесстик кодекси
- Жазык-аткаруу кодекси
- Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси
- Салык кодекси
- Бюджеттик кодекси
- Эмгек кодекси
- Турак жай кодекси кодекси
- Ўйбулө кодекси
- Балдар жөнүндө кодекси
- Жер кодекси
- Токой кодекси
- Суу кодекси
- Аба кодекси

Ошондой эле китеп сериясыны:
"Кыргыз Республикасынын
Мыйзамдары"

Басылмаларды сатып алуу суроолор боюнча,
"Академия" басмасына кайрылуунузду суранабыз:




Бишкек ш., Чүй пр., 265а, 322а ком.
Тел.: +996 (312) 64-26-50, 64-26-51
<http://www.academy.kg>

МЫЙЗАМДЫ БИЛГЕНИҢ – УКУГУНДУ КОРГОГ



для бухгалтеров и для юристов! Подписка

Еженедельный журнал для руководителей,



приносится в любом почтовом отделении


г. Бишкек, пр. Чуй, 265а, тел.: (312) 64-26-50



+996 (312) 64-26-50, www.academy.kg



ЮРИСТ®



ADVISER

Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул.К.Акиева 66
ТЦ "Весна", 3 эт., офис С-
e-mail: market@adviser.kg,
www.adviser.kg

ПАРАГРАФ Онлайн online.adviser.kg

Бухгалтер

996 (312) 91-03-76
996 (312) 59-55-60
996 (312) 91-03-77 (факс)
996 (312) 91-03-78
996 (772) 119-419
996 (558) 119-419
996 (770) 734-655

Өзүндүн чечимиңе ишен –
буткүл укуктук маалымат Эдвайзерде.

Будь уверен в своем решении –
вся правовая информация в Эдвайзере.